Cămări

Casa parohială veche

Turnul de poartă

Şopron

Casa parohială nouă

scară acces drum de strajă - propusă pentru circuit turistic

zidărie cărămidă cu crăpături, cu risc de prăbuşire- se propune rezidire

cota pardoseală cămări = +2,05

CAMERĂ PROVIZII 35 p. dusumea S=10.68mp 3.62

CAMERĂ PROVIZII 34 p. dusumea S=10.24mp 3.66

CAMERĂ PROVIZII 33 p. dusumea S=10.33mp 3.78

CAMERĂ PROVIZII 32 p. dusumea S=10.03mp 3.19

CAMERĂ PROVIZII 31 p. dusumea S=10.23mp 3.73

CAMERĂ PROVIZII 30 p. dusumea S=10.78mp 3.61

CAMERĂ PROVIZII 29 p. dusumea S=10.84mp 3.11

CAMERĂ PROVIZII 28 p. dusumea S=9.85mp

CAMERĂ PROVIZII 27 p. dusumea S=10.53mp

CAMERĂ PROVIZII 26 p. dusumea S=10.87mp

CAMERĂ PROVIZII 25 p. dusumea S=9.90mp

CAMERĂ PROVIZII 24 p. dusumea S=10.85mp

CAMERĂ PROVIZII 23 p. dusumea S=10.26mp

CAMERĂ PROVIZII 22 p. dusumea S=10.52mp

CAMERĂ PROVIZII 21 p. dusumea S=11.42mp

CAMERĂ PROVIZII 20 p. dusumea S=10.85mp

CAMERĂ PROVIZII 19 p. dusumea S=10.78mp

DRUM DE STRAJĂ p.dusumea S=367.72mp

Pardoseală drum de strajă-dușumea cu degradări locale - necesar reparații / înlocuire unele scânduri

Toate camerele de provizii de la etaj au dușumelele degradate.
Se propune desfacerea lor, verificarea grinzilor planșeului și refacerea cu dușumea nouă.

crăpături în zid- vizibile din interior, de pe drumul de strajă

Tribună laterală p.dușumea s=29.17mp

balustradă lemn

Acces pod p.pământ s=14.84mp

Tribună orgă p. dușumea s=31,80mp

Tribună laterală p.dușumea s=37.35mp

Logie p.dușumea S=5.98mp

fisuri în tencuială la interior

altar cu degradări biologice

DEPOZITARE p.pământ S=15.94mp

DEPOZITARE p.dusumea S=12.31mp

BUCĂTĂRIE p.dusumea S=21.97mp

gol de trecere înzidit

DORMITOR p.dusumea S=7.88mp

DORMITOR p.dusumea S=17.02mp

CURSIVĂ p.dusumea S=15.06mp

CURTE INTERIOARA

cursivă lemn cu degradări- necesar reparații

zidărie cărămidă cu crăpături- se propune rezidire

înveliitoare țiglă solzi la șopron

jgheaburi și burlane tablă zincată

1. Învelitoare țiglă solzi cu degradări locale - revizuire și înlocuire parțială cu țigle ceramice de format istoric, coamele se vor fixa cu mortar.
2. Elemente de tinichigerie - jgheaburile și burlanele se vor curăța și repara cu piese din tablă zincată, se vor verifica racordurile cu canalizarea pluvială subterană. Tiranții se vor curăța de rugină și se vor trata cu grund și vopsea de ulei.
3. Degradări la elementele din lemn
a - desfacere și înlocuire, b - reparare, c – plătuire (montare elemente lipsă, refacerea modulul de lucru inițial, ignifugare și tratare împotriva insectelor a materialului lemnos).
10. Umiditate în zidărie - se vor decapa tencuielile umede, numai acolo unde nu s-au identificat picturi și sub atenta supraveghere a restauratorului de parament care va trasa zona suprafețelor de decapat, uscarea naturală a zidăriei susținută de măsurile adiacente - trotuar de gardă, rigole, strat de ventilare adiacent peretelui interior la nivelul pardoselii.
11. Săruri în zidărie - sărurile se vor îndepărta prin periere iar molozul rezultat va fi imediat evacuat, urmând tratamentul zidăriei afectată de umiditate.
12. Degradări biologice -elementele din lemn (mobilier, pardoseli, șarpante) vor fi tratate cu soluții insecto-fungicide cf. măsurior propuse în expertiza biologică.
15. Zugrăveli deteriorate - straturile de zugrăveli suprapuse atât de la interior cât și de la exterior vor fi curățate îngrijit sub atenta supraveghere a restauratorului de parament; zugrăvelile noi vor fi pe bază de var iar nuanțele de culoare vor fi identice cu cele din zonele păstrate.
16. Reparații locale la tâmplăria din lemn / metal

LEGENDĂ

zidărie cu umiditate și tencuieli degradate	vezi lucrări recomandate în descrierea măsurilor propuse
arce și bolți cărămidă umede / tencuieli degradate	curățare extrados de depozite de pământ și resturi, reparații tencuieli intrados
tencuieli cu degradări la bolți și arce	desfacere elemente degradate, înlocuire / completare cu același material
degradări biologice	tratamente cu soluții insecto-fungicide, reparații
dușumea scândură cu degradări majore în clădiri anexe și locale la tribune biserică	înlocuire cu dușumea de scândură nouă- la clădiri anexe, reparații locale la tribune biserică
U ușă cu degradări	reparații și tratamente cu soluții insecto-fungicide, reparații

FLESCHIN M. ȘTEFAN ROMÂNIA MLPAI Nr. 1133 Nr. 1207 Nr. 1410 BIROUL ARHITECTURĂ VERIFICAT

MINISTERUL CULTURII ROMÂNIA Dr. Arh. VIRGIL VERIFICATOR Nr. 045

MINISTERUL CULTURII ROMÂNIA Ing. Csaba Pál BODOR A4,B4,D4,E4 EXPERT TEHNIC Nr. 162 E

BODOR M. CSABA PÁL ROMÂNIA MLPAI Nr. 07292 A1 INGINER EXPERT TEHNIC

MINISTERUL CULTURII ROMÂNIA Arh. IOAN BUCUR EXPERT Nr. 0000

ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMÂNIA 930 Ioan BUCUR Arhitect cu drept de semnătură

MINISTERUL CULTURII ROMÂNIA NEMEȘ I. ISTVÁN ROMÂNIA MLPAI Nr. 6501 A2 Nr. 8 INGINER VERIFICATOR PROIECTE

verificator expert	nume	semnătura	cerința	referat / expertiză nr.	data

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
BUCUR O. IOAN
SIBIU, Bd. Coposu nr. 5, ap. 54 tel. 0740204104

specificație	nume	semnătura	scara
șef proiect	arh. I. Bucur		1/100
proiectat	arh. I. Bucur		data
desenat	c.arh. H. Balthes		04.2018

beneficiar Parohia evanghelică C. A. Miercurea Sibiului — nr. pr. 03/2018

titlu proiect Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibiului — faza PT DE

titlu planșă Plan etaj - releveu 00034 — nr.pl. A04

A1 84,10 x 59,4