

Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT

I- DATE GENERALE

-titlul proiectului: LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE DIN CINCU, COM. CINCU, JUD. BRAȘOV

- amplasamentul: JUD. BRAȘOV, COMUNA CINCU, SAT CINCU, STR. PRINCIPALĂ NR. 528

- solicitant: PAROHIA EVANGHELICA C.A. CINCU, prin preot DIETRICH GALTER

II- TIPUL DE INTERVENȚIE

- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcții reprezentând monumente istorice: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuitul turistic

- intervenții asupra componentelor artistice exterioare: da nu

- intervenții asupra componentelor artistice interioare: da nu

- categoria "B" de importanță a construcțiilor (conform H.G. nr. 766/1997)

- clasa "II" de importanță a construcțiilor (conform Normativului P100/2006)

III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ȘI CONSTRUCȚIILE

III.01 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

- încadrare în localitate și zonă: Comuna este situata in partea de vest a judetului Brasov,invecinata la vest si nord cu judetul Sibiu,la est cu teritoriul comunei Soars,iar la sud cu teritoriile comunelor Beclean,Voila si Vistea, la jumatarea sudica a Podisului Hartibaci,pe drumul Voila-Agnita, in bazinul Oltului, mai precis in bazinele secundare ale afluentilor acestuia Valea Cincului si Valea Sasausului. Satul Cincu e situat pe drumul Agnita-Voila, DJ 105, la 18 km de Agnita și la 14 km de Voila și aparține comunei cu acelasi nume. Ansamblul fortificat este amplasat pe o colină cu trei laturi relativ abrupte din zona de nord-est a satului. Ansamblul bisericii evanghelice e alcatuit din biserica evanghelică fortificată si dubla incintă fortificată cu cladiri adiacente - vechea primarie, bastioane, cazarma.

- descrierea terenului (parcele):

- suprafață (mp), formă, dimensiuni: suprafata totala 5720 mp, de forma neregulata, din care 886 mp suprafata bisericii,
- vecinătăți, căi de acces public

Vecinatati:

Pe toate laturile ansamblul se invecineaza cu strada Pietei, domeniu public.

Acesul catre obiectiv se face direct din DJ 105 si strazile localitatii Cincu.

particularități topografice: Imobilul este situat in intravilan, in N-E localitatii, pe culmea colinei centrale a localitatii.

- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:

- PUG localitatea Cincu, aprobat prin HCL nr.11/28.12.2016, Certificatul de Urbanism nr.09/30.10.2015,emis de Primăria Cincu;

- Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice), nr 98/M din data de 27.04.2015 faza de proiectare DALI ,aviz favorabil;

- Avizul Ministerului Culturii(avizul Comisiei Componente Artistice), nr.....din data de.....faza de proiectare.....aviz favorabil / aviz favorabil, cu condiționări.....;

- restricții de amplasare Nu e cazul

- spații verzi: arbori tăiați 0 (buc), arbori menținuți 15(buc),

Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

- arbori plantați 0 (buc), spații verzi 4308.3(mp).
- alte caracteristici specifice.

III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:

- funcțiunea Lacas de cult
- dimensiunile:
lungimea totală 39.22 m
lățimea totală 23.45 m
- regim de înălțime: biserica parter și tribuna, turn parter și 5 etaje

Biserica

- $H_{MAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ)} = 7.90$ m; $H_{MAX. COAMA} = 21.40$ m

Turn

- $H_{MAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ)} = 33.0$; $H_{MAX. COAMA} = 60.00$ m

- suprafața construită- $S_c = 1411.7$ mp;
- suprafața desfășurată- $S_d = 1673.4$ mp;
- suprafața utilă totală- $S_u = \dots\dots\dots$ mp;

- sistem constructiv: Navele laterale au particularitatea ca imbratiseaza turnul masiv, care e cladit chiar in interiorul navei principale, la capatul vestic, scurtand nava cu circa 10 m. Corul este separat de nava centrala printr-un arc de triumf romanic, semicircular. La nivelul galeriilor, intre stalpii al doilea si al treilea de la turn, s-au pastrat resturile unui arc cazand pe doua colonete romanice. In zidul estic al navelor laterale exista cate doua perechi de goluri romanice, in arc de cerc, atat la parter, cat si la nivelul galeriilor. O alta serie de goluri romanice pot fi vazute si astazi din podul corului si din cel al navelor laterale. Astfel, in peretele estic al navei centrale, deasupra arcului de triumf, se observa trei goluri mari, in arc de cerc, in prezent zidite, si, in acelasi fronton, mai pot fi vazute alte doua ferestre romanice, aproape de drumul de straja al corului. Dupa distrugerea bisericii de catre turci are loc refacerea ei, intre 1500 si 1520, in stil gotic. Corul este refacut aproape in intregime, intarit cu contraforti si fortificat cu guri pentru aruncarea pacurii. Nava principala si corul au bolti semicilindrice cu penetratii, cu retea de nervuri, nava nordica are bolti in arcuri incrucisate, despartite intre ele prin arcuri de intarire / doubleau, iar boltile navei sudice, baroce, dateaza din anii 1813 - 1815. Portalul de vest, gotic, este profilat si are doua perechi de coloane rotunde, care scot la iveala capitelluri cu decoratii cu modele palmate si dintate. Alcatuire: pronaos (totodata primul nivel al turnului bisericii), naos, nave colaterale, cor, galeriile de la etaj si turnul cu 5 etaje.

- fundații fundatii continue din zidarie de piatra sparta, legata cu mortar de var si nisip, ce ajung pana la adancimea de 2.20 m fata de cota terenului natural;

- acoperiș (șarpantă/terasă) Acoperișul bisericii are două ape deasupra navei, cu fronton triunghiular către volumul corului acoperit cu cinci ape, corespunzător planului cu terminație poligonală. Turnul are un coif înalt, întrerupt de șirul de ferestre cu jaluzele ale nivelului al șaselea.

- învelitoare (material/culoare) învelitoare din tigla tip solzi pe sarpante din lemn de stejar/gorun;

- finisaj exterior (material/culoare) tencuiala din var/nisip si zugraveala din var -s-au pastrat mai multe straturi cu urme de culori (vezi studiul de parament);

- tâmplărie exterior (material/culoare) Tâmplăria ferestrelor este din lemn simplu vopsit cu vopsea de ulei.

- intervenții asupra componentelor artistice) nu e cazul

- sistem de încălzire Nu e cazul

- alte caracteristici specifice