

Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT

I- DATE GENERALE

-titlul proiectului: **LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE DIN RUJA, JUD. SIBIU**

- amplasamentul: Localitatea Ruja nr. 311, județul Sibiu

- solicitant: PAROHIA EVANGHELICA C.A. RUJA, prin preot REINHARD BOLTRES

II- TIPUL DE INTERVENȚIE

- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcții reprezentând monumente istorice: **Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuitul turistic**

- intervenții asupra componentelor artistice exterioare: da nu

- intervenții asupra componentelor artistice interioare: da nu

- categoria "B" de importanță a construcțiilor (conform H.G. nr. 766/1997)

- clasa "II" de importanță a construcțiilor (conform Normativului P100/2006)

III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ȘI CONSTRUCȚIILE

III.01 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

- încadrare în localitate și zonă: **Localitatea Ruja este un sat aparținător al Orasului Agnita, situat la NV de oras la cca. 7km, pe DJ 143A. Este situată în sudul Transilvaniei, în centrul Podisului Hartibaciului, în cadrul Depresiunii Transilvaniei. Amplasamentul se afla în centrul satului Ruja, în vestul pietei centrale, cu o anumita retragere fata de DJ 143A.**

- descrierea terenului (parcele):

▪ suprafață (mp), formă, dimensiuni: **suprafata totala 2221.0 mp, de forma neregulata, din care 363.0 mp suprafata construita**

▪ vecinătăți, căi de acces public

Vecinatati:

N-Domeniu public, camin cultural

S-Proprietati persoane fizice

V-Zona verde

E-Scoala veche

Accesul catre obiectiv se face din strada principala respectiv din DJ 143A, cu o anumta retragere.

particularități topografice: **Imobilul este situat în intravilan, în centrul satului Ruja, în vestul pietei centrale, cu o anumita retragere fata de DJ 143A.**

- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:

▪ PUG Agnita, aprobat prin HCL nr.14/2013, Certificatul de Urbanism nr.32/26.11.2014, emis de Primăria Agnita;

▪ Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice), nr 160/M din data de 08.06.2015 faza de proiectare DALI, aviz favorabil;

▪ Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Componente Artistice), nr.....din data de.....faza de proiectare.....aviz favorabil / aviz favorabil, cu condiționări.....;

- restricții de amplasare Nu e cazul

- spații verzi: arbori tăiați 0 (buc), arbori menținuți 0 (buc), arbori plantați 0 (buc), spații verzi 1858 (mp).

- alte caracteristici specifice.

III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:

Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

- funcțiunea Lacas de cult
- dimensiunile:
lungimea totală 34.10 m
lățimea totala nava 9,38 m
- regim de înălțime: turn 7 niveluri,
- $H_{MAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ)} = 9.6 \text{ m}$; $H_{MAX. COAMA} = 32.54\text{m}$
- suprafața construită- $S_c = 363 \text{ mp}$;
- suprafața desfășurată- $S_d = 620 \text{ mp}$;
- suprafața utilă totală- $S_u = \dots\dots\dots \text{mp}$;
- sistem constructiv: Biserica actuală se compune dintr-o navă cu formă în plan de patrulater alungit, un sanctuar de lățime mai mică, cu terminație poligonală și un turn amplasat la partea vestică a navei. La partea de nord a corului se află o sacristieși o încăpere mică accesibilă din exterior. Turnul are sapte niveluri dintre care ultimul nivel se află deja în spațiul șarpantei înalte.
- fundații sunt din zidărie de piatră brută (lespezi de calcar, bolovani, blocuri) cu mortar de var-nisip. Nisipul este grosier nesortat cu pietriș cuarțos
- acoperiș (șarpantă/terasă) Acoperișul bisericii are două ape deasupra navei. Șarpantele sunt executatedin lemn de stejar si gorun de buna calitate, debitat cu cantitati restranse de alburn. Sunt șarpante dulgheresti, cu nava din 14 ferme si corul din 8 ferme.

- învelitoare (material/culoare) Învelitoarea atât la corpul bisericii cât și turn este din țigle solzi .

- finisaj exterior (material/culoare) Tencuiala fațadelor a fost executata cu tencuiala de var cu nisip cuartos de rau.- Biserica este tencuită integral. La baza zidurilor apar zone de reparații de tencuieli cu mortar de ciment.

- tâmplărie exterior (material/culoare) Tâmplăria ferestrelor este din lemn simple din lemn cu vopsea de ulei, simpla.
- intervenții asupra componentelor atistice) nu e cazul
- sistem de încălzire Nu e cazul
- alte caracteristici specifice