

Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT

I- DATE GENERALE

-titlul proiectului: **LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE DIN SELIȘTAT, COM. ȘOARȘ, JUD. BRAȘOV**

- amplasamentul: **JUD. BRAȘOV, COMUNA ȘOARȘ, SAT SELIȘTAT, STR. PRINCIPALĂ NR. 74**

- solicitant: **PAROHIA EVANGHELICA C.A. SELISTAT**

II- TIPUL DE INTERVENȚIE

- tipul lucrărilor ce se vor efectua la construcții reprezentând monumente istorice: **Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuitul turistic**

- intervenții asupra componentelor artistice exterioare: da nu

- intervenții asupra componentelor artistice interioare: da nu

- categoria "B" de importanță a construcțiilor (conform H.G. nr. 766/1997)

- clasa "II" de importanță a construcțiilor (conform Normativului P100/2006)

III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE ȘI CONSTRUCȚIILE

III.01 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

- încadrare în localitate și zonă: **Seliștat este situat în județul Brasov, aproximativ la 18 km în linie dreapta nord-vest de Făgăraș și la 26 km în sud de Sighișoara. Singurul drum de acces DC11 în Seliștat trece prin satul Bărcut, aflat la 5 km distanță, în nord-est. Ansamblul fortificat este amplasat pe o colină, în nord-estul satului.**

- descrierea terenului (parcele):

- suprafață (mp), formă, dimensiuni: **suprafata totala 1638 mp, forma poligon neregulat**
- vecinătăți, căi de acces public

Vecinatati:

N-zona verde

S-DC 11, domeniu public

Accesul catre obiectiv se face direct din DC 11 din directia Barcut

particularități topografice: Imobilul este situat în intravilanul localității Selistat în zona de nord est a satului, pe o colina.

- condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:

- PUG localitatea Selistat, aprobat prin HCL nr.33/17.07.2013, Certificatul de Urbanism nr.2/27.01.2015, emis de Primăria Soars;
- Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice), nr 96/M din data de 27.04.2015 faza de proiectare DALI ,aviz favorabil;
- Avizul Ministerului Culturii (avizul Comisiei Componente Artistice), nr.....din data de.....faza de proiectare.....aviz favorabil / aviz favorabil, cu condiționări.....;

- restricții de amplasare Nu e cazul

- spații verzi: arbori tăiați 0 (buc), arbori menținuți 5(buc), arbori plantați 0 (buc), spații verzi(mp).

- alte caracteristici specifice.

III.02 - CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIILOR:

Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural

- funcțiunea Lacas de cult
- dimensiunile:
lungimea naos 12.5m
lungimea naos 7.3 m
- regim de înălțime: turn cu 3 niveluri
- $H_{MAX. CORNIȘĂ (STREAȘINĂ)} = 12.48$ m; $H_{MAX. COAMA} = 23.84$ m
- suprafața construită- $Sc = 454$ mp;
- suprafața desfășurată- $Sd = ?$ mp;
- suprafața utilă totală- $Su = \dots\dots\dots$ mp;
- sistem constructiv: zidurile sunt construite tot din piatră, cu o grosime de cca. 0.90 m, iar la exterior sunt întărite cu contraforti din piatră; atat naosul cat si corul au o boltire tip "a vela" (bolți cu dubla curbura separate de arce dublou) realizată din cărămidă;

- fundații fundatii continue din zidărie de piatră brută, legată cu mortar de var si nisip, late de cca. 1.10 m, ce ajung până la adancimea de 1.00 m față de cota pardoselii bisericii; - acoperiș (șarpantă/terasă) Acoperișul bisericii are două ape deasupra navei, cu fronton triunghiular către volumul corului acoperit cu cinci ape, corespunzător planului cu terminație poligonală. Turnul are un coif înalt, întrerupt de șirul de ferestre cu jaluzele ale nivelului al șaselea.

- învelitoare (material/culoare) din tiglă tip solzi

- finisaj exterior (material/culoare) tencuială din var/nisip si zugrăveală din var - s-au pastrat mai multe straturi cu urme de fresce medievale
- tâmplărie exterior (material/culoare) Tâmplăria este din lemn la navă și sanctuar, iar la turn sunt tâmplării metalice. Ușile de intrare sunt uși cu tăblii.

- intervenții asupra componentelor atistice¹ nu e cazul
- sistem de încălzire Nu e cazul
- alte caracteristici specifice