



INVELTOARE OLANE CERAMICE CU DISCONTINUITATI IN PROPORITIE DE 25 %

PARAPET DIN ZIDARIE DE CARAMIDA EXECUTAT IN SISTEM "FACHWERK", TENCUIT CU VAR PE AMBELE FETE

SISTEM DE SUSTINERE A PARTII SUPERIOARE A TURNULUI - CONSOLE SI GRINZI LEMN STEJAR

SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DE UMEZEALA SI ATAC BIOLOGIC-PREZINTA COLONII DE ALGE

23.IUL.2018  
2206

INVELTOARE TIGLE CERAMICE SOLZI CU DISCONTINUITATI IN PROPORITIE DE 25%

SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DATORITA INFILTRATIILOR DE APE PLUVIALE

JIGHEABURI SI BURLANE DIN TABLA ZINCATA, GRAV AVARIATE

TENCUIELI AFECTATE DE UMEZEALA ACOPERITE DE CRUSTE DE CULOARE NEAGRA

SUPRAFATA DE PERETE AFECTATA DE UMEZEALA SI ATAC BIOLOGIC, CU TENCUIALA PIERDUTA PARTIAL

SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA DE LA BAZA SI INFILTRATII

VARUIELI EXFOLIATE PESTE TENCUIALA ISTORICA REALIZATA CU MORTAR PE BAZA DE VAR

REPARATIE RECENTA CU MORTAR PE BAZA DE CIMENT

SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA DE LA BAZA SI INFILTRATII

SUPRAFATA DE PERETE AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA SI ATAC BIOLOGIC, CU TENCUIALA PIERDUTA PARTIAL

LEGENDA

- TENCUIELI CAZUTE DE PESTE ZIDARIA ISTORICA DE PIATRA DE RAU SI CARAMIDA
- SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DATORITA INFILTRATIILOR DE APE PLUVIALE
- VARUIELI EXFOLIATE PESTE TENCUIALA ISTORICA REALIZATA CU MORTAR PE BAZA DE VAR
- SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA DE LA BAZA SI INFILTRATII
- SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DE UMEZEALA SI ATAC BIOLOGIC
- REPARATIE RECENTA CU MORTAR PE BAZA DE CIMENT
- SUPRAFATA DE PERETE AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA SI ATAC BIOLOGIC, CU TENCUIALA PIERDUTA PARTIAL
- TENCUIELI AFECTATE DE UMEZEALA ACOPERITE DE CRUSTE DE CULOARE NEAGRA

NOTA	
Structura de rezistenta	zidarie portanta piatra de rau si de cariera si caramida, bolii caramida si sarpanita lemn
Suprafata construita	778 mp
Categoria Normala de importanta a Cladirilor Conform Normativ H.G.R. 766/97	B
Gradul de risc la incendiu	grad mic
Gradul de rezistenta la foc al cladirii	II
Cai de evacuare	Imobilul are 3 cai de evacuare
Se vor respecta in totalitate pe toata durata santierului prevederile normativelor in vigoare privind Protectia Muncii.	

expert tehnic rezistenta: ing Csaba Bodor Pal

**ROMANIA**  
Ministerul Culturii  
Dr. Arh. POLIZU MARGHIT  
EXPERT  
Nr. 043

**ROMANIA**  
Ministerul Culturii  
Ing. Csaba Bodor Pal  
Expert Tehnic  
Nr. 0208

**ROMANIA**  
Ministerul Culturii  
Arh. Emil Aurelian Crisan  
Nr. 935

VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	REFERINTA	DATA
B. I. A. EMIL A. CRISAN proiectare zone istorice protejate SIBIU, str. NEGOTIU, nr. 84			Beneficiar PAROHIA SIBIU C.A. AGNITA	Proiect 18/2016
Titlu proiect: REABILITAREA ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE AGNITA - PIATA G.D. TEUTSCH NR 1-3			Faza PT ARH	
Titlu plansa: BISERICA FATADA EST CARTAREA DEGRADARILOR			Plansa Nr. 4.04	