






img. 1 Reconstituire al ansamblului bisericii (anul 1400, după arh. Paul Niedermaier)



img 2. Vedere din Piața centrală (acuarelă sec. XIX, colecție particulară)



img. 3 Ansamblul bisericii evanghelice fortificate - vedere generală (după Oliver Velescu 1964)




img. 5 Vedere de epocă - Ansamblul bisericii evanghelice fortificate și casa parohială (înainte de 1900, imagine existentă în muzeul amenajat în casa parohială)



img. 6 Ansamblul bisericii evanghelice fortificate vedere din vest (vedere editura And. Glatz 1913)

img. 4 Zidul de incintă și biserica vedere din vest
Cămarile pentru provizii
(desene de Juliana Fabritius-Dancu)




Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibului


IMAGINI DE ARHIVĂ

șef proiect: arh. I. Bucur
întocmit: c.arh. H. Baltes






img. 7 Piața centrală - axonometrie situația existentă 1990



img. 8 Miercurea Aspectul exterior, acad. G. Oprescu
Bisericele cetăți ale sașilor din Ardeal (pag. 30)




img. 9 Vedere nord - est



Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibiu

IMAGINI DE ARHIVĂ

șef proiect: arh. I. Bucur
întocmit: c.arh. H. Balthes





img. 10 Ansamblul bisericii fortificate vedere sud (2007)



img. 11 Ansamblul bisericii fortificate vedere sud (2018)




img. 12 Turnul de poartă - vedere sud est



img. 13 Turnul de poartă - vedere sud vest




img. 14 Ansamblul bisericii fortificate - vedere nord



Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibului

VEDERI DIN EXTERIOR

șef proiect: arh. I. Bucur
întocmit: c.arh. H. Balthes



000400



img. 15 Façada sud cu accesul principal



img. 16 Façada sud




img. 17 Façada vest



img. 18 Façada est




img. 19 Façada nord



Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibiului

VEDERI DIN EXTERIOR

șef proiect: arh. I. Bucur
întocmit: c.arh. H. Balthes



000401



img. 20 Soclu din beton protejat de folie amprentată la fațada spre sud și spre est



img. 21 Traseul colmatat al apelor pluviale sub platforma de acces din partea de sud



img. 22 Desprinderi locale a tencuielilor tip strop la toate fațadele



img. 23 Nivel de umiditate vizibil la fațada sud și est



img. 24 Intervenții recente la tencuieli cu mortar de ciment




img. 25 Desprinderi locale a tencuielilor la fațada vest



img. 26 Racord neetans între burlan și sistemul de preluare a apelor meteorice



img. 27 Degradări locale la streașina înfundată, fațada nord



Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibului

DEGRADĂRI LA FAȚADE

șef proiect: arh. I. Bucur
întocmit: c.arh. H. Balthes





img. 28 Nava principală vedere spre est de la nivelul tribunelor




img. 29 Nava laterală sud tribune, vedere spre est



img. 30 Nava principală vedere spre est de la nivelul parterului



img. 31 Nava laterală nord parter, vedere spre est



Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibului

VEDERI INTERIOARE

șef proiect: arh. I. Bucur
întocmit: c.arh. H. Balthes

EXPERT
Nr. 0039

000403



img. 32 Umiditate, săruri desprinderi ale tencuielilor cauzate de umiditate în zona corului



img. 33 Halou de umiditate la bolta navei laterale sud



img. 34 Umiditate prezentă la peretele navei laterale sud




img. 35 Pardoseală degradată în zona corului



img. 36 Degradări ale tencuielilor în interiorul sacristiei



img. 37 Desprinderi locale de tencuială la bolta tribunei din partea de vest



Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibului

DEGRADĂRI ÎN SPAȚIILE INTERIOARE

șef proiect: arh. I. Bucur
întocmit: c.arh. H. Balthes

000404





img. 38 Șarpantă nava centrală vedere spre vest



img. 39 Șarpantă navă centrală vedere spre est



img. 41 Pod nava laterală nord



img. 42 Pod nava laterală sud (este vizibil sistemul de susținere a grinzilor la peretele exterior între axele 1-9)




img. 44 Eșafodaj clopote la turnul de vest



img. 40 Șarpantă cor



img. 43 Nivel 1 - turnul de vest
Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibului



ȘARPANTE

ser proiect: arh. I. Bucur
întocmit: c.arh. H. Balthes





img. 45 Nod dislocat - șarpanta peste nava laterală nord



img. 46 Grindă talpă degradată la șarpanta navei



img. 47 Cosoroabă degradată la șarpanta navei laterale nord




img. 48 Degradări prin elemente lipsă sau dislocate la structura spațială în interiorul turnului de vest



img. 49 Degradări la pardoseala nivelului drumului de strajă al turnului de vest sub clopotul mare



img. 50 Cosoroabă întreruptă la șarpanta navei laterale nord



Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibului

DEGRADĂRI LA ELEMENTELE ȘARPANTELOR

șef proiect: arh. I. Bucur
întocmit: c.arh. H. Baltes



000406



img. 51 Turnul de poartă vedere din interior



img. 54 Curtea interioară - vedere spre încăperile pivniței



img. 52 Vedere peretele spre nord al curții interioare




img. 55 Curtea interioară colmatată de moloz și vegetație parazitară. Este vizibilă poarta spre piață (zidită la exterior).



img. 53 Accesul spre curtea interioară



img. 56 Degradări la pardoseala terasei de la nivelul 1



Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibului

TURNUL DE POARTĂ

șef proiect: arh. I. Bucur
întocmit: c.arh. H. Balthes

ORDINUL ARHITECTILOR
DIN ROMÂNIA
930
Ioan
BUCUR
Arhitect
semnătură



000407



img. 58 Vedere generală cămări cu lăzile pentru depozitarea proviziilor



img. 59 Acces acoperit spre pivnițe și spre încăperile de depozitare ale nivelului 1



img. 60 Coridorul adjacent zidului de incintă cu accesul spre încăperile de depozitare




img. 61 Degradări locale ale arcelor și bolților din cărămidă la spațiile de depozitare la nivelul pivnițelor



img. 62 Degradări prin dislocarea zidului de sprijin adjacent accesului spre pivnițe



img. 63 Reparații neadecvate la nivelul îmbinărilor elementelor structurale din lemn



Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibului

CĂMĂRI

șef proiect: arh. I. Bucur
întocmit: c.arh. H. Balthes





img. 64 Șopron adiacent zidului de incintă cu lăzi de depozitare a proviziilor



img. 65 Susțineri temporare a panei în axul 8



img. 66 Degradări locale a șarpantei în axul 8




img. 67 Stâlp suplimentar de susținere a panei degradate între axul 7 și 9



img. 68 Degradări locale la baza stâlpilor de susținere a acoperișului



img. 69 Zonă neetanșă pentru apele meteorice în dreptul ferestrelor casei parohiale și acoperișul șopronului



Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibului

ȘOPRON

șef proiect: arh. I. Bucur
întocmit: c.arh. H. Balthes



000409



img. 70 Zidul de incintă - latura sud-vest, vedere din exterior



img. 71 Zidul de incintă - latura vest, vedere din exterior



img. 72 Goluri de tragere




img. 73 Zidul de incintă - latura nord vest, vedere din interior



img. 74 Zidul de incintă - latura nord vest, vedere din exterior



img. 75 Zidul de incintă - latura sud, vedere din exterior
Lucrări de reparații, conservare și introducerea în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibului



ZIDUL DE INCINTĂ

șef proiect: arh. I. Bucur
întocmit: c.arh. H. Balthes





img. 76 Rigolă colmatată sub placa de beton în dreptul accesului sud în biserică



img. 77 Trotuar de beton în zona cămărilor



img. 78 Trotuar din beton la accesul principal în biserică, latura sud




img. 79 Trotuar din beton adiacent turnului de poartă la interior



img. 80 Alee pietonală din beton adiacentă șopronului



img. 81 Alee pietonală din beton adiacentă cămărilor



Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibului

PAVAJE, ALEI

șef proiect: arh. I. Bucur
întocmit: c.arh. H. Baltes



000411