


Die Wehrburg um das Jahr 1400.


img. 1 Reconstituire al ansamblului bisericii (anul 1400, după arh. Paul Niedermaier)



img 2. Vedere din Piața centrală (acuarelă sec. XIX, colecție particulară)




img. 3 Ansamblul bisericii evanghelice fortificate - vedere generală (după Oliver Velescu 1964)



Ringmauer der Bauernburg in Reussmarkt (Miercurea Sibului), Westenseicht

Vorratskammer im Innenring der Wehrmauer von Reussmarkt (Miercurea Sibului)

26



img. 5 Vedere de epocă - Ansamblul bisericii evanghelice fortificate și casa parohială (înainte de 1900, imagine existentă în muzeul amenajat în casa parohială)




Gruss aus Reussmarkt.

Ev. Kirche mit Kastell.

img. 6 Ansamblul bisericii evanghelice fortificate vedere din vest (vedere editura And. Glatz 1913)

img. 4 Zidul de incintă și biserica vedere din vest  
Cămarile pentru provizii (desene de Juliana Fabritius-Dancu)




Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibului

IMAGINI DE ARHIVĂ

șef proiect: arh. I. Bucur  
întocmit: c.arh. H. Balthes

ROMANIA  
ARHITECTURA  
EXPERT  
N. 0069  
CREDINUL ARHITECTILOR  
DIN ROMANIA  
930  
Ioan  
BUCUR  
Arhitect  
cu drept de semnătură






img. 7 Piața centrală - axonometrie situația existentă 1990



img. 8 Miercurea Aspectul exterior, acad. G. Oprescu  
Bisericele cetăți ale sașilor din Ardeal (pag. 30)



img. 9 Vedere nord - est



Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibiuului

IMAGINI DE ARHIVĂ

șef proiect: arh. I. Bucur  
întocmit: c.arh. H. Balthes







img. 10 Ansamblul bisericii fortificate vedere sud (2007)



img. 11 Ansamblul bisericii fortificate vedere sud (2018)




img. 12 Turnul de poartă - vedere sud est



img. 13 Turnul de poartă - vedere sud vest




img. 14 Ansamblul bisericii fortificate - vedere nord



Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibului

VEDERI DIN EXTERIOR

șef proiect: arh. I. Bucur  
întocmit: c.arh. H. Balthes



000400






img. 15 Fațada sud cu accesul principal



img. 16 Fațada sud




img. 17 Fațada vest



img. 18 Fațada est



img. 19 Fațada nord



Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibului

VEDERI DIN EXTERIOR

șef proiect: arh. I. Bucur  
întocmit: c.arh. H. Balthes



000401





img. 20 Soclu din beton protejat de folie amprentată la fațada spre sud și spre est



img. 21 Traseul colmatat al apelor pluviale sub platforma de acces din partea de sud



img. 22 Desprinderi locale a tencuielilor tip strop la toate fațadele



img. 23 Nivel de umiditate vizibil la fațada sud și est



img. 24 Intervenții recente la tencuieli cu mortar de ciment




img. 25 Desprinderi locale a tencuielilor la fațada vest



img. 26 Racord neetans între burlan și sistemul de preluare a apelor meteorice



img. 27 Degradări locale la streașina înfundată, fațada nord



Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibului

DEGRADĂRI LA FAȚADE

șef proiect: arh. I. Bucur  
întocmit: c.arh. H. Balthes

MINISTERUL CULTURII  
ROMÂNIA

Ioan BUCUR  
EXPERT

ORDINUL ARHITECTURILOR  
DIN ROMÂNIA

939

Ioan BUCUR  
Arhitect  
cu drept de semnătură

000402





img. 28 Nava principală vedere spre est de la nivelul tribunelor




img. 29 Nava laterală sud tribune, vedere spre est



img. 30 Nava principală vedere spre est de la nivelul parterului



img. 31 Nava laterală nord parter, vedere spre est



Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibului

VEDERI INTERIOARE

șef proiect: arh. I. Bucur  
întocmit: c.arh. H. Balthes



000403





img. 32 Umiditate, săruri desprinderi ale tencuielilor cauzate de umiditate în zona corului



img. 33 Halou de umiditate la bolta navei laterale sud



img. 34 Umiditate prezentă la peretele navei laterale sud




img. 35 Pardoseală degradată în zona corului



img. 36 Degradări ale tencuielilor în interiorul sacristiei



img. 37 Desprinderi locale de tencuială la bolta tribunei din partea de vest



Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibului

**DEGRADĂRI ÎN SPAȚIILE INTERIOARE**

șef proiect: arh. I. Bucur  
întocmit: c.arh. H. Balthes

000404

ORDINUL ARHITECTILOR  
DIN ROMANIA  
1930  
Ioan  
BUCUR  
Arhitect  
cu drept de semnătură







img. 38 Șarpantă nava centrală vedere spre vest



img. 39 Șarpantă navă centrală vedere spre est



img. 40 Șarpantă cor



img. 41 Pod nava laterală nord



img. 42 Pod nava laterală sud (este vizibil sistemul de susținere a grinzilor la peretele exterior între axele 1-9)




img. 43 Nivel 1 - turnul de vest

Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibului

ȘARPANTE

șef proiect: arh. I. Bucur  
întocmit: c.arh. H. Balthes



ORDINUL ARHITECTILOR  
DIN ROMANIA  
930  
Ioan  
BUCUR  
Arhitect  
cu drept de semnătură



000405



img. 44 Eșafodaj clopote la turnul de vest





img. 45 Nod dislocat - șarpanta peste nava laterală nord



img. 46 Grindă talpă degradată la șarpanta navei



img. 47 Cosoroabă degradată la șarpanta navei laterale nord




img. 48 Degradări prin elemente lipsă sau dislocate la structura spațială în interiorul turnului de vest



img. 49 Degradări la pardoseala nivelului drumului de strajă al turnului de vest sub clopotul mare



img. 50 Cosoroabă întreruptă la șarpanta navei laterale nord



Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibului

DEGRADĂRI LA ELEMENTELE ȘARPANTELOR

șef proiect: arh. I. Bucur  
întocmit: c.arh. H. Balthes

ORDINUL  
DIN  
BL



000406





img. 51 Turnul de poartă vedere din interior



img. 54 Curtea interioară - vedere spre încăperile pivniței



img. 52 Vedere peretele spre nord al curții interioare




img. 53 Accesul spre curtea interioară



img. 55 Curtea interioară colmatată de moloz și vegetație parazitară. Este vizibilă poarta spre piață (zidită la exterior).



img. 56 Degradări la pardoseala terasei de la nivelul 1



Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibului

TURNUL DE POARTĂ

șef proiect: arh. I. Bucur  
întocmit: c.arh. H. Balthes

ORDINUL ARHITECTILOR  
DIN ROMANIA

930

Ioan  
BUCUR

Arhitect

semnătură



000407





img. 58 Vedere generală cămări cu lăzile pentru depozitarea proviziilor



img. 59 Acces acoperit spre pivnițe și spre încăperile de depozitare ale nivelului 1



img. 60 Coridorul adiacent zidului de incintă cu accesul spre încăperile de depozitare




img. 61 Degradări locale ale arcelor și bolților din cărămidă la spațiile de depozitare la nivelul pivnițelor



img. 62 Degradări prin dislocarea zidului de sprijin adiacent accesului spre pivnițe



img. 63 Reparații neadecvate la nivelul îmbinărilor elementelor structurale din lemn



Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibului

**CĂMĂRI**

șef proiect: arh. I. Bucur  
întocmit: c.arh. H. Balthes

ORDINUL ARHITECTILOR  
DIN ROMÂNIA  
930  
17 APRIL 2011  
EXPERTIZĂ  
cu drept de semnătură



000408





img. 64 Șopron adiacent zidului de incintă cu lăzi de depozitare a proviziilor



img. 65 Susțineri temporare a panei în axul 8



img. 66 Degradări locale a șarpantei în axul 8




img. 67 Stâlp suplimentar de susținere a panei degradate între axul 7 și 9



img. 68 Degradări locale la baza stâlpilor de susținere a acoperișului



img. 69 Zonă neetanșă pentru apele meteorice în dreptul ferestrelor casei parohiale și acoperișul șopronului



Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibului

ȘOPRON

șef proiect: arh. I. Bucur  
întocmit: c.arh. H. Balthes



000409





img. 70 Zidul de incintă - latura sud-vest, vedere din exterior



img. 71 Zidul de incintă - latura vest, vedere din exterior



img. 72 Goluri de tragere




img. 73 Zidul de incintă - latura nord vest, vedere din interior



img. 74 Zidul de incintă - latura nord vest, vedere din exterior



img. 75 Zidul de incintă - latura sud, vedere din exterior  
 Lucrări de reparații, conservare și introducerea în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibului



**ZIDUL DE INCINTĂ**

șef proiect: arh. I. Bucur  
 întocmit: c.arh. H. Balthes

ROMANIA  
 ANUL 1990  
 ARHITECTILOR DIN ROMANIA  
 Ioan BUCUR  
 Arhitect  
 cu drept de semnătură  
 EXPERT  
 Nr. 2008  
 000410





img. 76 Rigolă colmatată sub placa de beton în dreptul accesului sud în biserică



img. 77 Trotuar de beton în zona cămărilor



img. 78 Trotuar din beton la accesul principal în biserică, latura sud




img. 79 Trotuar din beton adiacent turnului de poartă la interior



img. 80 Alee pietonală din beton adiacentă șopronului



img. 81 Alee pietonală din beton adiacentă cămărilor



Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibului

PAVAJE, ALEI

șef proiect: arh. I. Bucur  
întocmit: c.arh. H. Balthes

ORDINUL ARHITECTILOR  
DIN ROMÂNIA  
930  
Ioan  
BUCUR  
Arhitect  
Căminul de Cultură

ROMANIA  
Arh. Ioan  
BUCUR  
EXPERT  
Nr. 000411