

STUDIU DE PARAMENT
LA BISERICA EVANGHELICĂ DIN
MIERCUREA SIBIULUI



Kiss Loránd
S.C. Imago picta S.R.L.

TÂRGU-MUREŞ

20. 02. 2015

000482

1.INTRODUCERE:

Sondajele stratigrafice de la biserica evanghelică din Miercurea Sibiului au fost efectuate la cererea Consistoriului Bisericii Evaghelice din România și a arhitectului Gabriella Olasz. Scopul principal al sondajelor a fost determinarea stratigrafiei tencuielilor, localizarea eventualelor picturi murale, decorații parietale aflate sub tencuieli ulterioare, cât și a eventualelor elemente arhitecturale înzidite.

-Sondajele stratigrafice au fost efectuate de către Kiss Lóránd, în luna februarie a anului 2015.

2.SCURTA DESCRIERE A MONUMENTULUI:

Localitatea Miercurea Sibiului (g: Reussmarkt, m: Szebenszerdahely) este situat la 34 km nord-vest de orașul Sibiu, pe drumul național ce leagă orașul Sibiu de Sebeș. Prima atestare documentară a localității provine din 1290, într-un proces între localitățile Miercurea Sibiului și Boz. În anul 1330 este menționat preotul Nikolaus de „Russmark”. Localitatea este parte a capitulului din Sebeș. În anul 1349 este prima mențiune a scaunului Miercurea, a cărui centru administrativ este Miercurea Sibiului. În 1599 Trupele lui Andrei Bathori staționează în localitate. În anul 1658 localitatea este jefuită și incendiată de trupele turcești. În anul 1704 este jefuită de soldații sărbi din trupele imperiale austriece.

Biserica evanghelică fortificată este situată în piața centrală a localității. În evul mediu avea hramul apostolului Sfântul Matia. (Fabini). Este alcătuită dintr-o bazilică romanică trinavată cu turn vestic înglobat în nava principală. Biserica are un „altar” poligonal din sec XVIII, cu boltire barocă sprijinită pe pilastri. Pe latura nordică a altarului s-a alipit o sacristie.

În nava din perioada romanică s-au păstrat arcadele semicirculare ce despart nava principală de cele laterale. Pe latura sudică biserică are un portal gotic. (O intervenție gotică este susținut și de documentul din 1496 prin care se acordă localității 10 guldeni pentru construcția bisericii. Probabil cu această perioadă se poate asocia și construcția zidului de incintă. (În această perioadă, din cauza repetatelor atacuri turcești din sudul Transilvaniei se construiesc majoritatea fortificațiilor bisericilor săsești din Pământul Crăiesc.). Biserica este înconjurată de un zid de incintă cu plan oval. Spre interiorul zidului sunt alipite încăperi de refugiu și magazionare. (În anul 1977 încă erau 77 de încăperi funcționale)

Emporele nordic și sudic ale navei sunt realizate în sec XVIII. De asemenea boltirea altarului și a navei, sprijinite pe pilastri au fost realizate în sec XVIII. „În 1783 nava bisericii este extinsă spre est. Tavanul navei principale este înlocuită cu o boltire cilindrică cu penetrații, sprijinit pe pilastri.” (Fabini)

3. DESCRIEREA STUDIULUI DE PARAMENT

Zidărie: Zidăria bisericii este alcătuită din piatră spartă. Zidurile din perioada romanică (navă, turn) sunt construite integral din piatră spartă și piatră de râu. Altarul din sec XVIII a fost construit parțial din materialul vechiului altar, parțial din cărămidă. (acest fapt poate fi observat în pod). De asemenea cărămidă a fost utilizată în zonele intervențiilor ulterioare: pilaștrii navei, zonele din jurul golurilor. Zidul de incintă a fost construit parțial din piatră (zona inferioară) în zona superioară fiind utilizat mai mult cărămidă. Acest fapt poate confirma presupunerea arhitectului Fabini, că la sfârșitul sec XV zidul de incintă a fost doar supraînălțat, adaptat cerințelor. Pietre fasonate pot fi observate la ferestrele romane de mici dimensiuni care luminau spațiul din zona vestică a navelor laterale. De asemenea, portalul sudic de factură gotică este realizat din piatră.

Tencuiala:

Interior În interiorul bisericii s-au păstrat tencuieli istorice din mai multe perioade istorice: Pe zidurile navei principale: în zona parterului, arcurile romane ce despart nava principală de cele laterale este posibil să fi păstrat tencuiala din sec XIII-XIV. Pe pilastrul romanic din apropierea intrării sudice, sub tencuiala actuală s-a păstrat o tencuială mai veche pe bază de mortat de nisip și var, zugrăvit în alb. Pe acest prim-strat de tencuială nu am observat nicio decorație murală. Pe al doilea strat de tencuială, pe primul strat de zugrăveală albă se observă urmele unei decorații murale realizat din semicercuri concentrice. Decorația a fost realizată în tehnica asecco, majoritatea stratului pictural pierzându-se. Acest strat de zugrăveală este urmat de straturi succesive de zugrăveli monocrome. Pe peretii interiori ai navei principale tencuiala istorică anterioară modificării din sec XVIII s-a păstrat până la cota balustradelor de lemn. Această tencuială are o suprafață denivelată, față de tencuiala din sec XVIII, ce are suprafață unitară, nivelată. Tencuiala medievală s-a păstrat și pe zidurile turnului: Pe exterior în zona podului, s-a păstrat suprafața de tencuială de epocă denivelată exterioară, zugrăvită în alb, dinaintea acoperișului actual. La etajul I al turnului s-a păstrat empora vestică cu deschidere semicirculară spre navă. Pe suprafața intradosului arcurilor s-a păstrat o tencuială denivelată cu zugrăveală albă pe suprafața ei.

Tencuiala medievală s-a păstrat și în zona parterului al peretelui vestic al navei. În vecinătatea turnului în nava laterală nordică și sudică s-au păstrat spațiile cu boltire semicilindrică, luminate de ferestre semicirculare de dimensiuni mici. (Abordarea acestui spațiu dintre turn și navele laterale, cât și forma, dimensiunea ferestrelor este aproape identică cu cea de la biserică evanghelică din Dobârca-la cca 10 km sud-est de Miercurea Sibiului.) O parte a acestor ferestre a fost construit din piatră brută o parte fiind cioplite dintr-o singură bucată. Fereastra din latura nordică este cu capul în jos, indicând o intervenție ulterioară radicală. În intradosul ferestrelor cioplite dintr-o singură bucată de piatră se observă urme de culoare roșie. Totodată pe suprafața pietrelor se observă alterarea roșiatică din cauza unor incendii.

Porticul sudic gotic de piatră este aşezat în spatele unui chenar semicircular. Din sondajele deschise pe suprafața chenarului semicircular reiese că acesta este un chenar semicircular din piatră cu profil simplu fără decorații. Chenarul are același material pietros roșiatic ca și ferestrele românești. Chenarul ușii are un material pietros de culoare gri, de altă origine. Presupunem că acest chenar semicircular este un ancarament de ușă romanic refolosit. (poate fi portalul vestic, în prezent pe fațada vestică existând doar un chenar simplu de lemn.)

-În zonele pilastrilor, la extinderii navei, a altarului se observă un singur strat de tencuială, cea aplicată în 1783, în perioada construcției acestor părți. Această tencuială are o suprafață mult mai unitară, netezită. Pe suprafața tencuielii s-a aplicat unitar un strat subțire de zugrăveală albă. După acesta primul strat de zugrăveală pe pereții laterală are culoare bej, pilaștri, cornișele având o nuanță mai deschisă de bej deschis. Anumite elemente din decorație stucată cum ar fi decorațiile amvonului, au fost poleite. Poleiala originală s-a păstrat doar pe cornișa superioară a amvonului, celelalte suprafete au fost revopsite cu aurolac.

Exterior În exterior, cu excepția pilastrilor se observă un strat de tencuială cu suprafață rugoasă aplicată în a doua jumătate a sec XX colorată în ocru închis. Pe suprafața pilastrilor s-a păstrat tencuiala netedă, zugrăvită în alb.

-Pe latura sudică a navei, sub stratul actual se observă o tencuială pe bază de var, cu suprafață netedă, și cu straturi succesive de zugrăveli monocrome alb, bej fără decorații. În zonele inferioare ale zidurilor, s-a folosit tencuială cu ciment de o duritate mare. Până la cota de 40 cm de la nivelul de călcare, s-a realizat un soclu de ciment. Pe latura vestică în zona inferioară se observă o căptușire sinuigă și tencuială de ciment.

Observații arhitecturale:

Din rezultatele cercetării, și observațiile făcute putem concluziona următoarea cronologie:

-În sec XIII este construită bazilica trinavată de dimensiuni mici cu turnul vestic înglobat. Câteva fragmente din gologurile ferestrelor navei principale pot fi observate în zona podului. Nava principală era tăvănită, navele laterale fiind cel mai probabil boltite. Zona emporei vestice și a turnului arată asemănări cu partea identică a bisericii evanghelice din Dobârca.

La sfârșitul sec XV sunt menționate construcții la biserică. Această intervenție este confirmată de portalul sudic gotic. Ce mai probabil o mare parte a intervențiilor se referă la zidul de incintă. (Ferestrele actuale în arc frând sunt de fapt o gotizare tardivă din secolul XVIII asemenea bisericilor din Filitelnic, Netuș sau Hetiur.)

-În jurul anului 1783 biserică este supusă unei intervenții radicale: nava este extinsă spre est, altarul medieval este demolat, fiind construit un altar alungit cu

închidere poligonală. Tot în această perioadă sunt construite emporele nordic și sudic, boltirea navelor.

-În a doua jumătate a sec XIX este construit empora actuală vestică, arcadele emporei românești fiind înzidite.

În concluzie:

În urma cercetării stratigrafice nu au fost descoperite elemente de decorație muială concludentă. Nu au fost localizate picturi murale sau inscripții. În același timp nu se poate exclude existența unor inscripții sau decorații izolate de dimensiuni mici.

-Pe suprafața interioară și exterioară a zidurilor s-au păstrat suprafețe mari de tencuieli de epocă, în stare bună de conservare.

4. STAREA DE CONSERVARE:

Starea generală de conservare a bisericii este bună. Este o biserică bine întreținută, fără probleme majore. Se observă deteriorări la nivelul zidăriei, cauzat de umiditatea capilară. Acestea se observă în zonele inferioare cu tencuiulă cu ciment. (de exemplu pe latura vestică a navei, latura estică a absidei)

5. PROPUNERI:

Acste propuneri sunt întocmite în atenția proprietarului, cât și a executantului lucrărilor de renovări

-Îndepărtarea tencuielilor cu ciment din zonele inferioare ale zidurilor, atât în exterior cât și în interior. Se va îndepărta soclul de ciment din exterior.

-Propunem îndepărtarea integrală a tencuielilor de ciment din zonele inferioare ale zidurilor, atât în interior cât și în exterior.

-Având în vedere că majoritatea tencuielilor este în stare bună de conservare, propunem păstrarea tencuielilor de epocă. Vor fi îndepărtate doar zonele deteriorate. Straturile succese de zugrăveli fără aderență și fără decorații vor fi îndepărtate sub asistența unui pictor-restaurator. (În timpul curățirii îndepărtării straturilor succese pot apărea inscripții sau decorații izolate). Decorațiile, inscripțiile ce apar în timpul curățirii, vor fi delimitate de către restaurator, ulterior fiind decapate de către el.

-Lacunele și retencuirile vor fi realizate cu mortar de var, fără adăos de ciment. La baza zidurilor se va lăsa netencuit o bandă de cca 10 cm pentru a ajuta evaporarea umidității din ziduri. Suprafața noii tencuieli va fi subordonată zonei adiacente, respectiv tencuielii de epocă. Rezugrăvirile vor fi realizat cu lapte de var colorat în masă.

-În exterior propunem îndepărtarea tuturor tencuielilor deteriorate fără decorații.

-Având în vedere că în interiorul bisericii sunt dominante elementele de arhitecturale de factură barocă, cât și existența unui mobilier valoros unitar din sec XVIII, propunem păstrarea acestui interior în înfățișarea

actuală. Singura intervenție propusă ar fi curățirea chenarului semicircular din piatră de la intrarea sudică.

Pentru cromatica interioară propunem utilizarea uneinuanțe de bej deschis, iar pentru pilaștrii, coloane, cornișe propunem utilizarea unei nuanțe mai deschise a acelaiași culori sau a culorii albe.

6. BIBLIOGRAFIE:

Hermann Fabini Atlas der Siebenburgische Wehrkirchen und Dorfkirchen

7. FOTODOCUMENTATIE



Biserica evanghelică din Miercurea Sibiului văzut dinspre sud.




Fațada sudică a navei

000487



Porticul sudic etajat (sec XVIII)



Latura sudică a navei

000488



Latura nordică a navei



Latura nordică a navei, colțul vestic. Fereastră romanică cu capul în jos.

000489



Fațada vestică. În zona inferioară se observă o căptușeală a zidului cu țigle și mortar de ciment




Fațada vestică: fereastră romanică realizată din pietre sparte

000490




Latura sudică a navei. Fereastră romanică realizată dintr-un singur bloc de piatră



Intradosul ferestrei românice (latura sudică a navei) În sondajul stratigrafic se observă urme de pigmenți roșii

000491



Turnul vestic cu foisorul de lemn.



Interiorul bisericii,spre altar

000492



Altarul din sec XVIII.



Amvonul bisericii

000493



Nava și empora vestică



Empora sudică

000494



Portalul sudic. În fața portalului gotic s-a montat un chenar semicircular din piatră



Portalul sudic. Sondaj stratigrafic pe chenarul semicircular din piatră fasonată.




Portalul sudic. Sondaj stratigrafic pe chenarul semicircular din piatră fasonată.




Intradosul arcului dintre nava principală și cea laterală sudică: sondaj stratigrafic cu urmele unei picturi decorative.

000496



Nava principală, peretele sudic: sondaj stratigrafic



Sondaj stratigrafic pe peretele sudic al altarului

000497



Amvon: poleiala cornișei superioare.



Inscriptie cu blazoane deasupra ușii de sacristie.

000498



Turn, etaj: arcadele emporei românice vestice. Se observă suprafețele de tencuieli cu zugrăveală albă pe suprafața intradosului.



Latura estică a turnului, zona podului: fereastră romanică înzidită.

000499



Latura sudică a turnului, zona podului. Suprafață de tencuială exterioară dinaintea șarpantei actuale.



Zidul sudic al navei principale- zona podului. Fereastră circulară înzidită din perioada romanică (?)



Zidul sudic al navei laterale sudice. Se observă extinderea din sec XVIII. Extinderea este realizată din cărămidă.



Podul navei spre vest. Cele două ziduri ale navei principale românice.

000501



Interiorul zidului de incintă cu încăperile de refugiu și magazii.



Interiorul zidului de incintă cu încăperile de refugiu și magazii.

000502



Incintă. Turnul porții


000503



Altarul din 1760

Tg Mureş 24. 02. 2015

Pictor restaurator Kiss Lórán
S.C.Imago Picta S.R.L.



000504

2018

ANSAMBLUL BISERICII FORTIFICATE MIERCUREA SIBIULUI

RAPORT ARHEOLOGIC PRELIMINAR

Etapa I

*CONSERVAREA, REABILITAREA ȘI PROMOVAREA BISERICIIE EVANGHELICE
DIN MIERCUREA SIBIULUI, JUDEȚUL SIBIU*

C.Ş. II dr. Maria Emilia TIPLIC
Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu



INSTITUTUL DE CERCETĂRI SOCIO-UMANE SIBIU

**BISERICA EVANGHELICĂ DIN
MIERCUREA SIBIULUI
RAPORT ARHEOLOGIC PRELIMINAR
Etapa I
17 septembrie – 12 octombrie 2018**

Coordonator:

Prof.univ.dr. ZENO KARL PINTER
Arheolog expert
AM-E-316

Echipa de cercetare arheologică:
CŞ II dr. Maria Emilia ȚIPLIC
Arheolog specialist
AM-S-474

Prof univ. dr. habil. Ioan Marian ȚIPLIC
Arheolog expert
AM-E-408

**SIBIU
Noiembrie 2018**

000506

ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE DIN MERCUREA SIBIULUI (jud. SIBIU)

RAPORT ARHEOLOGIC PRELIMINAR ETAPA I

CONTEXT ISTORIC ȘI ARHITECTURAL

Localitatea este situată în Podișul Secașelor, pe valea râului Secaș, la 35 km V de Sibiu și 21 km E de Sebeș. Zona localității este bogată în descoperiri arheologice fiind atestate niveluri de locuire de epocă neolitică și eneolitică, materiale de epoca bronzului și dacice, precum și locuirile de perioadă romană (*villa rustica*), de sec. V-VI și din perioada evului mediu timpuriu (în jurul localității documentele atestă existența a trei așezări dispărute: Mondorf, Alba ecclesia și Firstendorff). În privința originii localității actuale, numele german și latin al localității Miercurea Sibiului (Reußmarkt, Forum Ruthenorum, Târg al rușilor) arată că ar putea fi vorba inițial de o așezare slavă cu funcția de târg al slavilor, anterioară colonizării secuilor și sașilor. Mai vechi decât prima atestare documentară (1291), elemente ale bisericii medievale amplasată în mijlocul localității, pe latura de nord a unei piețe spațioase, au determinat pe o parte din specialiști să atribuie edificiul de cult unei așezări secuiești, presăsești. Așezarea săsească s-ar fi întemeiat, conform istoriografiei, la începutul secolului XIII, iar ca și localizare spațială ea s-a realizat în partea de vest a pieței deja amintite, respectiv la vest de biserică. Prima mărturie documentară (1291) confirmă prezența unor greavi sași în localitate ce se înrudesc cu puternica familie de greavi din Ocna Sibiului. În 1349 este atestat pentru întâia oară scaunul Miercurea ca parte componentă a Provinciei Sibiului, care a cuprins inițial 11-13 sate, apoi 10 sate și târgul omonim, care până în 1876 a fost centru scăunal. Evoluția monumentului este în strânsă legătură cu istoria comunității săsești de aici, care l-a creat, l-a întreținut, l-a refăcut sau l-a conservat.

ANSAMBLUL BISERICII EV. FORTIFICATE

Ansamblul bisericii ev. fortificate (P-ța Republicii nr. 219-221) cuprinde o incintă fortificată în interiorul căreia se află o biserică a cărui vechime coboară până în secolul al XIII-lea, conform istoricilor de artă.

Biserica a fost construită inițial ca bazilică romanică prevăzută cu un turn mic și cu o tribună, fiind foarte asemănătoare cu biserică romanică ruinată de la Gârbova; la sfârșitul secolului al XV-lea edificiul este modificat fiind supraînăltătate navele laterale, iar turnul romanic fiind înglobat aproape cu totul în acoperișul supraînăltat al colateralelor; în secolele XVII-XVIII biserică este refăcută de mai multe ori. O intervenție majoră are loc în anul 1783, când nava principală și colateralele primesc bolți baroce, cele din urmă fiind prelungite înspre est, corul este și el reconstruit și extins spre est.

Incinta. Se presupune că incinta din jurul bisericii datează și ea din secolul al XIII-lea, aceasta fiind transformată și supraînăltătă spre sfârșitul secolului al XV-lea, iar spre interior sunt adosate camere de provizii pe trei niveluri. Cămările de provizii adosate pe zidul de incintă în partea de nord și vest și lăzile de cereale din partea de sud a cetății sunt elemente bine păstrate, care la multe biserici au dispărut. Intrarea în cetate este asigurată printr-un bastion de poartă. Între 1995 și 2007 au fost executate lucrări de reparații la acoperiș, fiind instalat un sistem de preluare a apei pluviale și s-a realizat un dren în jurul bisericii de către comunitate și HOG (Comunitatea sătenilor stabiliți în Germania), fără un proiect de restaurare a bisericii și fără o cercetare arheologică preliminară.

DESCRIEREA CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE PRELIMINARE

În vederea restaurării și conservării ansamblului bisericii ev. fortificate din Miercurea Sibiului s-a inițiat proiectul cu finanțare europeană „Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la ansamblul bisericii fortificate Miercurea Sibiului”. Într-o fază premergătoare inițierii proiectului de restaurare amintit, la solicitarea Parohiei evanghelice din Miercurea Sibiului, reprezentată prin preotul Wolfgang Wünsch, în baza proiectului nr. 1 din 12.04.2018 încheiat între Parohia Evanghelică C.A. Miercurea Sibiului și Institutul de Cercetări Socio-Umane din Sibiu, s-a demarat o cercetare arheologică preliminară necesară înaintării dosarului spre avizare la comisiile de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

La biserică evanghelică din Miercurea Sibiului, nu au mai fost efectuate cercetări arheologice până la această dată, deși ultima intervenție de natură să distrugă contextele arheologice a fost realizată în 2007-2008 când s-a realizat un sistem de drenaj și de

hidroizolație în jurul bisericii și un sistem de preluare a apei pluviale de pe acoperiș care toate au afectat situl arheologic și straturile arheologice (informațiile obținute de la administratorul bisericii evanghelice). Această ultimă intervenție, care a dus la distrugerea sau în cel mai bun caz la contaminarea contextelor arheologice a fost realizată fără supraveghere arheologică de specialitate.

Cercetarea arheologică demarată de echipa de arheologi în septembrie 2018 s-a efectuat în exteriorul bisericii prin deschiderea a trei suprafețe (S1, S2, S3 – fig. 2) și în interiorul bisericii prin deschiderea unei suprafețe (S 4- fig. 2). Unitățile de săpătură au fost amplasate ținând cont de planul general de săpătură ce va fi pus în aplicare odată cu începerea activităților de restaurare propriu-zise și pentru obținerea diferitelor niveluri de călcare de-a lungul timpului și a cotelor de adâncime pentru fundațiile bisericii, în diferite puncte. Atât în exteriorul bisericii cât și în interiorul ei cotele au fost date de la nivelul călcare actual (NCA), o posibilă coborâre a nivelului în exteriorul bisericii fiind de evitat, datorită nivelului de înmormântare foarte sus aflat la -30 cm față de NCA. De asemenea, pentru interiorul bisericii propunem păstrarea nivelului de călcare actual, deoarece nivelul de călcare din perioada barocă se află la 4-8 cm sub podeaua actuală de lemn.

În cele patru secțiuni au fost dezvelite un total de 39 de morminte sau fragmente de morminte databile începând cu a doua jumătate a secolului al XII-lea și până spre finalul secolului al XVI-lea sau probabil și în secolul al XVII-lea. De asemenea au fost identificate cel puțin două etape de construcție a bisericii românești și una gotică și se poate spune cu certitudine că fundația bisericii românești descoperită în săpătură a tăiat morminte medievale cu nișă pentru cap care au gravitat în jurul altui locaș de cult care nu a fost identificat în această etapă de cercetare.

Descrierea săpăturii

S1 (L= 300 cm, l=200 cm) a fost realizată în exteriorul bisericii, pe latura de vest a ei (fig. 4), cu scopul de a clarifica aspecte legate despre nivelurile de călcare din diferite epoci, despre adâncimea de fundare a zidului turnului bisericii și a zidului colateralei de nord, și cu scopul de a obține informații despre nivelurile de înmormântare și de a identifica eventualele materiale arheologice provenite din morminte, informații care să ajute la realizarea unei cronologii a monumentului.

În S 1, straturile arheologice din apropierea fundației bisericii, pe o lățime de cca 70-80 cm au fost deranjate de realizarea drenajului și a hidroizolației în jurul bisericii (v. fig. 6); șanțul pentru drenaj a fost săpat până la adâncimea de -112 cm, acesta fiind realizat fără o

supraveghere arheologică. În zona neafectată, după îndepărțarea stratului vegetal și a unui strat brun care avea în componență lui mortar, fragmente mici de cărămidă și rar mortar, a ieșit un prim nivel de călcare, care în același timp reprezintă și un nivel de refacere, la o adâncime de cca 20-30 cm. Sub acest nivel, la numai -35 cm de la nivelul actual de călcare a ieșit primul nivel de înmormântări. Din acest nivel de înmormântări post-reformă au ieșit trei morminte, M 1, M2 și M3, orientate diferit (N-S, EV, NV-SE). Sub acest nivel de înmormântare aflat la -30-60 cm (v. fig. 5 și 6), s-au aflat 2-3 straturi care indică incendieri (în aceste straturi a ieșit cărbune), refaceri și reconstrucții ale bisericii (v. fig. 13-15), pentru ca sub aceste straturi să se afle următorul nivel de înmormântare, la o adâncime de cca 100 cm, din care se pare că fac parte mormintele M 6, N 9, M10 și M 11. Sub acest nivel de înmormântare a mai fost identificat un nivel din care fac parte mormintele M 21, M 22 și M 23. Cele mai vechi morminte sunt M 24 și M 25.

În S 1 a fost dezvelită fundația de vest a bisericii, cercetarea arheologică punând în evidență de fapt existența a două fundații diferite, care nu se țes și care au fost construite în două etape diferite (v. fig.11, 12, 16):

- *fundația turnului de vest* realizată din piatră fasonată, piatră mare legată cu mortar gri; ca textură este asemănătoare cu fundația vechiului cor demolat, identificată în interiorul bisericii, în S 4; talpa de fundare a clopotniței se află la -152-156 cm față de nivelul actual de călcare;
- *fundația colateralei de sud* realizată din piatră spartă și de râu legată cu mortar galben; talpa de fundare se află la -136 cm față de NCA; ca textură este asemănătoare cu fundația colateralei de sud identificată în S 3 și în S 4.

În S 1 au fost identificate mai multe niveluri de înmormântare, fiind descoperite un total de 13 morminte, dintre care 3 morminte datează de după doua jumătate a secolului al XVI-le, iar cel mai vechi mormânt este reprezentat de M 21, M 22, M 23, M 24 și M 25 și care se datează în a doua jumătate a secolului al XII-lea și în secolul al XIII-lea.

În S 1 au fost identificate 13 morminte

M 1 – în S 1, depus în sicriu cu cuie; de la genunchi în sus intră sub profilul de nord; orientat NV-SE; scheletul se află la adâncimea de – 35 cm față de NCA; vârstă: matur. Umplutura gropii constă din pământ brun cu mult pietriș, fragmente de cărămidă, piatră, mortar, fragmente ceramice și oase; suprapune parțial pe M2; fără inventar (fig. 5).

M 2 – în S 1, depus în sicriu cu cuie; de la bazin în sus este tăiat, deci nu s-a mai păstrat; orientat V-E; scheletul se află la adâncimea de -50 cm față de NCA; vârstă: matur.

Umplutura gropii constă din pământ brun cu pietriș, fragmente de cărămidă și olane, fragmente ceramice, mortar, cărbune și oase; suprapus de M2; fără inventar (fig. 5,6).

M 3 – în S 3, depus în sicriu cu cuie; orientat N-S; păstrat prost în partea superioară, mâinile și coastele nu s-au mai păstrat; scheletul se afla la adâncimea de -60 cm față de NCA; vîrstă: copil (lungimea totală de 84 cm). Umplutura gropii constă din pământ brun cu pietriș, fragmente de cărămidă și olane, mortar, fragmente ceramice, fragmente de sticlă, cărbune și oase; fără inventar (fig. 5, 6).

M 6 – în S1, depus în sicriu, capacul e ieșit la adâncimea de -105 cm față de NCA; orientat V-E; sunt două morminte: M 6 A: un copil mic (1-3 ani); copilul s-a păstrat întreg, dar la șpăluire, oasele foarte fragile s-au desprins; capul copilului, intră pe jumătate sub profilul de vest; scheletul se afla la adâncimea de -110 cm; suprapune pe M 6 B, în zona pieptului. M 6 B intră de la umeri în sus sub profilul de vest; scheletul se afla la adâncimea de -12 cm; scheletul este deranjat din vechime lipsind brațul drept și bazinul drept: Mormântul a deranjat alt mormânt, în groapa lui ieșind oase întregi. Umplutura gropii constă din pământ brun cu mortar, pietre mici și medii, fragmente de olane, oase și foarte rar cărbune; fără inventar (fig. 7, 8).

M 9 – în S 1, depus în sicriu, s-au păstrat urme de lemn; V-E; păstrat întreg; îl taie pe M 10 de la gât în jos; brațele sunt depuse pe abdomen, picioarele apropiate; deasupra a avut un strat de var (de la brâu în sus); scheletul se afla la adâncimea de -118 cm față de NCA; vîrstă: matur. Umplutura gropii constă din pământ brun cu mortar, pietre, rare fragmente de cărămidă; fără inventar (fig. 7, 8).

M 10 – în S 1, depus în sicriu, s-au păstrat urme de lemn; orientat V-E; s-a păstrat doar craniul, fiind tăiat de M 9; scheletul se afla la adâncimea de -115-120 cm față de NCA; vîrstă: matur. Umplutura gropii constă din pământ brun cu mortar, pietre, rare fragmente de cărămidă; fără inventar (fig. 7, 8).

M 11 – în S 1, orientat V-E; păstrat parțial, fiind tăiat de M 6; s-au păstrat doar tibiile, femurul stâng, brațul stâng, trei coaste; la rândul lui a deranjat alt mormânt din care s-a păstrat doar tibia și peroneul; scheletul se afla la adâncimea de -130 cm față de NCA; vîrstă: matur. Umplutura gropii constă din pământ brun cu mortar, pietre, rare fragmente de cărămidă; fără inventar (fig. 7, 8).

M 20 – în S 1, orientat V-E; de la genunchi în sus intră sub profilul de vest; scheletul se afla la adâncimea de -140 cm față de NCA; vîrstă: matur. Umplutura gropii constă din pământ brun cu mortar; fără inventar (fig. 7).

M 21 – în S 1, orientat V-E; de la umeri în sus intră sub profilul de est; mâinile alinate pe lângă corp; la rândul lui a deranjat alt mormânt, în groapa lui fiind găsit un femur întreg; scheletul se afla la adâncimea de -147 cm față de NCA; vîrstă: matur. Umplutura gropii constă din pământ negru, curat, dar cu foarte rare pietricele mici albe, rar cărbune și foarte rar pigment de mortar; pigment de cărămidă/ ceramică; fără inventar (fig. 9, 10).

M 22 – în S 1, orientat V-E; de la bazin în sus intră sub profilul de est; mâinile alinate pe lângă corp; scheletul se afla la adâncimea de -147 cm față de NCA; vîrstă: matur. Umplutura gropii constă din pământ negru, curat, dar cu foarte rare pietricele mici albe, rar cărbune și foarte rar pigment de mortar; fără inventar (fig. 9, 10).

M 23 – în S 1, orientat V-E; dezvelit doar în zona piciorului stâng, restul intră sub profilul de sud; mâinile alinate pe lângă corp; la rândul lui a deranjat alt mormânt, în groapa lui fiind găsit un femur întreg; scheletul se afla la adâncimea de -135 cm față de NCA; vîrstă: matur. Umplutura gropii constă din pământ negru, cu rară piatră mică și rar mortar; fără inventar (fig. 9, 10).

M 24 – în S 1, orientat V-E; groapa s-a conturat parțial de sus; deranjat de M 25, fiind tăiat de la abdomen în sus; brațul drept nu s-a păstrat, în schimb antebrațul este aşezat pe bazin; picioarele sunt aşezate paralel; la rândul lui a tăiat alte morminte, în groapa lui fiind multe oase. Scheletul se afla la adâncimea de -140 cm față de NCA; vîrstă: matur (?). Umplutura gropii constă din pământ negru cu cărbune, rare pietre și foarte rar mortar; fără inventar (fig. 9, 10).

M 25 – în S 1, orientat V-E; groapa s-a conturat de sus; la tăiat pe M 24, în groapa lui M 25 fiind descoperite oase răvășite; dezvelit parțial, adică picioarele, o parte din bazin și o parte din mâna dreaptă, restul scheletului intră sub profilul de est; mâna dreaptă aliniată pe lângă corp. Scheletul se afla la adâncimea de -175 cm față de NCA; adâncimea gropii – 28 cm; vîrstă: matur(?). Umplutura gropii constă din pământ galben amestecat cu negru, predominând cel galben, are urme rare de pietricele albe, foarte rar pigment de mortar, cu multe oase și fragmente de oase; pare a fi avut pigment de cărbune; în zona picioarele pământul era galben cu aspect de urme de rugină;; fără inventar (fig. 9, 10, 11, 12).

S2 (L= 300 cm, l=200 cm) a fost realizată în exteriorul bisericii, pe latura de nord a ei, cu scopul de a clarifica aspecte legate despre nivelurile de călcare din diferite epoci, despre adâncimea de fundare a zidului colateralei de nord a bisericii, cu scopul de a obține informații despre nivelurile de înmormântare și de a identifica eventualele materiale

000512

arheologice provenite din morminte, informații care să ajute la realizarea unei cronologii a monumentului și a cimitirului.

În S2 straturile arheologice din apropierea fundației bisericii, pe o lățime de cca 60-80 cm au fost deranjate de realizarea drenajului în jurul bisericii; șanțul pentru drenaj a fost săpat până la adâncimea de -120-124 cm, acesta fiind realizat fără o supraveghere arheologică. În zona neafectată, au fost identificate cel puțin patru niveluri de înmormântare și au putut fi surprinse trei niveluri de călcare din diferite perioade de timp.

În S 2, au fost dezvelite fundațiile colateralei de nord și a contrafortului atașat de fundația colateralei (fig. 27, 28, 29):

➤ *Fundația colateralei de nord* este realizată din piatră spartă și de râu, de dimensiuni medii și mici, legate cu mortar galben; la adâncimea de -74-78 cm în față de NCA fundația prezintă un decroș mic de 6 cm, de la care pornește altă textură de zid, diferită, și care este realizată din piatră spartă regulat și de râu de dimensiuni medii și legată cu mortar alburiu; adâncimea acestui decroș corespunde cu o lentilă de mortar alb și pietricele multe surprinsă stratigrafic la adâncimea de -84-100 cm față de NCA și care reprezintă nivelul de călcare medieval, de secol XIII-XIV. Un alt nivel de călcare ce corespunde secolului al XV-lea și prima jumătate a secolului al XVI-lea a fost surprins la adâncimea de cca -70 cm. și un al treilea nivel de călcare a fost identificat la cca -20 cm față de NCA, imediat sub stratul vegetal și sub un strat subțire de mortar și cu pietricele. Talpa fundației zidului colateralei de nord am surprins-o la cca -176-180 cm de la nivelul actual de călcare; în acest segment fundația corului de nord nu a tăiat morminte;

➤ *Fundația contrafortului*, care se lipește de fundația colateralei de nord, este realizată din piatră de diferite dimensiuni legate cu mortar alb. Talpa fundației contrafortului am surprins-o la -172-170 cm. Fundația colateralei de nord nu se țese cu fundația contrafortului; fundația contrafortul a tăiat un mormânt cu nișă pentru cap, databil în a doua jumătate a secolului al XII-lea sau în prima jumătate a secolului al XIII-lea; contrafortul nu a tăiat alte morminte medievale mai târzii.

În S 2 au fost identificate mai multe niveluri de înmormântare, fiind descoperite un total de 8 morminte, dintre care cel puțin 4 morminte datează de după doua jumătate a secolului al XVI-le, iar cel mai vechi mormânt este M 30 și care face parte din orizontul înmormântărilor cu nișă pentru cap și care se datează în a doua jumătate a secolului al XII-lea sau prima jumătate a secolului al XIII-lea (fig. 24, 27, 28).

M 4 – în S 2, depus în sicriu cu cuie; de la bazin în sus intră sub profilul de vest; orientat V-E; mâinile au fost așezate pe bazin, picioarele paralele; scheletul se afla la adâncimea de -0,74 față de NCA; vîrsta: matur. Scheletul a fost deranjat de muncitori, fiind scoase piciorul și bazinul stâng și fragmente din mâna dreaptă. Umplutura gropii constă din pământ brun cu pietriș, mult mortar, fragmente de cărămidă, mult cărbune, oase; fără inventar (fig. 24, 25).

M 5 – în S 2, depus în sicriu cu cuie; orientat E-V; scheletul se afla la adâncimea de -0,74 față de NCA; vîrsta: matur. Scheletul a fost distrus de șanțul pentru drenaj; s-a păstrat doar piciorul drept și bazinul. Umplutura gropii constă din pământ brun cu pietriș, mult mortar, fragmente de cărămidă, mult cărbune, oase; fără inventar (fig. 24, 25).

M 7 – în S 2, depus în sicriu cu cuie; orientat SE-NV; scheletul se afla la adâncimea de -1,00 m față de NCA; vîrsta: copil / adolescent (?). Scheletul deranjat din vechime, s-a păstrat capul, coastele, coloana, brațul stâng, bazinul și femurul stâng. Umplutura gropii constă din pământ brun cu multă piatră, pietriș, mult mortar, fragmente de olane / cărămidă, fragmente ceramice, cărbune, oase; fără inventar (fig. 24, 25).

M 8 – în S 2, depus în sicriu cu cuie; orientat V-E; scheletul se afla la adâncimea de -1,00 m față de NCA; vîrsta: matur. Scheletul de la umeri în sus intră sub profilul de vest; brațele sunt depuse pe abdomen, picioarele adunate. Umplutura gropii constă din pământ brun cu multă piatră, pietriș, mult mortar, fragmente de olane / cărămidă, fragmente ceramice, cărbune, oase; fără inventar (fig. 24, 25).

M 12 – în S 2, orientat V-E; scheletul se afla la adâncimea de -1,05 m față de NCA; vîrsta: matur. Scheletul de la genunchi în sus intră sub profilul de vest; a deranjat alt mormânt. Umplutura gropii constă din pământ brun cu multă piatră, pietriș, mult mortar, fragmente de olane / cărămidă, cărbune, oase; fără inventar (fig. 24, 26).

M 13 – în S 2, orientat V-E; scheletul se afla la adâncimea de -1,38 m față de NCA; vîrsta: matur. Scheletul de la bazin în sus intră sub profilul de vest; picioarele sunt apropiate; groapa lui se delimită în jurul lui fiind un pământ negru, relativ curat. Umplutura gropii constă din pământ negru cu pietricele și mortar, rar fragmente mici de cărămidă, rar pigment de cărbune; fără inventar (fig. 24, 26).

M 14 – în S 2, orientat V-E; scheletul se afla la adâncimea de -1,40 m față de NCA; vîrsta: matur. Scheletul de la gât în jos intră sub profilul de est; depus în sicriu cu cuie. Umplutura gropii constă din pământ brun cu, pietricele, nisip, mortar, fragmente de olane / cărămidă, cărbune, oase; fără inventar (fig. 24, 26).

000514

M 30 – în S 2, orientat V-E; scheletul se află la adâncimea de -1,60 – 1,72 m față de NCA; vîrsta: matur. Scheletul de la abdomen în jos este suprapus de contrafort; brațele sunt așezate pe lângă corp, lipite de corp și umerii ridicati. Groapa este săpată în pământ galben, iar umplutura gropii este pământ negru cu rare pietricele mici și foarte rare fragmente mici de cărămidă / ceramică; nu am observat urme de mortar (fig. 24, 27, 28).

S3 (L= 238 cm, l=174 cm) a fost realizată în exteriorul bisericii, pe latura de sud a ei, cu scopul de a obține informații despre nivelurile de înmormântare, de a clarifica aspecte legate despre nivelurile de călcare din diferite epoci, despre adâncimea de fundare a colateralei de sud și a zidului construit în secolul al XVIII-lea, în prelungirea colateralei de sud, și modul în care cele două fundații se îmbină.

În S3 straturile arheologice din apropierea fundației bisericii și a contrafortului, pe o lățime de cca 60-70 cm au fost deranjate de realizarea șanțului pentru drenajul și hidroizolația din jurul bisericii și pentru conducta de apă pluvială; astfel, șanțul pentru conducta pentru pluvială a fost săpată până la adâncimea de -54 cm și cel pentru conducta de drenaj s-a săpat până la adâncimea de -130 cm (fig. 19-22), toate acestea fiind realizate fără o supraveghere arheologică. În zona neafectată, care a fost de mici dimensiuni (v. de ex. profilul de est, fig. 18, 19 și 22) au fost identificate 9 morminte dispuse pe adâncimi diferite și cel puțin două niveluri de călcare și de construcție; astfel o lentilă cu mortar gri și cu pietriș a fost identificată la adâncimea de - 80- 84 cm față de nivelul actual de călcare și care corespunde cu cel mai vechi nivel de călcare și construcție pe care l-am observat pe latura de sud a bisericii și care căpăcuiește un nivel de înmormântări cu morminte depuse în pământ negru cu pigment de mortar și rare pietricele; aceste morminte sunt suprapuse sau / și tăiate de fundația contrafortului, situație pe care am identificat-o și pe partea de nord a bisericii. Cel mai sus nivel de înmormântare se află la mică adâncime față de nivelul actual de călcare, respectiv la - 30 cm față de NCA (v. fig. 18-19).

În S 3 au fost identificate trei tipuri de fundație, care corespund cu tot atâtea etape de construcție:

- *Fundația colateralei de sud*, care a fost identificată și în S 4, anteroară fundației contrafortului și fundației baroce de la 1783; fundația este realizată din piatră spartă și piatră de râu legată cu mortar gălbui fărâmicios; talpa fundației acestui zid se află la -136 cm față nivelul actual de călcare; pe latura de sud, pe acest segment fundația nu a tăiat nici un mormânt;

- *Fundația contrafortului*, care se lipește de fundația colateralei de sud, este realizată din piatră de diferite dimensiuni legate cu mortar alb. Talpa fundației contrafortului am surprins-o la -145 cm față de NCA. Fundația colateralei de sud nu se țese cu fundația contrafortului; fundația contrafortul a tăiat 2 morminte, cele din urmă aflându-se în ultimul nivel de înmormântări, care corespunde secolelor XII-XIII; contrafortul nu a tăiat alte morminte medievale mai tardive.
- *Fundația zidului baroc* realizată din piatră și fragmente de cărămidă legate cu mortar gri-gălbui, nisipos, foarte fărâmicios; talpa fundației acestui zid se află în exteriorul bisericii la cca -124 cm față de nivelul actual de călcare; fundația fost observată și în interiorul bisericii, în S 4.

În S 3 au fost identificate 9 morminte și fragmente de morminte:

M 15 – în S 3, orientat V-E; scheletul se află la adâncimea de -42 cm față de NCA; vîrstă: matur; deranjat de muncitori, care au scos capul și brațul stâng; de la bazin în jos intră sub profilul de est; brațele sunt așezate pe lângă corp și palmele pe bazin. Umplutura gropii constă din pământ brun cu pietricele, pietre, mortar, fragmente de olane / cărămidă, rar cărbune; fără inventar (fig. 18, 19).

M 16 – în S 3, orientat N-S; scheletul se află la adâncimea de -34 cm față de NCA; vîrstă: copil/ adolescent (?); deranjat de muncitori, s-a mai păstrat o parte din coloană, câteva coaste și capul; de la jumătatea femurelor în jos intră sub profilul de sud. Umplutura gropii constă din pământ brun cu pietricele, pietre, mortar, fragmente de olane / cărămidă, foarte rar cărbune; fără inventar (fig. 18, 19).

M 17 – în S 3, orientat V-E; scheletul se află la adâncimea de -50 cm față de NCA; depus în sicriu; vîrstă: matur; parțial întră sub profilul de sud; deranjat de muncitori, care au scos parțial capul, brațul stâng și coastele; antebrațul stâng, păstrat, era așezat pe bazin; tibiile au fost deranjate de M 15; suprapus parțial de M 16. Umplutura gropii constă din pământ brun cu mult mortar, pietricele, fragmente de olane / cărămidă, fragmente de oase; fără inventar (fig. 18, 19).

M 18 – în S 3, orientat V-E; scheletul se află la adâncimea de -53 cm față de NCA; depus în sicriu; vîrstă: matur; suprapus și deranjat de M 17. Umplutura gropii constă din pământ brun cu mult mortar, pietricele, fragmente de olane / cărămidă, fragmente de oase; fără inventar (fig. 18, 19).

M 19 – în S 3, orientat V-E; scheletul se află la adâncimea de -76 cm față de NCA; vîrstă: matur; s-au păstrat doar picioarele; în zona bazinului a fost deranjat de șanțul pentru hidroizolație. Pare înmormântat ulterior realizării contrafortului. Umplutura gropii constă din

pământ brun cu mult mortar, fragmente mici de olane / cărămidă, oase; fără inventar (fig. 18, 19).

M 26 – în S 3, orientat V-E; scheletul se afla la adâncimea de -96 cm față de NCA; vârsta: matur; depus în sicriu; s-a păstrat doar un picior, probabil cel drept; de la genunchi în sus intră sub profilul de vest. Umplutura gropii constă din pământ negru cu mortar, piatră, rar fragmente mici de olane / cărămidă, oase și cărbune; fără inventar (fig. 19, 20, 21).

M 27 – în S 3, orientat V-E; scheletul se afla la adâncimea de -110 cm față de NCA; vârsta: matur; s-au păstrat doar piciorul drept; piciorul stâng a fost scos de muncitor. Umplutura gropii constă din pământ negru cu rare pietre, rar pigment de mortar, oase; fără inventar (fig. 19, 20).

M 28 – în S 3, orientat V-E; scheletul se afla la adâncimea de -143 cm față de NCA; vârsta: matur; de la bazin în sus este suprapus de contrafort; picioarele sunt adunate; îl taie pe M 29. Groapa a fost săpată în pământ galben. Umplutura gropii constă din pământ negru curat cu rar pigment de cărbune și pigment de cărămidă / ceramică; nu am observat urme de mortar, fără inventar (fig. 20, 21).

M 29 – în S 3, orientat V-E; a avut lemn deasupra; scheletul se afla la adâncimea de -141 cm față de NCA; vârsta: matur; tăiat de M 28 parțial; se pare că și M 29 a fost suprapus / tăiat de contrafort de la bazin în sus; picioarele sunt adunate. Groapa a fost săpată în pământul galben. Umplutura gropii constă din pământ negru curat cu rare pigment de cărbune și pigment de cărămidă/ ceramică; nu am observat urme de mortar; fără inventar (fig. 20, 21).

S4 (L= 410 cm, l=250 cm) a fost deschisă în interiorul bisericii, pe latura de sud a ei, în capătul estic al colateralei de sud (fig. 2, 30), cu scopul de a obține informații despre nivelurile călcare din interiorul baroc al bisericii, despre diferențele niveluri de înmormântare și informații despre adâncimea de fundare a colateralei de sud și a zidului construit în secolul al XVIII-lea, în prelungirea colateralei de sud, și modul în care cele două fundații se îmbină, precum și informații despre o cronologie a monumentului.

În S 4, sub pardoseala de lemn actuală și sub un strat de nisip de cca 4-8 cm a ieșit o pardoseală de lut, care corespunde cu nivelul de călcare de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, când colaterală de sud a fost prelungită și construită în formă barocă (fig. 30-31). Sub această pardoseală barocă a ieșit direct nivelul de înmormântări medievale, care se datează în secolele XII-XIII, ieșind 9 morminte și fragmente de morminte. În această suprafață, imediat sub pardoseala barocă, au fost identificate 4 tipuri de fundație de ziduri:

- *O fundație cu o adâncime superficială de cca 20-28 cm, perpendiculară e fundația vechiului cor și pe zidăria barocă, care suprapune nivelul de înmormântări medievale, fără să îl deranjeze;*
- *Fundația zidului baroc realizată din piatră și fragmente de cărămidă legate cu mortar gri-gălbui, nisipos, foarte fărâmicios; talpa fundației acestui zid se află la cca -90 cm față de nivelul actual de călcare din biserică; fundația a fost aşezată peste un mormânt întreg; nu a putut fi desenat.*
- *Fundația zidului de est a colateralei de sud realizată din piatră spartă și piatră de râu legată cu mortar gălbui fărâmicios; talpa fundației acestui zid se află la -96-100 cm față de nivelul actual de călcare din biserică; fundația a tăiat două mormintele medievale, databile cel mai probabil în secolul al XIII-lea; zidul de est al colateralei de sud a fost demolată în 1783 când a fost prelungită nava și construită în stil baroc.*
- *Fundația vechiului cor realizată predominant din piatră spartă (predominant) și piatră de râu, legată cu mortar gri fărâmicios; talpa fundației acestui zid se află la -115-130 cm față nivelul actual de călcare din biserică; fundația a tăiat un mormânt medieval, databil cel mai probabil în secolul XIII.*

În S4 au fost identificate 9 morminte din nivelul de înmormântare medieval și care corespundeau la aceea vreme cu exteriorul bisericii medievale, înainte de a fi construită prelungirea colateralei de sud în 1783:

M 31 – în S 4, orientat V-E; a avut lemn deasupra; scheletul se afla la adâncimea de -46-50 cm față de NCA; vîrstă: copil (4-6 ani); păstrat întreg, deranjat de muncitori, care i-au scos brațele și o parte din coaste; a deranjat alt mormânt. Umplutura gropii constă din pământ negru curat cu rare pigment de mortar și pietricele; fără inventar (fig. 32, 33).

M 32 – în S 4, orientat V-E, cu o ușoară deviere; a avut lemn deasupra; scheletul se afla la adâncimea de -55 cm față de NCA; vîrstă: copil (2-3 ani); a fost tăiat de fundația de est a colateralei de sud în zona sternului; picioarele de la genunchi în jos au fost deranjate de muncitori, antebrațul stâng scos de muncitori; mâna stângă așezată lângă bazin (s-au păstrat doar falangele din ea). Umplutura gropii constă din pământ negru cu puțin mortar, rare fragmente mici de cărămidă, rară piatră; mortarul este alb, dar și galben; fără inventar (fig. 32, 33).

M 33 – în S 4, orientat V-E; depus în sicriu fără cuie; scheletul se afla la adâncimea de -88 cm față de NCA; de la bazin în jos intră sub profilul de est; brațul stâng ușor îndoit din cot, brațul drept întins pe lângă corp; vîrstă: matur. Umplutura gropii constă din pământ

negră cu mortar, cărbune, fragmente de oase, rare pietre și rare fragmente mici de cărămidă; mortarul este alb, dar și galben; fără inventar (fig. 32, 33).

M 34 – în S 4, orientat V-E; depus în sicriu fără cuie; scheletul se afla la adâncimea de -88 cm față de NCA; de la coaste în jos intră sub profilul de est; a deranjat alt mormânt, în groapa lui fiind alte oase; vârsta: matur. Umplutura gropii constă din pământ negru curat cu foarte rar mortar; fără inventar (fig. 32, 33).

M 35 – în S 4, orientat V-E, cu o ușoară deviere; depus în sicriu fără cuie; scheletul se afla la adâncimea de -82 cm față de NCA; păstrat parțial, respectiv s-a păstrat capul, brațul drept, omoplatul și clavicula dreaptă; brațele le-a avut pe lângă corp, foarte apropiate; vârsta: adolescent (?). Depus în pământ galben, iar umplutura gropii constă din pământ negru cu rare pietricele și foarte rar mortar; fără inventar (fig. 32, 33).

M 36 – în S 4, orientat V-E; depus în sicriu fără cuie; scheletul se afla la adâncimea de -80 cm față de NCA; de la genunchi în sus tăiat de fundația de piatră a zidului de est a colateralei de sud; păstrat doar femurul stâng și falangele de la mâna stângă; femurul drept a fost scos probabil de muncitori, din el păstrându-se doar un ciot; vârsta: matur. Umplutura gropii constă din pământ negru afânat; fără inventar (fig. 32, 33).

M 37 – în S 4, orientat V-E, cu o ușoară deviație; acoperit cu lemn; forma gropii e antropomorfă, cu nișă pentru cap, inclusiv lemnul a fost așezat după forma corpului; scheletul are o ușoară înclinație: capul se afla la adâncimea de -80, iar corpul 90-95 cm față de NCA; capul este așezat pe o pernă de pământ; de la bazin în jos intră sub profilul de est; brațele sunt așezate pe lângă corp, lipite de el; picioarele sunt adunate; vârsta: matur; deranjat de M 38 în zona tibiei. Mormânt săpat în pământ galben, iar umplutura gropii constă din pământ negru, relativ curat, cu foarte rar mortar, foarte rare fragmente mici de ceramică și rare pietricele; fără inventar (fig. 34, 36, 37).

M 38 – în S 4, orientat V-E; acoperit cu lemn; forma gropii e antropomorfă, cu nișă pentru cap, inclusiv lemnul a fost așezat după forma corpului; scheletul se afla la adâncimea de -110 cm față de NCA; de la bazin în jos intră sub profilul de est; capul este așezat mai sus decât restul corpului; brațele sunt întinse pe lângă corp; antebrațul stâng scos de muncitori; vârsta: matur. Mormânt săpat în pământ galben, iar umplutura gropii constă din pământ negru, relativ curat, cu foarte rar mortar, foarte rare fragmente mici de ceramică și rare pietricele; fără inventar (fig. 34, 36, 37).

M 39 – în S 4, orientat V-E, cu o ușoară deviere; scheletul se afla la adâncimea de -101 mc față de NCA; de la genunchi în sus este tăiat de fundația umărului vechiului cor

demolat; în zona picioarelor s-a distins forma gropii. Umplutura gropii constă din pământ negru, cu rar mortar, rare pietricle; fără inventar (fig. 34, 36, 37).

CONCLUZII

Pe parcursul săpăturilor au fost identificate 39 de morminte care se încadrează cronologic între jumătatea secolului al XII-lea și până în secolul al XVII-lea. Datarea celui mai vechi orizont de înmormântări s-a bazat pe identificarea unor morminte cu nișă pentru cap, care sunt dateate conform istoriografiei începând cu a doua jumătate a secolului al XII-lea și în secolul al XIII-lea. Acest nivel de înmormântări a fost tăiate de fundația colateralei de sud și de fundația corului romanic demolat și el în secolul al XVIII-lea. Cel mai nou nivel de înmormântări datează din secolul al XVII-lea și se află la -30-40 cm față de nivelul actual de călcare.

Cercetarea arheologică a identificat cel puțin trei niveluri de călcare: unul corespunde secolelor XIII-XIV, care căpăcuieste nivelul de înmormântări cu morminte depuse în pământ negru cu pigment de mortar și rare pietricele și care se află la adâncimea de -80-100 cm față de NCA în exterior și la 20-40 cm față de NCA în interiorul bisericii. Menționăm că nivelul de călcare în biserică a fost coborât, probabil în secolul al XVIII-lea odată cu refacerea bisericii în stil baroc, de altfel nivelul actual corespunzând cu cel din secolul al XVIII-lea. În exterior, nivelul de călcare din secolul al XV-lea se află la cca -50 cm față de NCA, iar cel din secolul al XVIII-lea, presupunem că a fost coborât în urma unor ample lucrări de refaceri, așa se explică mormintele aflate la numai -30 cm față de NCA.

Cote de adâncime:

- În interior, pardoseală de lut de secol XVIII identificată la -4-8 cm față de NCA;
- În exterior, cel mai vechi nivel de călcare databil în secolul al XIII-lea se află la cca -80 cm față de NCA;
- În exterior, nivelul de înmormântări de secol XVI-XVII se află la -35 cm față de NCA;
- Talpa de fundație a turnului de vest se află la 152-156 cm față de NCA;
- Talpa fundația colateralei de sud se află -136 cm față de NCA atât pe latura de sud cât și pe latura de vest (în exteriorul bisericii);
- Talpa fundației colateralei de nord a navei se află la -176-180 cm față de NCA; decroșul colateralei de nord se află la -74-78 cm față de NCA;
- Talpa fundației contrafortului pe partea de nord se află la -170-172 cm față de NCA și talpa fundației contrafortului pe partea de sud se află la -145 cm față de NCA;

- Talpa fundației construcției baroce (în prelungirea colateralei de sud) se află la -124 cm față de NCA.

Pe parcursul cercetării arheologice au fost recuperate o serie de materiale arheologice, care se află în prezent în stadiu de conservare, urmând a fi inventariate și prelucrate.

Fiind doar o cercetare arheologică preliminară o serie de răspunsuri sunt de așteptat după demararea cercetărilor arheologice de anvergură, în paralel cu lucrările de restaurare ale ansamblului fortificat. La acest moment nu pot fi date răspunsuri clare cu privire la cronologia absolută a diferitelor faze de reconstrucție a bisericii române și a fazei gotice și nici cu privire la planimetria reală a bazilicii române. Ceea ce putem susține în momentul de față este că biserică a avut două etape de construcție romanică în jurul căreia a funcționat un cimitir; această biserică romanică identificată arheologic a tăiat morminte mai vechi care au gravitat probabil în jurul altui lăcaș de cult care nu a fost identificat arheologic. Din aceste motive susținem realizarea în etapa ulterioară a unei noi serii de cercetări arheologice, mai ample (*Cercetări arheologice în ansamblul bisericii ev. fortificate din Miercurea Sibiului - etapa II*), atât în interiorul bisericii, cât și în exteriorul ei, pentru a încerca elucidarea problemelor legate de etapele de construcție și reconstrucție ale bisericii, planimetria inițială a bisericii din diferitele etape române, cât și de cronologia absolută a acestora și a cimitirului medieval.

BIBLIOGRAFIE:

- Virgil Vătășianu, *Istoria artei feudale în Țările Române*, Editura Academiei Române, București, 1959.
- Hermann Fabini, *Atlas der siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen*, Bd I, Heidelberg, Hermannstadt, 1998.
- Hermann Fabini, *Universul cetăților bisericești din Transilvania*, Sibiu, 2009.
- M. Crângaci Tiplic, „*Oaspeții germani*” în sudul Transilvaniei. *Istorie, arheologie și arhitectură (secolele XII-XIII)*, editura Academiei Române, București, 2011.
- Zeno Karl Pinter, Claudia Urduzia, ... *Custodes confiniorum, vulgo ewrii... Cercetări arheologice în așezarea medievală de la Miercurea Băi – Cunța*, Editura Academiei Române, București, 2015.
- Paul Niedermaier, *Geneza orașelor medievale din Transilvania*, Editura Academiei Române, București, 2016.






Fig. 1: Miercurea Sibiului. Vedere din satelit cu localizarea bisericii fortificate




Fig. 2: Miercurea Sibiului. Biserică fortificată. Cercetări arheologice preliminare 2018 (etapa 1)



Fig. 3: Miercurea Sibiului. Biserica fortificată – latura de nord-est





Fig. 4: Miercurea Sibiului. Biserica fortificată. Amplasarea S1

000523



Institutul de Cercetări Socio-Tineret, Sibiu	Bancajor: Biserica Ev. C.A. Miercurea Sibiului
Arheologi:	Dr. Maria Emilia Tăplic Dr. Ioan-Victorin Ispic Dr. Zeno-Karl Pinter
Desenator:	Dr. Viria Iacob Tăplic Mariana Vlaic

Tabel protejare: Lărgirea camerei de crani și extindere a cimitirului bisericii fortificate Miercurea Sibiului


Tabel planșe: Biserica Ev. Miercurea Sibiului Si - păr

Fig. 5: Miercurea Sibiului. Biserica fortificată. S1 – plan A



Fig. 6: Miercurea Sibiului. Biserica fortificată. S1 – M2 (sus), M 2 și M 3 (jos)

000524



Institutul de Cercetari Socio-Umane Sibiu	Banca Culturală Biserica Ev. C.A. Miercurea Sibiului
Arheologi: Dr. Maria Emilia Tiple Dr. Ioan-Marius Tiple Dr. Zene-Kai Pinter	Proiect realizat în cadrul proiectului de finanțare și îmbunătățire a circulației turistice în ansamblul bisericii fortificate Miercurea Sibiului 2018
Desenatori: Dr. Maria Emilia Tiple Vasilescu Vlad	Tracătură plană: Biserica Ev. Miercurea Sibiului, S1 - plan

Fig. 7: Miercurea Sibiului. Biserica fortificată. S1 – plan B





Fig. 8: Miercurea Sibiului. Biserica fortificată. S1 – M6, M 9, M 10 și M 11

000525



Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu	Biserica Ev. C.A. Miercurea Sibiului:
Arheolog: Dr. Maria Emilia Tiplic Dr. Ioan Marian Tiplic Dr. Zeno-Karl Pinter	Tanăr proiectului. Lăsat de împarăt, conservare și introducere în cimitirul românesc la înmormântările bisericii sămănătoare. Miercurea Sibiului
Domenotor: Dr. Maria Emilia Tiplic Mariana Vișad	Tanăr planșă: Biserica Ev. Miercurea Sibiului S1 - plan

Fig. 9: Miercurea Sibiului. Biserica fortificată. S1 – plan C




Fig. 10: Miercurea Sibiului. Biserica fortificată. S1 – M21, M 22 M 23, M 24 și groapa lui M 25

000526




Fig. 11: Miercurea Sibiului. Biserica fortificată. S1 – M21, M 22 M 23, M 24 și M 25





Fig. 12: Miercurea Sibiului. Biserica fortificată. S1 – M 25 (stânga) și fundația bisericii (dreapta)

000527




- ① strat vegetal
- ② strat brun, pietricele mici, mortar alb, fragmente mici de cărămidă/țiglă și rar cărbune
- ③ lentilă cu mult mortar și fragmente de cărămidă/țiglă
- ④ pământ brun cu pietricele, mortar, cărbune, fragmente mici de cărămidă/țiglă
- ⑤ pământ brun cu mult mortar, pietris, bulgări de mortar alb, fragmente de cărămidă/țiglă, oase, cărbune
- ⑥ pământ brun cu mortar alb, pietricele, fragmente țiglă/cărămidă, oase
- ⑦ nivel de înmormântări, caracterizat prin pământ brun cu mortar și bulgări de mortar, rar fragmente mici de cărămidă, pietricele, cărbune, oase
- ⑧ pământ negru cu galben, pigment de mortar, fragmente de oase
- ⑨ pământ galben cu negru și oase
- ⑩ pământ negru cu galben
- ⑪ pământ galben curat

Institutul de Cercetări Socio-Economice Sibiu	Benedicțor: Biserică Evanghelică din Miercurea Sibiului
Arheolog: Dr. Maria Emilia Tiplic Dr. Ioan-Mihai Tiplic Dr. Zsófia Katalin Pintér	Înălțarea fortificației de la 1600, creare și înființare a muzeului bisericii fortificate din Miercurea Sibiului
Dezvoltator: Dr. Maria Emilia Tiplic Marianna Vlad	Înălțarea fortificației de la 1600, creare și înființare a muzeului bisericii fortificate din Miercurea Sibiului S1 - proiect de fond

Fig. 13: Miercurea Sibiului. Biserica fortificată. S1, profilul de nord


000528



Institutul de Cercetări Sociale UBB din Sibiu	Biserica fortificată Nr. C.A. Miercurea Sibiului
Asthenolog: Dr. Maria Emilia Tipleu Dr. Ioana-Maria în Tipleu Dr. Zeno-Katalin Pinter	Tabel encadrabil la vîîîn de venită, consemnat și închis în cinci ani în cadrul Institutului Național „Mihai Eminescu” 2018
Dezvoltator: Dr. Maria Emilia Tipleu Marina Vlăduț	Titlu planșă: Biserica fortificată Nr. C.A. Miercurea Sibiului Nr. - proiect de lucru

Fig. 14: Miercurea Sibiului. Biserica fortificată. S1, profilul de sud

000529



- 1 strat vegetal
- 2 pământ brun cu fragmente mici de cărămidă, pietricele, mortar alb, fragmente de oase, cărbune
- 3 pământ cu mult mortar alb, gălbui, pietricele și fragmente de cărămidă
- 4 pământ brun cu piatră, mortar, fragmente de cărămidă, pietricele, fragmente de oase și mult cărbune
- 5 strat cu mult cărbune, cenușă, pietre
- 6 pământ brun cu mult mortar, multe fragmente de cărămidă, pietris
- 7 pământ brun cu pietricele, fragmente de cărămidă, mortar alb, fragmente oase
- 8 strat de înmormântări: pământ brun cu pietricele, fragmente cărămidă, mortar alb, fragmente oase, cărbune
- 9 pământ negru cu mortar, pietricele, oase
- 10 pământ galben

Institutul de Cercetări Sesiune-Uivezine Sibiu	Biserica Ev. C.A. Miercurea Sibiului
Antrenor: Dr. Maria-Laura Tăpice Dr. Ioan-Martin Tăpice Dr. Zeyn-Karif Păcur	Înfăptuitor: Următoarele repozit, colectarea și analiza datelor obținute în cadrul cercetării Bisericii fortificate Miercurea Sibiului
Documentat: Dr. Maria-Laura Tăpice Andreea Vînd	Tatal preotului Bisericii Ev. Miercurea Sibiului S1 - proiectul de rez.

Fig. 15: Miercurea Sibiului. Biserica fortificată. S1, profilul de vest

000530





Fig. 16: Miercurea Sibiului. Biserica fortificată. S1, parament



Fig. 17: Miercurea Sibiului. Biserica fortificată. Amplasarea S 3



Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu	Beneficiar: Biserica Ev. C.A. Miercurea Sibiului
Arheologi:	Dr. Maria Emilia Tiplic Dr. Ioan-Maria Tiplic Dr. Zeno-Karl Pinter
Desenatori:	Dr. Maria Emilia Tiplic Mariana Vlad


Fig. 18: Miercurea Sibiului. Biserica fortificată. S3, plan A

000532



Fig. 19: Miercurea Sibiului. Biserica fortificată. S3 – M 15, M 16 (sus), M 17 (mijloc), M 26, M 27 (jos)

000533




Institutul de Cercetări Socio-Îmuno Sibiu	Beneficiar: Biserica Ev. C. A. Miercurea Sibiului
Arheolog: Dr. Maria Emilia Ispic Dr. Ioan-Marian Ispic Dr. Zeno-Karl Pinter	Titlu proiectul: Lucru de cercetare conservarea și întărirea în cadrul unor restaurări Bisericii fortificate Miercurea Sibiului 20%
Desenator: Dr. Maria Emilia Ispic Mariana Vlad	Titlu proiect: Biserica C. A. Miercurea Sibiului S3 - plan Suprafata: 100

Fig. 20: Miercurea Sibiului. Biserica fortificată. S3, plan B



Fig. 21: Miercurea Sibiului. Biserica fortificată. S3 – M 26, M 28, M 29

000534



- 1 piatră beton
- 2 strat vegetal
- 3 pământ brun uscat cu moartur, fragmente mici de cărămidă și ghia, pietriciile, fragmente de oase și cărbune
- 4 pământ brun uscat cu pietriciile, moartur, fragmente de cărămidă și ghia, cărbune, lemn și cuse de la fieru
- 5 pământ brun uscat cu pietriciile, moartur, fragmente de cărămidă și ghia, cărbune, oase
- 6 pământ brun inchis cu pietriciile, moartur, fragmente de cărămidă și ghia, oase
- 7 lemn de merler gri cu piatră
- 8 pământ brun cu mult moartur, pietriciile, cărămidă și ghia
- 9 pământ brun cu moartur, pietriciile, rare fragmente cărămidă și ghia, oase, fragmente de lemn și fieru
- 10 pământ negru cu pigment de moartur, rare pietriciile, fragmente oase
- 11 pământ galben
- 12 fundăția coloanei sudice prelungită în 1783, din piatră și fragmente cărămidă și moartur nu spus
- 13 fundăția coloanei sudice, din piatră cu moartur galben


Locul de cercetare biserică fortificată Sibiu	Numărare: Biserica Ev. L. A. Miercurea Sibiului
Autorizare:	Dr. Marin Petruș, Tiberiu Dr. Eugen Melește, Tiberiu Dr. Zsolt Károly Pintér
Documentator:	Dr. Maria Petruș, Tiberiu Miriam Stădilă

Fig. 22: Miercurea Sibiului. Biserica fortificată. S3 – profil de est

000535



Fig. 23: Miercurea Sibiului. Biserica fortificată. Amplasarea S 2



○

Instituția de Cercetare Științifică Sibiu	Biserica fortificată din C.A. Miercurea Sibiului
Adresă și e-mail:	Dr. Maria Irina Tiple Dr. Ioana-Maria Tiple Dr. Zenia Kalitina Dr. Virginie Popescu Mariana Vlad
Domeniu de cercetare:	Analiza și caracterizarea obiectelor de patrimoniu cultural și religios din mediul urban și rural din județul Sibiu Diplomă de licență în Istoria Sibiului și Miercurea Sibiului Expoziție

Fig. 24: Miercurea Sibiului. S 2 – plan

000536



Fig. 25: Miercurea Sibiului. S 2 – M 5 și M 4 (stânga), M 7 și M 8 (dreapta)



Fig. 26: Miercurea Sibiului. S 2 – M 12, M13, M 14 (stânga), M 30 (dreapta)

000537




Fig. 27: Miercurea Sibiului. S 2 – fundația colateralei de nord și profilul de vest (parțial)



Fig. 28: Miercurea Sibiului. S 2 – M 30, fundația contrafortului, fundația colateralei de nord și profilul de est

000538




Fig. 29: Miercurea Sibiului. S 2 – profilul de est

000539



Fig. 30: Miercurea Sibiului. Biserica fortificată. Amplasarea S 4




Fig. 31: Miercurea Sibiului. Biserica fortificată. S 4 – pardoseala din lut

000540




Fig. 32: Miercurea Sibiului. Biserică fortificată. S 4 – plan A



Fig. 33: Miercurea Sibiului. Biserica fortificată. S 4 – M 33, M 34, M 35, M 36



Fig. 34: Miercurea Sibiului. Biserica fortificată. S 4 – M 37, M 38

000542




Fig. 35: Miercurea Sibiului. Biserica fortificată. S 4 – plan B și secțiune est-vest

000543




Fig. 36: Miercurea Sibiului. Biserică fortificată. S 4 – plan C

000544




Fig. 37: Miercurea Sibiului. Biserica fortificată. S 4 – secțiune sud-nord



Fig. 38: Miercurea Sibiului. Biserica fortificată. S 4 – fundația colateralei de sud, fundația vechiului corul și fundația prelungirii baroce

000545

CONFORM CU ORIGINALUL



Certificat pentru mesajul



RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUIT
TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE

loc. MIERCUREA SIBIULUI, JUD. SIBIU

S.C. LINIA S.R.L. SF. GHEORGHE, JUD. COVASNA

529

000546

CONFORM CU ORIGINALUL

LINEA

SOCIETATEA COMERCIALĂ LINEA S.R.L.
520003 SF. GHEORGHE, STR. Gróf Mikó Imre Nr. 4, Bl. 1/E/24
Nr. Reg. Com. J 14/ 122/ 1999 C.U.I.: RO 11942771
Cont B.R.D. Sf.Gheorghe: RO 84BRDE150SV01572271500
Cont B.T. Sf.Gheorghe: RO 36BTRL01501202458454XX
Telefon: 00-40-267-316768; Telefon/Fax: 00-40-267-315714
E-mail: office@linea-proiect.ro; Web: www.linea-proiect.ro

Certificat pentru
meschinbară



Denumirea lucrării: LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE și INTRODUCERE ÎN CIRCUIT TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE

Beneficiar: CONSISTORIUL SUPERIOR AL BISERICII EVANGHELICE C.A. DIN ROMÂNIA

Proiectant structură: S.C. LINEA S.R.L.

Data întocmirii: 2015

Faza de proiectare: EXPERTIZĂ TEHNICĂ



Structură: ing. Popovici Szabolcs

Expert tehnic: ing. Bodor Csaba

530
000547

CONFORM CU ORIGINALUL



Certificat pentru
neschimbare

BORDEROU

Piese scrise:

- Raport de expertiză tehnică nr. 13/09.02.2015
- Breviar de calcul

531

000548

LINEA

SOCIETATEA COMERCIALĂ LINEA S.R.L.
 520003 SF. GHEORGHE, STR. Gróf Mikó Imre Nr. 4, Bl. 1/E/24
 Nr. Reg. Com. J 14/ 122/ 1999 C.U.I.: RO 11942771
 Cont B.R.D. Sf.Gheorghe: RO 84BRDE150SV01572271500
 Cont B.T. Sf.Gheorghe: RO 36BTRL01501202458454XX
 Telefon: 00-40-267-316768; Telefon/Fax: 00-40-267-315714
 E-mail: office@linea-proiect.ro; Web: www.linea-proiect.ro

*Certificat pentru
neschimbare*

Nr.inreg.13/09.02.2015 * 

RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

1. DATE GENERALE

Obiectul expertizei este cercetarea stării actuale a structurii de rezistență a construcțiilor Ansamblului Bisericii Fortificate Evanghelice C.A. din localitatea Miercurea Sibiului, jud.Sibiu și stabilirea nivelului de protecție al acestora- biserica cu turnul clopotniță,turnul poartă,locuința paznicului și cămările pentru provizii alipite de zidul incintei - din punct de vedere al rezistenței,stabilității,siguranței în exploatare și durabilității la încărcările gravitaționale și orizontale.

Evaluarea stabilește printr-un ansamblu de operații vulnerabilitatea construcțiilor în raport cu cutremurile caracteristice amplasamentului și analizează în ce măsură construcțiile vizate satisfac cerințele fundamentale de performanță:**cerința de siguranță a vieții și cerința de limitare a degradărilor.** Structura construcțiilor trebuie să preia acțiunile gravitaționale și orizontale (în special seism) fără degradări semnificative.

Monumentul este înscris în Lista monumentelor jud. Sibiu la următoarele poziții:

- SB-II-a-A-12464 Ansamblul bisericii evanghelice fortificate,oraș Miercurea Sibiului, sec. XIII-XIX.
- SB-II-m-A-12464.01 Biserica evangelică,oraș Miercurea Sibiului,sec. XIII,sf. sec. XV 1783.
- SB-II-m-A-12464.02 Incintă fortificată,cu acces fortificat,spații pt.provizii,anexe. sec.XIII,sec. XV.

Cercetarea construcției s-a făcut în perioada februarie 2015,folosind :

- relevete de arhitectură și structură.
- analiza vizuală cu înregistrarea degradărilor,avariilor.
- cercetarea cu mijloace mecanice simple-decapare,ciocănire.
- dezveliri fundații,studiul terenului de fundare prin foraje geotehnice.
- analiza prin calcul.

S-au definitivat următoarele studii:

- Ridicare topografică
- Studiu Geotehnic
- Studiu istoric și de istoria arhitecturii
- Studiu de parament
- Expertiza Biologică a materialului lemnos



532

000549 -

CONFORM CU ORIGINALUL



pentru
necesitări banale

2. DATE PRIVIND ISTORICUL MONUMENTULUI

În secolul XIII s-a construit o bazilică romanică cu trei nave și un turn clopotniță pe latura vestică. Din aceste construcții se mai regăsesc astăzi zvelțul turn clopotniță, galeria turnului, nava centrală despărțită de navele laterale prin pereții cu arcade și zidurile navelor laterale. Deasupra boltii actuale s-au păstrat deschiderile ferestrelor românice.

În 1496 comuna Miercurea Sibiului primește suma de 10 guldeni pentru construcția bisericii. La sfârșitul secolului XV, biserică este reconstruită în stil gotic. Pereții navelor laterale sunt supraînălțați până la înălțimea lucamelor. Se montează un ancadrament gotic de ușă cu lintel pe console pe fațada sudică. Deasupra navelor laterale se formează galerii, turnul vestic va fi înglobat în mare parte în acoperiș.

Tot în această perioadă se execută lucrări importante de fortificare la zidul de incintă. Zidul este supraînălțat, prevăzut cu metereze, pe partea interioară construindu-se prin alipire cămări pentru provizii. Golurile de tragere din zid puteau fi folosite din cămările de provizii de la parter. Un al doilea sir de goluri de tragere putea fi folosit de pe un coridor, care trecea între zid și cămările de provizii. În 1977 încă s-au mai folosit 73 de cămări pentru depozitarea slăninii. La parterul cămărilor se păstrează până azi lăzi mari pentru grâne.

În secolul XVI, se construiește un al doilea zid de incintă în partea de est a bisericii. Aceasta avea un turn fortificat, ale cărui resturi se văd și astăzi.

În 1615 principalele Gabriel Bethien donează 82 de guldeni pentru repararea turnului.

În 1783 biserică este reconstruită (baroc) și mărită spre est. Planșul de lemn al navei centrale este înlocuit printr-o boltă cu muchii în cruce, tronsonate prin arce de susținere (dubleaux) care se sprijină pe pilaștri angajați. Corul cu absidă poligonală este acoperit de o boltă cu penetrații. Interiorul bisericii este iluminat de ferestre mari închise în arc semicircular. O inscripție în limba latină în partea de est a bisericii se referă la lucrările de reconstrucție și la demnitarii, care au participat la aceste lucrări, inscripția conține anul 1783.

3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIILOR ANSAMBLULUI

Biserica este o construcție de proporții medii atât în plan cât și în elevație. Biserică este alcătuită dintr-o navă centrală de formă dreptunghiulară, cu două nave laterale, cu un zid de lățimea navei centrale, terminându-se cu o absidă poligonală la capătul estic. Corul este închis și despărțit de nava principală printr-un arc de susținere care închide sistemul de bolturi. În partea de est a bisericii se află o absidă poligonală. Nava principală și corul au înălțimi la cornișă egale ($H=8,63m$). Acoperișurile navei și a corului au înălțimi la coamă diferite. ($H_{navă}=19,06m, H_{cor}=16,52m$)

Fațadele sunt ritmate de contraforturi doar pe zona navei.

Pe fațada sudică s-a construit un portic pentru accesul în biserică.

Turnul clopotniță este o construcție simplă, monumentală. Amplasat pe latura vestică a bisericii, a fost inclus în acoperișul ce acoperă navele bisericii, în urma reconstrucției baroce din anul 1783. Turnul cu ziduri masive (cca. 1,10m la bază) a fost construit din zidărie din leșpezi din piatră (leșpezi, piatră de râu) și cuprinde 6 nivele. Ultimul nivel este un nivel de strajă-apărare pe structură din lemn (cadre spațiale bine rigidizate pe ambele direcții). Parterul se închide cu boltă cilindrică, în rest are planșee din lemn-grinzi din lemn cu așterea reală superioară - accesul dintre nivele făcându-se cu scări din lemn-vanguri și trepte din lemn. Un acoperiș înalt cu bulb la mijlocul înălțimii, având o învelitoare din țigle din argilă arsă ascuțite.

Biserica este înconjurată de un zid de apărare, care are formă aproape circulară. Întrarea în incintă este asigurată printr-o poartă fortificată, lîngă care se găsește și casa paznicului.

533

000550

CONFORM CU ORIGINAL

pentru
neschimbare



De-a lungul zidului, în interiorul cetății sunt cămări pentru provizii. Aceste construcții au fost alipite zidului de apărare. Au 3 nivele, primul (subsol) acoperit cu o boltă cilindrică din cărămidă plină, al doilea (parterul) cu un planșeu din lemn - grinzi din lemn din stejar și gorun cu astereală superioară dinscindură de brad. Accesul la nivelul 3 se face cu scări din lemn. Acoperișul este într-o singură apă cu învelitoare din țigle solzi.

Structura de rezistență a bisericii și turnului are următoarea alcătuire:

Fundațiile sunt din zidărie de piatră brută (lespezi de gresie, bolovani, blocuri) cu mortar de var-nisip. Nisipul este grosier nesortat cu pietriș cuartos.

Diafragmele portante (zidurile) au fost construite în continuarea fundațiilor din zidărie din piatră-bolovani, lespezi. Grosimea zidurilor este considerabilă: cca. 1,10m. **Contraforturile** au fost executate din zidărie din piatră cu mortar din var-nisip, supraînălțarea lor s-a executat cu zidărie din cărămidă.

Boltile au fost realizate din cărămidă (1/2 cărămidă gros.).

Şarpantele navei și a corului au fost executat din lemn de stejar și gorun de bună calitate, debitat cu portiuni restrâns de album (a se vedea expertiza biologică). Sunt șarpante dulgherești, alcătuite astfel: navă din 15 ferme identice, corul 8 ferme

Fermele navei sunt compuse din:

-coardă, căpriori, arbaletrieri, popi, pane, traversă, moază. Fermele reazămă pe zidurile portante prin intermediul cosoroabelor. Fermele principale au o rigiditate corespunzătoare în plan transversal, exigențele de rezistență fiind asigurate astă la acțiuni verticale și orizontale. Rigiditatea longitudinală a șarpantei este asigurată de ferma longitudinală alcătuită din talpă inferioară-superioară, popi, contrafișe în planul învelitorii.

Nodurile au fost executate astfel: teșire de colț pe jumătatea secțiunii, teșire pe jumătatea secțiunii, ceputire ortogonală și înclinată, creșteri simple cu fixări prin cuie de lemn, creșteri ortogonale, inclinate.

Elementele nestructurale:

Biserica este tencuită la exterior și interior. **Turnul** este tencuit doar la exterior. **Tencuielile** au fost executate cu mortar din var cu adaos de nisip cuartos de râu. Reparațiile de suprafață ulterioare au fost executate însă cu mortar din varciment (socul, peretii etc.).

Zugrăvelile interioare și exterioare ale bisericii sunt simple cu lapte de var.

Tîmplăria ușilor este simplă, vopsită cu vopsea din ulei.

Pardoseala din dușumea (scândură îngustă) este aşezată pe grinzi din lemn.

Învelitoarea din țigle solzi.

4. DATE PRIVIND AMPLASAMENTUL

- 4.1. Terenul de fundație al bisericii și turnului, al întregului ansamblu, conform studiului geotehnic, este constituit din praf argilos de culoare maronie și galben, plastic vârtos, umed. Tasarea poate fi considerată terminată.
- Presiunea convențională de calcul al terenului de fundare:
 $P_{conv.} = 280 \text{ Kpa}$ (STAS 3300/2/85).
- Fundațiile ansamblul sunt încastrate în pămînturi nederanjate.



539
000551

CONFORM CU ORIGINALUL Certificat pentru incintă ineschimbare

Studiul face recomandarea colectării apelor meteorice de pe acoperișul bisericii și din incinta ansamblului și îndepărțarea acestora în afara incintei pentru a proteja fundațiile și zidurile portante ale construcțiilor ansamblului.



4.2. Zona de hazard seismic. Hazardul seismic este caracterizat de accelerată orizontală a terenului $ag = 0,15g$ pentru intervalul mediu de recurență $IMR = 225\text{ani}$. Perioada de control (colț), $T_c = 0,7 \text{ sec.conf. P100-1/2013}$.

Clasa de importanță și de expunere la cutremur este II cu coeficientul de importanță $\gamma = 1,2$.

4.3. Acțiunea vîntului (Cod CR 1-1-4-2012)

Amplasamentul este caracterizat prin:

$$q_b = 0,4 \text{ kPa} - \text{valoarea de referință al presiunii dinamice a vântului.}$$

4.4. Încărcări date de zăpadă (Cod CR 1-1-3-2012)

Altitudinea amplasamentului este 630m. Construcția este situată în zona 2:

$$So,k = 1,5 \text{ kN/m}^2$$

$$Ce = 1,0 \text{ (expunere normală).}$$

$$Ct = 1,0 \text{ (coef. termic).}$$



5. ÎNCADRAREA CONSTRUCȚIEI

Categoria de importanță

B - conf. H.G. 766/97

Clasa de importanță și de expunere

$$\gamma = 1,2 \text{ (tabel 4.2-P100-1/2013)}$$

la cutremur

$$ag = 0,15g, T_c = 0,7 \text{ sec.}$$

Zona de hazard seismic

(cod de proiect seismică P100-1/2013)

Clasa de risc seismic

III - (cod P100-3/2008)

Nivel de cunoaștere

KL1-cunoaștere limitată.

Metodologia

Nivel 2

6. EVALUAREA CALITATIVĂ DETALIATĂ.

Prin evaluare calitativă am avut în vedere să stabilesc:

- în ce măsură regulile de conformare generală a structurilor construcțiilor analizate sunt respectate. Natura deficiențelor de alcătuire sunt criterii esențiale pentru a lăsa deciziile corespunzătoare de intervenție structurală și modalitatea de consolidare. Imaginea finală a stării structurii construcțiilor analizate este dată de efectuarea calculului structural.

-în ce măsură respectă construcția documentele normative de bază: CR0-2012 Bazele proiectării structurilor în construcții, prevederile Codului de proiectare seismică P100-1/2013 privind proiectarea și executarea construcțiilor amplasate în zone seismice, Codul de evaluare seismică a clădirilor existente P100-3/2008.

-modul de comportare a construcției la cutremurele anterioare (1940, 1977, 1986, 1990), dar și mai îndepărtate cum ar fi 1802, 1838.

-modul de comportare a construcției la alte acțiuni pe durata de exploatare-încărcări gravitaționale, tasări diferențiate ale terenului de fundare, starea materialelor elementelor structurale, corozioni.

-dacă s-a intervenit asupra construcției pentru îmbunătățirea comportării elementelor structurale componente sau al ansamblului structural.

Evaluarea calitativă s-a făcut pe baza cercetării, a studiilor, a analizei vizuale la față locului a construcțiilor și a relevelor de arhitectură și rezistență executate.

535

000552

CONFORM CU ORIGINALUL

Certificat pentru
neschimbare



6.1. FUNDĂȚIILE

6.1.1. Materiale de fundație

6.1.1.1. Natura rocii din care este alcătuit zidăria:

- în cea mai mare parte gresii silicioase, cenușii, lespezi, blocuri, bolovani de râu. Sunt prezente fenomene de degradare fizică superficială a elementelor de zidărie-piatra- nefiind protejate de o tencuiala exterioară, sau datorită unor tencuieri de reparație din mortar de ciment-var, care a favorizat o umiditate accentuată și permanentă în masa zidăriei, corelat cu caracterul rocii, au favorizat fenomene de eroziune prin îngheț - dezgheț. Adâncimea de îngheț este respectată la toate construcțiile.

S-au executat lucrări de protejare a fundațiilor prin montarea unor membrane de protecție, burlanele sunt legate la un sistem de colectare, dar aceste lucrări trebuie corectate.

6.1.1.2. Natura mortarului

- liantul este un mortar nisipos cuartos friabil care a avut mai mult un grad de egalizare decât de liant al zidăriei din piatră.

Nu am constatat degradări ale sistemelor de fundare (ex. tasări, fisuri, etc.) ale construcțiilor ansamblului.



6.2. SUPRASTRUCTURA

6.2.1. Zidurile și contraforții (cu legături țesute) sunt din zidărie din piatră brută, lespezi, blocuri dar și bolovani, natura rocii fiind aceeași ca la fundații, adică gresii silicioase, cenușii. Mortarul este un mortar de var în care varul hidraulic reprezintă cca. 20-25%, restul de 75-80% îl reprezintă agregatul care este nisip cuartitic, un nisip cu granulație fină spre medie asociat cu 10-15% pietriș mărunt având dimensiunile 10-15 mm.

Ansamblul structural al bisericii a fost bine conceput inițial, cu ziduri groase de 1,10m, având deschideri puține, în raport cu suprafața plină, raportul plin/gol fiind net favorabil pentru diafragmele portante. Am constatat un grad ridicat de umiditate în zidăriile suprastructurii. Reparațiile de tencuieri cu mortar cu conținut de ciment au ajutat ascensiunea umidității din zidării prin fenomenul de capilaritate, astfel că am măsurat o umiditate ridicată pînă la înălțimi de cca. 1,50-2,00m. Măsurările au fost executate cu aparatul Gann Hydromette B 100/C 2000, valorile indicate de acesta fiind între 140-150, ceea ce înseamnă zidărie foarte umedă, saturată.

6.2.2. Bolțile care acoperă nava și corul sunt într-o stare de conservare bună, nu au suferit degradări care să pună în pericol ansamblul. Se pot observa urme de umezire a suprafeței bolților.

Planșeele din lemn ale turnului sunt alcătuite din grinzi din lemn cu astereală superioară. Planșeele, scările de acces sunt într-o stare corespunzătoare cu degradări locale, cu atacuri fungice și insecte xilofage descrise în expertiza materialului lemnos.

6.2.3. Șarpantele din lemn a bisericii, turnului clopotniță, anexelor.

Șarpantele sunt într-o stare corespunzătoare cu degradări locale remediable: cosoroaba, capetele căpriorilor, elemente de rigidizare lipsă. În ceea ce privește starea biologică - atacurile fungice și insecte xilofage descrise în expertiza materialului lemnos.


6.2.4. Zidul fortificației sunt într-o stare corespunzătoare de conservare. Cămările pentru provizii necesită lucrări de reabilitare, la nivelul planșelor, șarpantei și învelitorii.

536

000553

CONFORM CU ORIGINALUL

Certificat pentru
neschimbare



6.3. ELEMENTELE NESTRUCTURALE

Învelitoarea din țigle necesită o reabilitare. Șipcile de susținere trebuie verificate și înlocuite acolo unde umezirea continuă și distanțele axiale mult prea mari ale căpriorilor au produs degradarea lor. Coamele și doliile trebuie verificate pentru că sunt zone potențiale de umezire.

Tencuiala interioară și exterioară (măsurătorile privind umiditatea zidăriilor) necesită o reparație prin îndepărțarea tencuielilor de ciment și utilizarea unor tencuieri cu porozitate ridicată, care să permită uscarea naturală a zidurilor.

Pardoseala din dușumea de lemn de brad prezintă urme de umezeală continuă, ceea ce înseamnă că grinzișoarele de susținere și dușumeaua sunt supuse unei degradări continue. Este necesară execuția unui strat de întărire a capilarității, corelat cu măsuri de îndepărțare a apelor din precipitații din imediata apropiere a construcției.

Timpăria, în special ferestrele necesită o reabilitare completă pentru a putea să-și îndeplinească funcția de închidere și protecție a construcției.

Amenajarea exterioară trebuie să rezolve îndepărțarea apelor din precipitații din jurul bisericii. Nerezolvarea într-un timp foarte scurt a sistematizării adecvate a terenului poate conduce la **pericolitatea structurii de rezistență** a construcției având în vedere natura terenului de fundare, calitatea mortarului zidăriei fundațiilor și zidurilor portante ale bisericii, **la continua degradare a elementelor nestructurale importante: tencuiala, pardoseala etc.**

CONCLUZIILE EVALUĂRII CONSTRUCȚIEI BISERICII

Calitatea sistemului structural

Conlucrarea spațială a diafragmelor portante este asigurată de o legătură corespunzătoare între diafragmele longitudinale și transversale. Diafragmele longitudinale participă într-o măsură mai pregnantă la preluarea sarcinilor gravitaționale și orizontale.

Calitatea zidăriei

Zidăria din piatră este neconfinată. Calitatea zidăriei din piatră este corespunzătoare, cu o țesere bună a elementelor componente cu un grad bun de umplere a rosturilor, fără zone slăbite de nișe, șliuri etc.

Intervențiile de consolidare executate, au avut ca scop consolidarea ansamblului structural prin:

-încorsetarea structurii portante a corului bisericii prin platbenzi metalice.

Condiția privind traseul încărcărilor

Bolțile sau planșeele din lemn nu sunt capabile să îndeplinească rolul de șaibă orizontală doar parțial, fapt ce nu constituie un defect structural doar că legătura dintre diafragmele construcției nu este asigurată într-un mod unitar la acțiunea sarcinilor orizontale, planșeul fără o rigiditate suficientă în planul ei, fără o descărcare care să anteneze întreaga secțiune a diafragmelor longitudinale, nu poate asigura transmiterea forțelor orizontale la diafragmele portante ale structurii.

Condiții privind configurația clădirii

În ceea ce privește configurația construcției bisericii: ansamblul bisericii a fost bine concepută inițial, cu ziduri groase de 1,10m, având deschideri puține, în raport cu suprafața plină, raportul plin/gol fiind net favorabil pentru comportamentul diafragmelor portante. Neregularitățile pe verticală-supraînlățarea zidurilor portante perimetrale ale corului pentru construirea nivelului de strajă, neregularitățile în plan-acestea au fost atent analizate, inclusiv efectul intervențiilor de consolidare.



537
000554

CONFORM CU ORIGINALUL

Certificat pentru
neschimbare



Condiții privind infrastructura și terenul de fundare

Fundațiile și-au îndeplinit în mod corespunzător rolul structural. Nu avem degradări structurale pricinuite de condițiile de fundare.

TURNUL, ansamblul structural al acestuia îndeplinește într-un mod corespunzător condițiile de mai sus.

Sintetizând:

Factorii exteriori care au afectat în timp starea structurii de rezistență a ansamblului:

- mișările seismice
- îmbătrânierea materialelor (piatra, cărămidă, mortarul, lemnul)
- umiditatea ridicată din zidăria construcției
- întreținerea necorespunzătoare.

Factorii interiori:

- compunerea diafragmelor portante din zidărie din piatră de diferite dimensiuni cu legături neregulate. Supraînălțarea corului pentru realizarea nivelului de strajă care încarcă în consolă zidurile portante ale corului.
- intervenții ulterioare în ansamblul structural al construcției.
- lipsa legăturilor orizontale de tip řaibă la nivelul boltilor bisericii și a planșeelor din lemn ale turnului clopotniță.

7. ANALIZA PRIN CALCUL

Evaluarea analitică (vezi Breviar de Calcul) a avut ca scop:

- calculul structural în domeniul elastic prin metoda forțelor seismice statice echivalente pentru biserică și turnul clopotniță.
- stabilirea clasei de risc a construcțiilor: **starea actuală – RsIII**, cu coeficienții pentru ansamblul construcției bisericii:

$$R3x = 1,4941 \text{ și } R3y = 1,1189$$

- identificarea zonelor vulnerabile ale structurii bisericii și turnului clopotniță.
- verificarea pef la talpa fundațiilor-biserica.



8. LUCRărILE DE INTERVENȚIE PROPUSE

8.1. FUNDĂȚII

Fundațiile, soclul ansamblului sunt în permanență în mediu umed din cauza amenajării necorespunzătoare a terenului din jurul lor, a intervențiilor necorespunzătoare-membrană fără încidere superioară și a reparațiilor cu mortar din ciment-var, care s-au făcut la tencuiala exterioară și interioară a bisericii, turnului, zidurilor de apărare. Tasarea și rotirea fundațiilor elementelor structurale se poate produce oricând, dacă nu se corectează sistematizarea verticală și amenajarea exterioară al incintei.

- se îndepărtează vegetația din apropierea construcțiilor (tot perimetrul).
- se execută o sistematizare verticală și o amenajare corespunzătoare a amplasamentului. Se va ține cont de observațiile din studiul geotehnic privind obligativitatea îndepărțării apelor din precipitații (de suprafață) din apropierea ansamblului.
- se curăță suprafața zidăriei din piatră, îndepărându-se reparațiile cu tencuială din mortar cu conținut de ciment.
- se curăță rosturile, se rostuiesc din nou, rețeseri dacă este necesar.
- un trotuar de gardă din piatră de râu va proteja zona imediată a fundațiilor, soclului construcțiilor ansamblului.

538

000555

*Certificat pentru
neschimbare*



8.2. SUPRASTRUCTURA

8.2.1. Zidăria din piatră a diafragmelor portante

La reabilitarea unei structuri istorice pe lângă exigențele de bază formulate față de orice structură – rezistență, stabilitate, siguranță în exploatare etc., se pune și problema conservării structurii, conservarea conceptelor structurale, a materialelor originale, împreună cu tehnologiile prin care acestea s-au pus în operă, într-un cuvânt a mesajului istoric înglobat în acestea.

Principiile, care stau la baza proiectării intervențiilor structurale sunt:

- intervenții minimale foarte bine gândite
- menținerea conceptului structural original: o structură de zidărie este menținută nemodificată, dacă mecanismul de preluare a acțiunilor rămâne nealterat.
- conservarea materialului original
- folosirea materialelor compatibile cu cele originale (piatra de râu, gresie, cărămidă plină presată de epocă, mortarul de var-nisip etc.)
- refacerea continuității zidăriei prin rosturi, împărări, rețeseri dacă e necesar: peretele despărțitor nava-cor în pod.
- curățirea zidăriei coronamentului zidurilor portante ale bisericii pentru a elibera cosoroabele și a da posibilitatea aerisirii continue a acestor elemente din lemn. (vezi expertiza biologică).

8.2.2. Bolțile

- curățirea extradosului și tencuirea cu un mortar din var-nisip care să umple în întregime rosturile suprafeței expuse în pod. (strat subțire de protecție)
- înlăturarea reazămelor provizorii (butuci din zidărie din cărămidă) ale coardelor șarpantelor navelor laterale care supraîncarcă punctual bolțile.

8.2.3. Planșeele din lemn ale turnului clopotniță:

- curățirea și repararea locale la grinziile planșelor intermediare
- completarea asterelii, astereala degradată trebuie schimbată.
- reabilitarea scărilor de acces între nivele.
- materialul lemnos se va trata preventiv antifungic și antiinsecticid (vezi expertiza biologică)

8.2.4. Anexe:


- reabilitarea bolților prin refacerea continuității lor; plombări, rețeseri, împărări, rosturi, tencuirea extradosului. Zonele avariante se vor reconstrui.
- curățirea și repararea locale la grinziile planșelor. Consolidarea locală a grinzelor în zona reazămelor, dacă este necesar.
- completarea asterelii, astereala degradată trebuie schimbată.
- materialul lemnos se va trata preventiv antifungic și antiinsecticid (vezi expertiza biologică)

8.2.5. Șarpantele din lemn.

- curățirea podului, inclusiv al coronamentului zidăriei.
- consolidarea locală a elementelor structurale: cosoroaba (lat. S-V), capetele căpriorilor, a căpriorilor auxiliari și a nodurilor degradate (în special capătul poligonal al absidei).
- consolidarea coardelor șarpantelor navelor laterale, pentru a putea înlătura reazămele provizorii.
- completarea elementelor lipsă: contravânturi, elemente structurale șarpantă navă, șarpantă turn, anexe.

539
000556

CONFORM CU ORIGINALUL *Certificat*
pentru mesechimba



- în cazul slăbirii secțiunilor elementelor structurale prin curățirea suprafeței (îndepărarea degradărilor de suprafață conform expertizei biologice) secțiunile slăbite se vor consolida prin completare cu dulapi solidarizați cu secțiunea elementului prin șuruburi pentru lemn.
- rezolvarea zonelor de adiacență ale învelitorii navă-cor, navă-turnul clopotniță.
- executarea unor podine de acces pentru ușurarea lucrărilor de întreținere al învelitorii acoperișului bisericii și turnului.
- materialul lemnos nou se va trata preventiv antifungic și antiinsecticid (vezi expertiza biologică)

8.3. ELEMENTELE NESTRUCTURALE

8.3.1. Învelitoarea din țigle a ansamblului necesită o reparație completă. Șipcile de susținere vor fi verificate și înlocuite dacă e necesar (cu o secțiune corespunzătoare). Este o lucrare urgentă foarte importantă pentru a realiza o protecție corespunzătoare a ansamblului structural.

8.3.2. Tencuiala interioară și exterioară a construcțiilor (măsurătorile privind umiditatea zidăriilor) necesită o refacere prin utilizarea unor tencuieli cu porozitate ridicată, care să permită uscarea naturală a zidurilor. Se curăță tencuielile de reparație din ciment-var de pe toată suprafața interioară și exterioară a construcțiilor.

8.3.3. Zugrăveala interioară și exterioară necesită o reabilitare pentru a se integra în concepția de ansablu al monumentului.

8.3.4. Pardoseala din dușumea de lemn de brad a bisericii s-a tasat pe suprafețe mari și prezintă urme de umezeală continuă, ceea ce înseamnă că grinzișoarele de susținere și dușumeaua sunt supuse unei degradări continue. Este necesar refacerea pardoselii: prin execuția unui strat de întrerupere a capilarității, îndepărarea pardoselii de zidărie prin realizarea unei fișii de aerisire perimetrală cu lățimea de min. 10cm. Toate aceste măsuri trebuie corelate cu măsuri de îndepărare a apelor din precipitații din imediata apropiere a construcției.

8.3.5 Timplăria necesită o reabilitare pentru a putea să-și îndeplinească funcțiunea de închidere și protecție a construcției. Se obseară infiltrații de ape la ferestre și ușă de intrare în biserică. Funcțiunea de închidere este foarte importantă pentru protejarea zidăriilor, a tencuielilor, a pardoselilor.

8.3.6. Se vor executa instalații electrice interioare și instalație de paratrăznet conform standardelor în vigoare.

8.3.7. Amenajarea exterioară a incintei trebuie să rezolve îndepărarea apelor din precipitații din jurul construcțiilor. Nerezolvarea într-un timp foarte scurt a sistematizării adecvate a terenului poate conduce la **pericolitarea structurii de rezistență** a construcțiilor, având în vedere natura rocii pietrei din zidărie și calitatea slabă a mortarului zidăriei fundațiilor la continua degradare a elementelor structurale (piatra, mortarul) și nestructurale (tencuiala, pardoseala etc.).

Lucrările de intervenție propuse în raport vor îmbunătăți rezistența, stabilitatea, siguranța în exploatare și durabilitatea ansamblului Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului.

540

000557

CONFORM CU ORIGINALUL


Certific pentru
neschimbare

Acest raport constituie baza întocmirii unei documentații tehnice, a unui proiect tehnic..

Lucrările de intervenție se vor executa cu personal calificat, care are experiență în domeniul și a fost instruit în prealabil în scopul respectării cu strictețe a prevederilor proiectului tehnic.

Proiectul Tehnic va fi supus verificării de calitate pentru cerința A1 și va fi însușit de către expert.

Expert Tehnic
ing.Bodor Csaba




541

000558

CONFORM CU ORIGINALUL

Certificat
pentru nes -
chimbare



BREVIAR DE CALCUL

542
000559

Caracteristici materiale lemnășe

CONFORM CU ORIGINALUL

conform NP 005-2003

Certificat

*pentru neștiință
bare*



Denumire proiect:

Lucr. de repar., conserv. și introducere în circuit turistic la

Ansamblul Bisericii Evangelice Fortificate, Miercurea Sibiului

Nr. expertiza:

13/09.02.2015

Faza:

Expertiza tehnica

Denumire lemn

Molid, brad, larice pin



Clasa de calitate lemn

Clasa de calitate II



Clasa de exploatare

Clasa de exploatare 2



Esenta lemn

Rasinoase



Clasa de durată a acțiunilor

Permanente



Rezistența caracteristica la încovoiere

$$R_i = 16.8 \frac{N}{mm^2}$$

Rezistența caracteristica la întindere

$$R_t = 8.6 \frac{N}{mm^2}$$

Rezistența caracteristica la compresiune în lungul fibrelor

$$R_{cII} = 12 \frac{N}{mm^2}$$

Rezistența caracteristica la compresiune normală pe fibre

$$R_{cp} = 3 \frac{N}{mm^2}$$

Rezistența caracteristica la forfecare în lungul fibrelor

$$R_{fII} = 2.7 \frac{N}{mm^2}$$

Rezistența caracteristica la forfecare în plan normal

$$R_{fp} = 10.8 \frac{N}{mm^2}$$

Coeficientul condițiilor de lucru mu la încovoiere statică

$$m_{ui} = 0.9$$

563

Coeficientul condițiilor de lucru mu la întindere în lungul fibrelor

$$m_{ut} = 0.9$$

000560



Coeficientul conditiilor de lucru mu la compresiune in lungul fibrelor

$$m_{ucII} = 0.9$$

CONFORM CU ORIGINALUL

Coeficientul conditiilor de lucru mu la compresiune normala pe fibre

$$m_{ucP} = 0.9$$

Coeficientul conditiilor de lucru mu la forfecare in lungul fibrelor

$$m_{ufII} = 0.9$$

Coeficientul conditiilor de lucru mu la forfecare in lungul fibrelor

$$m_{ufP} = 0.9$$

Coeficientul conditiilor de lucru mu pentru modulul de elasticitate la incovoiere statica

$$m_{uE} = 0.9$$

Coeficientul conditiilor de lucru md la incovoiere statica, forfecare

$$m_{di} = 0.55$$

Coeficientul conditiilor de lucru md la compresiune

$$m_{dc} = 0.8$$

Coeficientul conditiilor de lucru md la intindere


$$m_{dt} = 0.9$$

Coeficientul conditiilor de lucru md pentru modulul de elasticitate

$$m_{dE} = 1$$

Certificat pentru
neschimbare

Expert tehnic,
ing. Bodor Csaba
specialist M.C.C.



Proiectant de structură,
ing. Popovici Szabolcs

54

000561

Certificat pentru
neschimbare



Caracteristici materiale lemnășe

conform NP 005-2003

Denumire proiect: Lucr. de repar., conserv. și introducere în circuit turistic la
Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate, Miercurea Sibiului

Nr. expertiza: 13/09.02.2015

Faza: Expertiza tehnică

Denumire lemn

CONFORM CU ORIGINALUL

Stejar, gorun, cer, salcam

Clasa de calitate lemn

Clasa de calitate II

Clasa de exploatare

Clasa de exploatare 2

Esenta lemn

Foiase

Clasa de durată a acțiunilor

Permanente

Rezistența caracteristica la încovoiere

$$R_i = 28 \frac{N}{mm^2}$$

Rezistența caracteristica la întindere

$$R_t = 13.5 \frac{N}{mm^2}$$

Rezistența caracteristica la compresiune în lungul fibrelor

$$R_{cII} = 15.8 \frac{N}{mm^2}$$

Rezistența caracteristica la compresiune normală pe fibre

$$R_{cp} = 9.4 \frac{N}{mm^2}$$

Rezistența caracteristica la forfecare în lungul fibrelor

$$R_{fII} = 5.7 \frac{N}{mm^2}$$

Rezistența caracteristica la forfecare în plan normal

$$R_{fp} = 21.6 \frac{N}{mm^2}$$

Coeficientul condițiilor de lucru mu la încovoiere statică

$$m_{ui} = 0.9$$

Coeficientul condițiilor de lucru mu la întindere în lungul fibrelor

$$m_{ut} = 0.9$$

545

000562

Coefficientul conditiilor de lucru mu la compresiune in lungul fibrelor

$$m_{ucII} = 0.9$$

Coefficientul conditiilor de lucru mu la compresiune normala pe fibre

$$m_{ucp} = 0.9$$

Coefficientul conditiilor de lucru mu la forfecare in lungul fibrelor

$$m_{ufII} = 0.9$$

Coefficientul conditiilor de lucru mu la forfecare in lungul fibrelor

$$m_{ufp} = 0.9$$

Coefficientul conditiilor de lucru mu pentru modulul de elasticitate la incovoiere statica

$$m_{uE} = 0.9$$

Coefficientul conditiilor de lucru md la incovoiere statica, forfecare

$$m_{di} = 0.6$$

Coefficientul conditiilor de lucru md la compresiune

$$m_{dc} = 0.85$$

Coefficientul conditiilor de lucru md la intindere

$$m_{dt} = 0.95$$

Coefficientul conditiilor de lucru md pentru modulul de elasticitate

$$m_{dE} = 1$$

CONFORM CU ORIGINALUL

Expert tehnic,
ing. Bodor Csaba
specialist M.C.C.




Proiectant de structură,
ing. Popovici Szabolcs

546

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMÂNIA
930
Ioan BUCUR
Arhitect cu drept de semnatură


000563



Certificat pentru nechimbare

Caracteristici zidarie din caramida plina
cu mortar pentru utilizare generala (G)

conform CR6-2013 si P100-2008



Denumire proiect:	Lucr. de repar., conserv. și introducere în circuit turistic la Ansamblul Bisericii Evangelice Fortificate, Miercurea Sibiului
Nr. expertiza:	13/09.02.2015
Faza:	Expertiza tehnică

Constanta care depinde de tipul elementului pentru zidarie

Elemente ceramice plin (grupa 1)

CONFORM CU ORIGINALUL

Marca mortarului [N/mm²]

M10

Rezistența standardizată a elementului [N/mm²] (f_b)

5

Coefficientul parțial de siguranță pentru zidarie

Zidarie executată anterior anul 1900

Constanta care depinde de tipul elementului pentru zidarie

K = 0.55

Rezistența standardizată a elementului [N/mm²]

$$f_b = 5 \frac{N}{mm^2}$$

Rezistența medie la compresiune a mortarului [N/mm²]

$$f_m = 10 \frac{N}{mm^2}$$

Rezistența unitara caracteristica la compresiune a zidariei

$$f_k = 2.7 \frac{N}{mm^2}$$

Rezistența medie la compresiune a zidariei

$$f_{med} = 3.51 \frac{N}{mm^2}$$

Rezistența unitara caracteristica initială la forfecare a zidariei

$$f_{vk0} = 0.045 \frac{N}{mm^2}$$

Coefficientul parțial de siguranță pentru zidarie

Y_M = 3

Factorul de încredere

CF = 1.35




567

000564

Ruperea in scara sub efectul eforturilor principale de intindere

$$f_{td} = 0.0347 \frac{N}{mm^2}$$

Expert tehnic,
ing. Bodor Csaba
specialist M.C.C.



Certificat pentru
neschimbare

Proiectant de structură,
ing. Popovici Szabolcs

CONFORM CU ORIGINALUL

000565

Certificat pentru
neschimbare



Caracteristici zidarie din piatra

conform MP 025-2004

Denumire proiect:

Lucr. de repar., conserv. și introducere în circuit turistic la Ansamblul Bisericii Evangelice Fortificate, Miercurea Sibiului

Nr. expertiza:

13/09.02.2015

Faza:

Expertiza tehnică

Grupa roca

Roci sedimentare ▼

Denumire roca

Gresie poroasa ▼

Forma piatra

Zidarie din piatra bruta ▼

Marca mortarului

M4 ▼

Rezistența medie de rupere a pietrei [N/mm²]

50 ▼

In cazul constatarii neomogenitatii zidariei,
se poate aplica o reducere a rezistenței medii
de rupere prin inmultirea cu coeficienti 0.75-0.90

$\gamma_{rd} = 1.00$

CONFORM CU ORIGINALUL

Rezistența medie de rupere la compresiune a zidariei din piatra

$$R_{cz} = 0.7 \frac{N}{mm^2}$$

Greutatea specifică a blocului de piatra

$$\rho_{min} = 2000 \frac{kg}{m^3} \quad \rho_{max} = " - "$$

Rezistența la compresiune minima și maxima a blocului de piatra

$$R_{cmin} = 40 \frac{N}{mm^2} \quad R_{cmax} = 60 \frac{N}{mm^2}$$

Rezistența medie de rupere la compresiune a blocului de piatra

$$R_{piatra} = 50 \frac{N}{mm^2}$$

$$\alpha_z = 750$$

Deformatia specifica longitudinala de plastifiere a zidariei

$$\epsilon_{cz} = 2.5$$

569

000566

Deformatia specifica longitudinala ultima a zidariei

$$\varepsilon_{cz} = 2.5$$

Modulul de elasticitate longitudinal al zidariei

$$E_z = 525 \frac{N}{mm^2}$$

Modulul de elasticitate transversal al zidariei


$$G_z = 131.25 \frac{N}{mm^2}$$

Certificat pentru
neschimbare






CONFORM CU ORIGINALUL

Expert tehnic,
ing. Bodor Csaba
specialist M.C.C.



Proiectant de structură,
ing. Popovici Szabolcs



000567 550



Certificat pentru
meschinbare

Caracteristici zidarie din piatra

conform MP 025-2004

Denumire proiect:

Lucr. de repar., conserv. și introducere în circuit turistic la

Ansamblul Bisericii Evangelice Fortificate, Miercurea Sibiului

Nr. expertiza:

13/09.02.2015

Faza:

Expertiza tehnică

Grupa roca

CONFORM CU ORIGINALUL

Roci sedimentare ▼

Denumire roca

Calcar grosier ▼

Forma piatra

Zidarie din piatra bruta ▼

Marca mortarului

M4 ▼

Rezistența medie de rupere a pietrei [N/mm²]

50 ▼

In cazul constatarii neomogenitatii zidariei,
se poate aplica o reducere a rezistenței medii
de rupere prin inmultirea cu coeficienti 0.75-0.90

$\gamma_{rd} = 1.00$

Rezistența medie de rupere la compresiune a zidariei din piatra

$$R_{cz} = 0.7 \frac{N}{mm^2}$$

Greutatea specifică a blocului de piatra

$$\rho_{min} = 1400 \frac{kg}{m^3}$$

$$\rho_{max} = 2500 \frac{kg}{m^3}$$

Rezistența la compresiune minima și maxima a blocului de piatra

$$R_{cmin} = 5 \frac{N}{mm^2}$$

$$R_{cmax} = 50 \frac{N}{mm^2}$$

Rezistența medie de rupere la compresiune a blocului de piatra

$$R_{piatra} = 50 \frac{N}{mm^2}$$

$$\alpha_z = 750$$

Deformatia specifica longitudinala de plastifiere a zidariei

$$\varepsilon_{cz} = 2.5$$

551

000568

Certificat pentru
neschimbare



Deformatia specifica longitudinala ultima a zidariei

$$\varepsilon_{cz} = 2.5$$

Modulul de elasticitate longitudinal al zidariei


$$E_z = 525 \frac{N}{mm^2}$$

Modulul de elasticitate transversal al zidariei


$$G_z = 131.25 \frac{N}{mm^2}$$

CONFORM CU ORIGINALUL

Expert tehnic,
ing. Bodor Csaba
specialist M.C.C.



Proiectant de structură,
ing. Popovici Szabolcs



552

000569

Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcției în cazul când zăpada nu este împiedicată să alunece

conform CR 1-1-3-2012

Denumire proiect:

Lucr. de repar., conserv. și introducere în circuit turistic la
Ansamblul Bisericii Evangelice Fortificate, Miercurea Sibiului

Nr. expertiza:

13/09.02.2015

Faza:

Expertiza tehnică

Valoarea caracteristică a încărcării din zăpadă pe sol, în amplasament

$$s_k = 1.5 \frac{kN}{m^2}$$

Certificat pentru
neșchiințare



Coefficientul de expunere al construcției în amplasament

-în cazul expunerii Normale, topografia terenului și prezența altor construcții sau a copacilor nu permit o spulberare semnificativă a zăpezii de către vânt

$$C_e = 1$$

Coefficientul termic

$$C_t = 1$$

Factorul de importanță-expunere pentru acțiunea zăpezii

pentru Clasa II - Construcții din patrimoniul cultural

$$\gamma_{Is} = 1.15$$

- pantă acoperișului

$$\alpha_1 = 54 \text{ deg} \quad \alpha_2 = 54 \text{ deg}$$

- distanță interax căpriori

$$d = 1.15 \text{ m}$$

Valcarea coefficientului de formă pentru încărcarea din zăpadă pe acoperișuri cu o singură pantă, cu două pante și pe acoperișuri cu mai multe deschideri

$$\mu_{1\alpha 1} = 0.16$$

$$\mu_{1\alpha 2} = 0.16$$

Cazul (I), zăpada neaglomerată

$$s_{\alpha 1} = \gamma_{Is} \cdot \mu_{1\alpha 1} \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k$$

$$s_{\alpha 1} = 0.276 \frac{kN}{m^2}$$

$$s_{\alpha 1caprior} = s_{\alpha 1} \cdot d = 0.3174 \frac{kN}{m}$$

$$s_{\alpha 2} = \gamma_{Is} \cdot \mu_{1\alpha 2} \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k$$

$$s_{\alpha 2} = 0.276 \frac{kN}{m^2}$$

$$s_{\alpha 2caprior} = s_{\alpha 2} \cdot d = 0.3174 \frac{kN}{m}$$

Cazul (II), zăpada aglomerată

$$s_{\alpha 1} = \gamma_{Is} \cdot 0.5 \cdot \mu_{1\alpha 1} \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k$$

$$s_{\alpha 1} = 0.138 \frac{kN}{m^2}$$

$$s_{\alpha 1caprior} = s_{\alpha 1} \cdot d = 0.1587 \frac{kN}{m}$$

$$s_{\alpha 2} = \gamma_{Is} \cdot \mu_{1\alpha 2} \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k$$

$$s_{\alpha 2} = 0.276 \frac{kN}{m^2}$$

$$s_{\alpha 2caprior} = s_{\alpha 2} \cdot d = 0.3174 \frac{kN}{m}$$

553
000570

Cazul (III), zăpada aglomerată

$$s_{\alpha 1} = \gamma_{Is} \cdot \mu_{1\alpha 1} \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k$$

$$s_{\alpha 1} = 0.276 \frac{kN}{m^2}$$

$$s_{\alpha 1caprior} = s_{\alpha 1} \cdot d = 0.3174 \frac{kN}{m}$$

$$s_{\alpha 2} = \gamma_{Is} \cdot 0.5 \cdot \mu_{1\alpha 2} \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k$$

$$s_{\alpha 2} = 0.138 \frac{kN}{m^2}$$

$$s_{\alpha 2caprior} = s_{\alpha 2} \cdot d = 0.1587 \frac{kN}{m}$$




Certificat pentru
merchimbaare

Expert tehnic,
ing. Bodor Csaba
specialist M.C.C.



Proiectant de structură,
ing. Popovici Szabolcs

CONFORM CU ORIGINALUL



559

000571

Evaluarea acțiunii vântului asupra construcției în cazul acoperisurilor cu două pante

conform CR 1-1-4-2012

Denumire proiect:	Lucr. de repar., conserv. și introducere în circuit turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate, Miercurea Sibiului
Nr. expertiza:	13/09.02.2015
Faza:	Expertiza tehnică

Caracteristicile geometrice

- lățime clădire $d_{cl} = 13.7 \text{ m}$
- lungime clădire $b_{cl} = 30.8 \text{ m}$
- înălțime clădire (cu acoperiș) $z = 18.2 \text{ m}$
- dacă $h \leq b$ $e = \min(d_{cl}, 2 \cdot z)$ $e = 13.7 \text{ m}$
- înălțime acoperiș clădire $z_{acop} = 9 \text{ m}$
- pantă acoperișului $\alpha_1 = 54 \text{ deg}$ $\alpha_2 = 54 \text{ deg}$
- distanța interax căpriori $d = 115 \text{ cm}$

Clasa de importanță-expunere al acțiunii vântului

pentru Clasa II - Constructii din patrimoniul cultural

$$\gamma_{Iw} = 1.1$$

Condiții de amplasament

- lungimea de rugozitate pentru categoria de teren III
- zone acoperite uniform cu vegetatie, sau cu clădiri, sau cu obstacole izolate aflate la distanțe de cel mult de 20 de ori înălțimea obstacolului (de ex., sate, terenuri suburbane, paduri)

$$z_0 = 0.3 \text{ m}$$

$$z_{\min} = 5 \text{ m}$$

- valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului având IMR=50ani, iar altitudinea sub 1000m

$$q_b = 0.4 \text{ kPa}$$

Valori de referință ale vitezei și ale presiunii dinamice a vântului pe amplasament

$$v_b = 25.2982 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

- valoarea de referință a vitezei vântului

$$k_{rz0} = 0.2143$$

- factorul de teren

$$c_{rz} = 0.8796$$

- factorul de rugozitate

$$v_mz = 22.2524 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

- viteza medie a vântului la înălțimea

$$q_mz = 0.3095 \text{ kPa}$$

- presiunea medie a vântului la înălțimea

$$\beta = 5.5306$$

- valoarea factorului de proporționalitate

$$I_{vz} = 0.2291$$

- intensitatea turbulentei la înălțimea

(certificat pentru
nesigurăbaudie
PAROHIA
MIERCUREA
SIBIULU
+ Blajului)

CONFORM CU ORIGINALUL

555
000572

$$c_{pqz} = 2.6039$$

- factorul de rafala pentru presiunea dinamică medie la înățimea
 $z = 18.2 \text{ m}$

$$q_{pz} = 0.8059 \text{ kPa}$$

- valoarea de vârf a presiunii dinamice a vântului la înățimea
 $z = 18.2 \text{ m}$

Distribuția presiunilor/suctiunilor pe peretii exteriori ai clădirii

$$w_{pe_A} = Y_I w^C p_e A q_{pz}$$

$$w_{pe_A} = -1.0638 \text{ kPa}$$

$$l_A = \frac{e}{5}$$

$$l_A = 2.74 \text{ m}$$

$$w_{pe_B} = Y_I w^C p_e B q_{pz}$$

$$w_{pe_B} = -0.7092 \text{ kPa}$$

$$l_B = \frac{4 \cdot e}{5}$$

$$l_B = 10.96 \text{ m}$$

$$w_{pe_C} = Y_I w^C p_e C q_{pz}$$

$$w_{pe_C} = -0.4432 \text{ kPa}$$

$$l_C = b_{cl} - e$$


$$l_C = 17.1 \text{ m}$$

$$w_{pe_D} = Y_I w^C p_e D q_{pz}$$

$$w_{pe_D} = 0.748 \text{ kPa}$$

$$w_{pe_E} = Y_I w^C p_e E q_{pz}$$

$$w_{pe_E} = -0.5209 \text{ kPa}$$



Certificat
verificat
mechanic

CONFORM CU ORIGINALUL



Distribuția presiunilor/suctiunilor pe acoperișul clădirii

$$w_{pe_F} = Y_I w^C p_e F q_{pz}$$

$$w_{pe_F} = 0.6205 \text{ kPa}$$

$$l_F = \frac{e}{10}$$

$$l_F = 1.37 \text{ m}$$

$$w_{pe_G} = Y_I w^C p_e G q_{pz}$$

$$w_{pe_G} = 0.6205 \text{ kPa}$$

$$l_G = \frac{e}{10}$$

$$l_G = 1.37 \text{ m}$$

$$w_{pe_H} = Y_I w^C p_e H q_{pz}$$


$$w_{pe_H} = 0.5851 \text{ kPa}$$

$$w_{pe_I} = Y_I w^C p_e I q_{pz}$$



$$w_{pe_I} = -0.1064 \text{ kPa}$$

$$w_{pe_J} = Y_I w^C p_e J q_{pz}$$

$$w_{pe_J} = -0.1596 \text{ kPa}$$



Expert tehnic,
ing. Bodor Csaba
specialist M.C.C.



Proiectant de structură,
ing. Popovici Szabolcs

556

000573

CONFORM CU ORIGINALUL
CALCULUL ÎNCĂRCĂRILOR

Certificat pentru
neechivocabile



Greutate proprie – zidarie din piatra nava principală

Nr. crt.	ELEMENT	Dimensiune / Tip	Greutate specificala	Încărcarea normată	Coeficientul încărcărilor	Încărcarea de calcul
		[m ³ /m ²]	[kN/m ³]	[kN/m ²]	[⁻]	[kN/m ²]
1	Tencuiala	0.02	18.00	0.36	1.35	0.49
2	Zidarie din piatra	0.85	20.00	17.00	1.35	22.95
3	Tencuiala	0.02	18.00	0.36	1.35	0.49
TOTAL				17.72	1.35	23.92
TOTAL [kN/mc]				19.91		

Greutate proprie – zidarie din piatra nava laterală

Nr. crt.	ELEMENT	Dimensiune / Tip	Greutate specificala	Încărcarea normată	Coeficientul încărcărilor	Încărcarea de calcul
		[m ³ /m ²]	[kN/m ³]	[kN/m ²]	[⁻]	[kN/m ²]
1	Tencuiala	0.02	18.00	0.36	1.35	0.49
2	Zidarie din piatra	0.95	20.00	19.00	1.35	25.65
3	Tencuiala	0.02	18.00	0.36	1.35	0.49
TOTAL				19.72	1.35	26.62
TOTAL [kN/mc]				19.92		

Greutate proprie – boltă nava

Nr. crt.	ELEMENT	Dimensiune / Tip	Greutate specificala	Încărcarea normată	Coeficientul încărcărilor	Încărcarea de calcul
		[m ³ /m ²]	[kN/m ³]	[kN/m ²]	[⁻]	[kN/m ²]
1	Dulap pe grinzi din lemn	0.07	4.50	0.32	1.35	0.43
2	Umplutura	0.10	18.00	1.80	1.35	2.43
3	Zidarie din caramida	0.15	18.00	2.70	1.35	3.65
4	Tencuiala	0.02	18.00	0.36	1.35	0.49
TOTAL				5.18	1.35	6.99
TOTAL [kN/mc]				15.22		

Greutate proprie – învelitoare nava

Unghi acoperis	54	deg
Interax capriori	1.15	m
Latime caprior	0.13	m
Inaltime caprior	0.14	m
Interax sipci	0.15	m
Latime sipci	0.05	m
Inaltime sipci	0.035	m

Nr. crt	ELEMENT	Dimensiune / Tip	Greutate specificala	Încărcarea normată	Coeficientul încărcărilor	Încărcarea de calcul
		[m]	[kN/mc]	[kN/mp]	[⁻]	[kN/mp]
1	Tigla din argila arsa	-	-	0.55	1.35	0.74
2	Sipci	0.01	4.50	0.05	1.35	0.07
3	Capriori	0.03	4.50	0.11	1.35	0.15
TOTAL				0.72	1.35	0.97
TOTAL PROIECTIE		1.70		1.22	1.35	1.64

000574

CONFORM CU ORIGINALUL
CALCULUL GREUTATII CLADIRII

Certificat pentru
rechizitii

baze



Greutate – nava

Nr crt	ELEMENT	Dimensiune / Tip	Greutate specifica	Încărcarea normată	Coeficientul încărărilor	Încărcarea de calcul	
			[mp]	[kN/mp]	[kN]	[-]	[kN]
1	Zidarie plina din piatra nava principală		10.35	184.17	1906.14	1.35	2573.29
2	Fereastra/gol superior nava principală		-5.13	66.70	-342.17	1.35	-461.92
3	Usa/gol inferior nava principală		-7.20	47.78	-344.05	1.35	-464.46
4	Zidarie plina din piatra nava laterală		14.50	85.56	1240.66	1.35	1674.89
5	Fereastra/gol superior nava laterală		-2.40	30.53	-73.26	1.35	-98.90
6	Usa/gol inferior nava laterală		-3.10	15.73	-48.75	1.35	-65.81
7	Fundatia		26.90	36.00	968.40	1.35	1307.34
8	Bolta nava principală		34.50	5.18	178.54	1.35	241.03
8	Bolta nava laterală inferioara		23.58	5.18	122.00	1.35	164.70
9	Bolta nava laterală superioara		23.58	5.18	122.00	1.35	164.70
10	Invelitoare		84.53	1.22	102.82	1.35	138.81
11	Utile – Pod circulabil		0.00	0.00	0.00	1.50	0.00

TOTAL PESTE NIVELUL DE INCASTRARE

2863.94 1785.71

TOTAL

3832.34 5173.66

TOTAL+UTILE

3832.34 5173.66

Greutatea suprastructurii peste nivelul de incastrare

Nr crt	ELEMENT	Încărcarea normată	Încărcarea de calcul
		[kN]	[kN]
1	Greutate nava	2863.94	1785.71

TOTAL FARA UTILE

2863.94 1785.71

Greutatea totală a cladirii

Nr crt	ELEMENT	Încărcarea normată	Încărcarea de calcul
		[kN]	[kN]
1	Greutate nava	3832.34	5173.66

TOTAL+UTILE

3832.34 5173.66

SSP

000575

CONFORM CU ORIGINALUL



Calculul actiunii seismice asupra constructie

conform indicativ P100-1/2013

Denumire proiect:

Lucr. de repar., conserv. si introducere in circuit turistic la

Ansamblul Bisericii Evangelice Fortificate, Miercurea Sibiu

Nr. expertiza:

13/09.02.2015

Faza:

Expertiza tehnica

$\gamma_1 = 1.2$

- valoarea factorului de importanta-expunere
pentru actiunea seismica

Clasa II - Constructii din patrimoniul cultural

$$a_g = 1.471 \frac{m}{s^2}$$

- acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani
si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani

$$a_{vg} = 0.7 \cdot a_g$$

$$a_{vg} = 1.0297 \frac{m}{s^2}$$

- acceleratiei pentru componenta verticala a miscarii terenului avg

$$T_C = 0.7 s$$

- perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns

$$T_B = 0.14 sec$$

- perioada de control (colt) TC, TB, TD ale spectrelor de raspuns
pentru componente orizontale ale miscarii seismice

$$T_D = 3 sec$$

- factorul de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a
terenului de catre structura

$$T_{Cv} = 0.32 sec$$

- perioadele de control (colt) al spectrului normalizat de raspuns
pentru componenta verticala a miscarii

$$T_{Bv} = 0.03 sec$$

$$T_{Dv} = 3 sec$$

$$H = 18.2$$

- inaltimea cladirii, in metri, masurata de la nivelul fundatiei sau
de la extremitatea superioara a infrastructurii considerata rigida.

$$C_t = 0.05$$

- coeficient in functie de tipul structurii

$$T_1 = C_t \cdot H^{\frac{3}{4}} s$$

$$T_1 = 0.441 sec$$

- estimarea perioadei fundamentale de translatie, pana la 40 m

$$T = 0.4406 s$$

$$\beta_T = 2.5$$

- spectrul normalizat de raspuns elastic ale acceleratiilor absolute
pentru componente orizontale ale miscarii terenului

$$\beta_{0v} = 2.5$$

- factorul de amplificare dinamica maxima a acceleratiei verticale a
miscarii terenului pentru valoarea conventionala

$$\beta_{vT} = 1.7874$$

- spectrul normalizat de raspuns elastic al acceleratiilor absolute
pentru componenta verticala a miscarii terenului

$$n=1$$

- numarul nivelurilor

$$\lambda=1$$

- factor de corectie care tine seama de contributia modului propriu
fundamental prin masa modala efectiva asociata acestuia

$$q=2.00$$

- factorul de comportare al structurii denumit si factorul de modificare
- ~~inclusiv obiectiv in cadrul finalizarii~~

559
000576

CONFORM CU ORIGINALUL

$q_v = 1.50$

- factorul de comportare al structurii in cazul spectrului de proiectare pentru componenta verticala a miscarii seismice

$\xi := \text{perc}(8, 100)$

- amortizarea zidariei

$\eta = 0.88$

-factorul de reducere care tine seama de amortizarea zidariei

$c = 1.9417 \frac{m}{s^2}$

- coeficient seismic

$S_{dT} = 0.19 g_e$

- spectrul de proiectare pentru componentelete orizontale ale miscarii terenului corespunzatoare perioadei fundamentale T1

$S_{vT} = 0.13 g_e$

- spectrul de proiectare pentru componentelete verticale ale miscarii terenului corespunzatoare perioadei fundamentale T1

$G = 2863.94 \text{ kN}$

$m = \frac{G}{g_e} = 2.9204 \cdot 10^{-5} \text{ kg}$

- masa totala a cladirii supusa actiunii seismice

$F_b = \gamma_1 \cdot S_{dT} \cdot m \cdot \lambda \cdot \eta$

$F_b = 567.06 \text{ kN}$

- forta taietoare de baza pentru ansamblul cladirii


$F_{bv} = \gamma_1 \cdot S_{vT} \cdot m \cdot \lambda \cdot \eta$

$F_{bv} = 378.4 \text{ kN}$


*Certific pentru
merchini bare*



Expert tehnic,
ing. Bodor Csaba
specialist M.C.C.



Proiectant de structură,
ing. Popovici Szabolcs



560
000577



Evaluarea siguranței a clădirii - Gradul de asigurare R3

conform P100-3/2008

Denumire proiect:

	Lucr. de repar., conserv. și introducere în circuit turistic la
	Ansamblul Bisericii Evangelice Fortificate, Miercurea Sibiului
Nr. expertiza:	13/09.02.2015
Faza:	Expertiza tehnică

Certificat pentru
neschimbare

Evaluare preliminară de ansamblu prin calcul,
numai pentru efectele acțiunii seismice în
planul pereților

- aria de zidarie pe cele două directii principale

$$A_{zx} = 11.55 \text{ m}^2 \quad A_{zy} = 8.65 \text{ m}^2 \quad G = 2863.94 \text{ kN}$$

$$m = \frac{G}{g_e} = 2.9204 \cdot 10^5 \text{ kg} \quad \text{- masa totală a clădirii supusă acțiunii seismice}$$

$$q_{cladire} = m g_e \quad q_{cladire} = 2863.94 \text{ kN} \quad \text{q.cladire - încărcarea totală verticală, considerată uniformă distribuită (kN/m²)}$$

$$\sigma_0 = \frac{q_{cladire}}{A_{zx} + A_{zy}} \quad \sigma_0 = 0.1418 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \quad \text{Azx și Azy - ariile de zidarie pe cele două direcții principale ale clădirii (m²)}$$

Forța tăietoare capabilă se calculează pentru direcția în care aria de zidarie este minimă $A_{z,min} = \min(A_{zx}, A_{zy})$

$$A_{z,min} = \min(\text{augment}(A_{zx}, A_{zy})) \quad A_{z,min} = 8.65 \text{ m}^2$$

$$\tau_k = 0.04 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \quad \text{- valoarea caracteristică de referință a rezistenței la forfecare pentru zidarie din piatră și mortar M4}$$

Notă. Valoarea τ_k se referă la zidăriile pereților neavariați; în cazul zidăriilor pereților avariați expertul va aprecia nivelul de reducere care se impune).

$$F_{bcap} = A_{z,min} \cdot \tau_k \cdot \sqrt{1 + \frac{2}{3} \cdot \frac{\sigma_0}{\tau_k}} \quad F_{bcapx} = A_{zx} \cdot \tau_k \cdot \sqrt{1 + \frac{2}{3} \cdot \frac{\sigma_0}{\tau_k}} \quad F_{bcapy} = A_{zy} \cdot \tau_k \cdot \sqrt{1 + \frac{2}{3} \cdot \frac{\sigma_0}{\tau_k}}$$

$$F_{bcap} = 634.5103 \text{ kN}$$

$$F_{bcapx} = 847.2363 \text{ kN}$$

$$F_{bcapy} = 634.5103 \text{ kN}$$

Forța tăietoare de baza corespunzătoare modului propriu fundamental pentru direcție orizontală principală

$$F_b = 567.06 \text{ kN}$$

Gradul de asigurare seismică, R3

$$R_{3x} = \frac{F_{bcapx}}{F_b} \quad R_{3x} = 1.4941 \quad \text{- gradul de asigurare după direcția X}$$

$$R_{3y} = \frac{F_{bcapy}}{F_b} \quad R_{3y} = 1.1189 \quad \text{- gradul de asigurare după direcția Y}$$

$$R_{3global} = \sqrt{R_{3x}^2 + R_{3y}^2} \quad R_{3global} = 1.8666 \quad \text{- gradul de asigurare globală}$$


561
000578

Tabelul D.3


Coeficient R_s	< 0.4	$0.4 \div 0.6$	$0.6 \div 1.0$	> 1.0
Clasa de risc	I	II	III	IV

Clasa de risc seismic -> IV

Certificat prelu
necumbară



Expert tehnic,
ing. Bodor Csaba
specialist M.C.C.



Proiectant de structură,
ing. Popovici Szabolcs

CONFORM CU ORIGINALUL



000579 562

*Certificat pentru
neschimbare*

AxivM 12.0 R3d - Utilizator legal: LINEA SRL



Proiectant: LINEA SRL

CONFORM CU ORIGINALUL

Materiale

Număr	Nume	Tip	Model	E_x [N/mm ²]	E_y [N/mm ²]	v	α_t [1/°C]	ρ [kg/m ³]	Culoare material	Culoare contur
1	Zidarie din piatră	Alte	Liniar	525	525	0.25	0	2000
2	Zidarie din caramida	Alte	Liniar	3340	3340	0.25	0	1800
3	C20	Lemn	Liniar	9500	320	0.20	8E-6	390
4	D50	Lemn	Liniar	14000	930	0.20	4E-6	780

Număr	Nume	Texitura	P_1	P_2	P_3	P_4
1	Zidarie din piatră	Pebbles B				
2	Zidarie din caramida	Old Red Brick				
3	C20	Wood 1	Moale	$E_{0.05}$ [N/mm ²] = 6400	G_{mean} [N/mm ²] = 590	f_{mk} [N/mm ²] = 20,00
4	D50	Corn	Tare	$E_{0.05}$ [N/mm ²] = 11800	G_{mean} [N/mm ²] = 880	f_{mk} [N/mm ²] = 50,00

Număr	P_5	P_6	P_7	P_8	
1	Zidarie din piatră				
2	Zidarie din caramida				
3	C20	f_{ek} [N/mm ²] = 12,00	f_{ek0} [N/mm ²] = 0,50	f_{ek0k} [N/mm ²] = 19,00	f_{ek0k} [N/mm ²] = 2,30
4	D50	f_{ek} [N/mm ²] = 30,00	f_{ek0} [N/mm ²] = 0,60	f_{ek0k} [N/mm ²] = 29,00	f_{ek0k} [N/mm ²] = 9,70

Număr	P_9	P_{10}	P_{11}	P_{12}
1	Zidarie din piatră			
2	Zidarie din caramida			
3	C20	f_{ek} [N/mm ²] = 2,20		
4	D50	f_{ek} [N/mm ²] = 4,60		

Combinatii de incarcari personalizate in functie de ipoteze de incarcare

Număr	Tip	Greutate prop (PERMANENTI)	Zapada 1 (ZAPADA)	Zapada 2 (ZAPADA)	Vant (VANT)	SM + (SEISM)	SM - (SEISM)	Observatie
1Ci 1	SLU (a, b)	1.00	0	0	0	0	0	
2Ci 2	SLU (a, b)	1.00	1.05	0	0	0	0	
3Ci 3	SLU (a, b)	1.00	1.05	0	1.05	0	0	
4Ci 4	SLU (a, b)	1.00	0	1.05	0	0	0	
5Ci 5	SLU (a, b)	1.00	0	1.05	1.05	0	0	
6Ci 6	SLU (a, b)	1.00	0	0	1.05	0	0	
7Ci 7	SLU (a, b)	1.35	0	0	0	0	0	
8Ci 8	SLU (a, b)	1.35	1.05	0	0	0	0	
9Ci 9	SLU (a, b)	1.35	1.05	0	1.05	0	0	
10Ci 10	SLU (a, b)	1.35	0	1.05	0	0	0	
11Ci 11	SLU (a, b)	1.35	0	1.05	1.05	0	0	
12Ci 12	SLU (a, b)	1.35	0	0	1.05	0	0	
13Ci 13	SLU (a, b)	1.00	1.50	0	0	0	0	
14Ci 14	SLU (a, b)	1.00	1.50	0	1.05	0	0	
15Ci 15	SLU (a, b)	1.00	0	1.50	0	0	0	
16Ci 16	SLU (a, b)	1.00	0	1.50	1.05	0	0	
17Ci 17	SLU (a, b)	1.00	0	0	1.50	0	0	
18Ci 18	SLU (a, b)	1.00	1.05	0	1.50	0	0	
19Ci 19	SLU (a, b)	1.00	0	1.05	1.50	0	0	
20Ci 20	SLU (a, b)	1.35	1.50	0	0	0	0	
21Ci 21	SLU (a, b)	1.35	1.50	0	1.05	0	0	
22Ci 22	SLU (a, b)	1.35	0	1.50	0	0	0	
23Ci 23	SLU (a, b)	1.35	0	1.50	1.05	0	0	
24Ci 24	SLU (a, b)	1.35	0	0	1.50	0	0	
25Ci 25	SLU (a, b)	1.35	1.05	0	1.50	0	0	
26Ci 26	SLU (a, b)	1.35	0	1.05	1.50	0	0	
27Ci 27	SLU (Seismic)	1.00	0.40	0	0	1.00	0	
28Ci 28	SLU (Seismic)	1.00	0	0.40	0	1.00	0	
29Ci 29	SLU (Seismic)	1.00	0.40	0	0	0	1.00	
30Ci 30	SLU (Seismic)	1.00	0	0.40	0	0	1.00	


563

CCP 563


CONFORM CU ORIGINALUL

Proiectant: LINEA SRL

AxivM 12.0 R3d · Utilizator legal: LINEA SRL




Certificat
nemodificat
chimică



Rz [kN/m]
0.003
-11.331
-22.666
-34.000
-45.334
-56.668
-68.002
-79.336
-90.671
-102.005
-113.339
-124.673
-136.007
-147.341
-158.676
-170.010
-181.344
-192.678
-204.012
-215.346
-226.681
-238.015
-249.349
-260.683
-272.017
-283.352
-294.686

[II], Linear, Infasuratoare Min. (SLU (a, b)), Rz (Reactiuni in reazeme liniare), Diagrama



Rz [kN/m]
0.003
-10.800
-21.603
-32.406
-43.208
-54.011
-64.814
-75.617
-86.420
-97.222
-108.025
-118.828
-129.631
-140.433
-151.236
-162.039
-172.842
-183.645
-194.447
-205.250
-216.053
-226.856
-237.658
-248.461
-259.264
-270.067
-290.870

[II], Linear, Infasuratoare Min. (SLU (seismic)), Rz (Reactiuni in reazeme liniare), Diagrama

564

000581

CONFORM CU ORIGINALUL

Verificarea presiunii la bazele fundației cladirii

conform NP 112-2004

Denumire proiect:

Lucr. de repar., conserv. și introducere în circuit turistic la

Ansamblul Bisericii Evangelice Fortificate, Miercurea Sibiului

Nr. expertiza:

13/09.02.2015

Faza:

Expertiza tehnică

Certificat pentru
neschimbare



Situatia existenta:

Fundația:

- piatra de cariera de natura calcaroasa, tare,
în stare buna de conservare

Latimea fundatiei:

B = 1.0 m

Adancimea de fundare:

D_f = 1.80 m

Greutate specifica:

$\gamma_{teren} = 18 \frac{kN}{m^3}$

Strat de fundare:

- praf argilos de culoare maronie și galben, plastic-vartos ume

Presiunea conventionala de calcul:

Presiunea conventionala de calcul

$p_{conv\ calc} = 230 kPa$

Presiunea de contact fundatie-teren

$R_{ef} = 294.686 \frac{kN}{2 \cdot B}$

Tipul incarcarii: cu excentricitate dupa o singura directie
Grupa de incarcare: grupa fundamentala - GF


$$p_{ef} = \frac{R_{ef}}{1.2 \cdot B} \quad p_{ef} = 245.57 kPa$$

Presiunea de contact fundatie-teren

$R_{ef} = 280.870 \frac{kN}{m}$

Tipul incarcarii: cu excentricitate dupa o singura directie
Grupa de incarcare: grupa speciala - GS

$$p_{ef} = \frac{R_{ef}}{1.4 \cdot B} \quad p_{ef} = 200.62 kPa$$



Presiunea la baza fundației clădirii, pentru gruparea fundamentală se verifică

Presiunea la baza fundației clădirii, pentru gruparea specială se verifică

Expert tehnic,
ing. Bodor Csaba
specialist M.C.C.

Proiectant de structură,
ing. Popovici Szabolcs



GEOIND – geol.CRUCIAT IONEL - P.F.A.
F32/483/2002 ; C.I.F. 20502516
SIBIU, str. Săliște, nr. 2
Tel.0269/ 216596, mobil 0744/761065



STUDIU GEOTEHNIC

LUCRAREA: LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUIT TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE MIERCUREA SIBIULUI

ADRESA : Miercurea Sibiului, zona centrală, nr.219.

BENEFICIAR: CONSISTORIUL SUPERIOR AL BISERICII EVANGHELICE SIBIU

FAZA : D.T.A.C. – studiu geotehnic

I.DATE GENERALE

Prezentul studiu geotehnic s-a întocmit în baza comenzi dată de beneficiar și proiectantul de arhitectură.

Scopul studiului geotehnic este de a preciza stratificația terenului, de a determina caracteristicile fizico – mecanice ale rocilor, precum și de aflare date referitoare la fundațiile construcției existente. În baza datelor obținute, se vor trage concluzii privind starea actuală a fundațiilor existente ale bisericii precum și măsurile ce se impun referitor la reparațiile care urmează a fi executate.

Construcția are categoria de importanță: C (normală).

Având în vedere prevederile din Normativul NP 074 din 2011, s-a determinat categoria geotehnică în care poate fi încadrat sistemul construcție - teren utilizând următoarele criterii prevăzute în acest act normativ:

- condiții de teren - teren bun – 2 puncte
- apă subterană – fără epuisamente – 1 punct
- clasificarea construcției – normală - 3 puncte
- vecinătăți – fără riscuri – 1 punct
- valoarea de vârf a accelerării pentru cutremure ag = 0,20g – 2 puncte.

Total punctaj conform normative NP 074 - 2011= 9 puncte, risc: redus, categoria geotehnică:1.

În conformitate cu „Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții” indicativ NP 074-2011 - prezentul studiu geotehnic face parte din anexa la proiectul în fază D.T.A.C.(documentație pentru autorizarea lucrărilor de construire) și se încadrează în categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic redus.

1. Poziția amplasamentului

Biserica evangelică fortificată este situată în zona centrală în intravilanul localității Miercurea Sibiului, la nr.219, fiind proprietate a Parohiei Evanghelice C.A. Miercurea Sibiului.

000583

2. Date geomorfologice si geologice generale

Din punct de vedere geomorfologic perimetru cercetat se încadrează în zona de podiș, fiind situat într-o regiune microdepresionară cu relief domol și și întinse având pante ușoare care face parte din depresiunea Apoldului. Amplasamentul cercetat aparține terasei superioare a Văii Secașului. Asimetria stratelor din depresiunea Apoldului este marcată prin înclinarea stratelor, evidențiate sub forma unor gruiuri prelungite către valea Secașului, printre pâraiele Dobârca și Pustia, care au un curs convergent către partea centrală a depresiunii. Observațiile efectuate în teren indică faptul că în general relieful regiunii se prezintă stabil cu excepția unor zone aflate în extravilan unde se manifestă alunecări de teren de mică amploare remarcate prin: văluri, burdușiri și ridicături de pământ.

Din punct de vedere geologic zona cercetată în urma cercetării terenului în foraje indică o stratificare relativ uniformă. Astfel: sub stratul de sol vegetal și umpluturi de pământ apar pachete de argile prăfoase și prafuri argiloase de culoare galbenă uneori de culoare maronie, plastic-vârtoase, umede, înspre adâncime apar sub forme șistuoase tari cu oolite calcaroase albe.

3.Climatul în regiune

Clima perimetru cercetat este temperat – continentală având următorii parametrii:

- temperatura medie anuală+ 8,7°C
- temperatura minimă..... -32,3°C
- temperatura maxima absolută+39,2°C

Precipitațiile medii anuale au valoarea de 625,6 mm și reprezintă media valorilor înregistrate de-a lungul a 10 ani.

Repartiția precipitațiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel:

- iarna..... 71,3mm
- primăvara..... 155,4mm
- vara..... 262,7mm
- toamna..... 127,2mm.

Sunt considerate „cu precipitații” toate zilele în care apă căzută sub formă de ploaie, lapoviță, grindină, ninsoare, etc. a totalizat mai mult de 0,1mm.

Un alt factor important al climei îl reprezintă determinarea mărimei și direcției vânturilor. Astfel putem concluziona că direcția predominantă a vânturilor este cea nord-vestică (8,8%) și nord-estică(6,6%). Calmul înregistrează valoarea procentuală de 64,3%, iar intensitatea medie a vânturilor pe scara Beaufort are valoarea de 1,2–2,3m/s.

4. Seismicitatea zonei. Adâncimea medie de îngheț.

Conform codului de proiectare seismică P100-1/2012, recomandat de prevederile standardului național SR EN 1998-1, amplasamentul cercetat se găsește în zona seismică, având :

- valoarea de vârf a accelerării orizontale a terenului: $ag = 0,20g$ pentru $IMR=225$ ani și 20% probabilitate de depășire în 50 ani;
- valoarea perioadei de control (perioada de colț): $Tc = 0,7$ sec.

Construcția se încadrează în clasa de importanță și de expunere la seism IV, căreia îi corespunde factorul de importanță: $\gamma_1 = 0,80$.

Adâncimea medie de îngheț conform STAS 6054/77 este de 0,90m de la cota terenului natural neacoperit.

5. Date hidrologice si hidrogeologice

Din punct de vedere hidrogeologic zona cercetată este săracă în ape subterane și de suprafață, fiind prezente ape de șiroire doar în perioadele bogate în precipitații .

Principalul curs de apă de suprafață din zonă este pârâul Secaș affluent de stânga al râului Târnava Mare. Pârâul Secaș străbate comuna Miercurea Sibiului, având curs de apă permanent și colectează pâraiele din zona cercetată.

000584

În perioadele cu precipitații abundente apar ape de șiroire care formează ogașe și ravene, iar în anumite zone apele băltesc temporar, neavând posibilități de scurgere și drenare – terenul fiind de natură argiloasă și impermeabil.

II.CERCETAREA TERENULUI

În vederea stabilirii stratificației terenului și pentru determinarea caracteristicilor fizico - mecanice ale pământurilor s-au executat 2(două) foraje de prospecție geotehnică: F1 și F2, precum și 2(două) dezveliri la fundația bisericii: D1 și D2. (poziționate în planul de situație anexat studiului geotehnic).

1.Stratificatia terenului se prezintă astfel:

Foraj F1

0,00 – 1,60m – Umplutură de pământ cu pietriș și resturi de caramizi
1,60 – 3,50m. – Praful argilos de culoare maronie, de la cota –1,80m de culoare galbenă, cu rare pietricele albe calcaroase, plastic – vâratos, umed.

Foraj F2

0,00 – 1,50m. – Umplutură de pământ cu pietriș și resturi de cărămizi și țigle
1,50 – 3,50m. – Praful argilos de culoare maronie, de la cota –2,00m de culoare galbenă, cu rare pietricele albe calcaroase, plastic – vâratos, umed.

2.Dezvelirile la fundațiile bisericii:

Dezvelirea D1 executată lateral fundației bisericii în zona nordică
0,00–1,40m.– Umplutură de pământ cu pietriș și resturi de cărămizi, țigle.
1,40 – 3,00m.– Praful argilos de culoare maronie, de la cota –1,90m față de c.t.n. de culoare galbenă, cu rare pietricele albe calcaroase, plastic – vâratos, umed.

Dezvelirea D2 executată lateral fundației bisericii în zona sudică

0,00 – 1,10m. – Umplutură de pământ cu pietriș și resturi de caramizi, țigle.
1,10 – 3,00m. – Praful argilos de culoare maronie, de la cota –1,70m de culoare galbenă, cu rare pietricele albe calcaroase, plastic – vâratos, umed.

3.Fundația existentă a bisericii este din piatră de carieră de natură calcaroasă, tare, în stare bună de conservare fiind situată pe stratul bun de fundare: praf argilos de culoare maronie și galbenă, plastic – vâratos, umed.

4.Adâncimea fundației existente: Df = -1,80m față de c.t.n.

5.Nu s-a interceptat apă subterană și nici ape de infiltrății până la adâncimea prospectată:
– 3,00m față de cota teren natural.

6. Date de laborator:

praf nisipos-argilos:

- granulometrie : - argilă : 28 %
- praf : 48 %
- nisip : 24 %
- umiditatea naturală: Wn = 38,4 %
- unghiul de frecare interioară: $\phi = 23^\circ$
- coeziunea: c = 0,15

Observațiile făcute asupra stratelor de praf argilos indică faptul că acestea în contact cu apele de șiroire și infiltrății ce provin din precipitații își modifică caracteristicile geotehnice și devin plastic consistente spre moi.

000585

III. CONCLUZII

Având în vedere stratificația terenului, caracteristicile fizico - mecanice ale pământurilor și datele privind fundațiile bisericii fortificate se pot trage următoarele concluzii:

1° Fundațiile existente din piatră de carieră de natură calcaroasă, tare, se prezintă în stare bună și sunt situate pe stratul bun de fundare: praf argilos de culoare galbenă, plastic – vârtoș, umed.

2° Adâncimea de fundare existentă: Df = -1,80m față de c.t.n.

3° Pentru stoparea fenomenului de igrasie la zidurile bisericii având în vedere faptul că stratele de prafuri argiloase sunt impermeabile față de apele de precipitații și mențin starea de umiditate a terenului, au fost executate hidroizolații verticale la fundații.

Acstea hidroizolații au constat în executarea următoarelor lucrări:

- montarea la partea inferioară laterală a fundațiilor a tubului de dren pe un pat de nisip cu pietriș cu grosimea de cca.10cm. Tubul de dren este poziționat la adâncimea de -1,10 -1,20m față de c.t.n. din constatăriile efectuate ca urmare a dezvelirii D2.
- s-a montat pe pereții laterali ai fundației un material hidroizolant dur (tare, neelastic) care nu este lipit de fundația de piatră calcaroasă. Peste materialul hidroizolant s-a montat membrana de protecție a hidroizolație.


Nu s-a observat existența unui dren din pietriș sort 4 care se pune peste tubul de dren; peste tubul de dren s-a depus pământul rezultat din săpaturile executate ca urmare a lucrărilor de hidroizolații.

4° Apele pluviale de pe acoperișul bisericii sunt preluate prin tuburi pluviale din P.V.C. cu diametru de 10cm, montate la cca 0,50m față de cota teren natural.

5° Este recomandabil ca în jurul bisericii la nivelul terenului, să fie executatedale din piatră calcaroasă sau roci de gresie, late de 1m., etanșe între ele, cu înclinarea de 3% spre exterior.



Întocmit,
geol. Cruciat Ionel
I. Cruciat



000586