



INVELTOARE OLANE CERAMICE CU DISCONTINUITATI IN PROPORȚIE DE 5 %

PARAPET DIN ZIDARIE DE CARAMIDA EXECUTAT IN SISTEM "FACHWERK", TENCUIT CU VAR PE AMBELE FEȚE

SISTEM DE SUSTINERE A PARTII SUPERIOARE A TURNULUI - CONSOLE SI GRINZI LEMN STEJAR

CEAS METALIC CU ELEMENTE ATACATE DE RUGINA

UMPLUTURA - CARAMIDA

UMPLUTURA - PERETE CARAMIDA

STRUCTURA LEMN - ADAPOSTESTE MECANISM CEAS

UMPLUTURA - PERETE CARAMIDA

BUIANDRUG BETON

ACCES LA NIVELUL SUPERIOR- SCARA DE LEMN PE VANGURI LATERALE

SARPANTA LEMN DE RASNOASE- APROX. 15 % PREZINTA URME DE UMEZEALA SI ATAC FUNGIC
UMPLUTURA-PERETE CARAMIDA

GRINZI BETON TRANSVERSALE
CENTURA BETON
GRINZI LEMN TRANSVERSALE

SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DE UMEZEALA SI ATAC BIOLOGIC

FIBURA VERTICALA

LACUNE IN ZIDARIE

PARAPET LEMN CU ELEMENTE DECORATIVE DIN LEMN VOPSITE CU VOPSEA PE BAZA DE ULEI

SUPRAFATA DE PERETE AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA SI ATAC BIOLOGIC, CU TENCUIALA PIERDUTA PARTIAL

SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA DE LA BAZA SI INFILTRATI

SUPRAFATA DE PERETE AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA SI ATAC BIOLOGIC, CU TENCUIALA PIERDUTA PARTIAL

SUPRAFATA DE PERETE AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA SI ATAC BIOLOGIC, CU TENCUIALA PIERDUTA PARTIAL

+28.50

+24.90

+20.50

+15.80

+11.50

+6.00

- LEGENDA**
- SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DE UMEZEALA SI ATAC BIOLOGIC
 - SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA, DE LA BAZA SI INFILTRATI
 - UMLUTURA CARAMIDA
 - EXCREMENTE DE ROZATOARE, LILIECI SAU PASARI
 - DISCONTINUITATI IN STRUCTURA PERETILOR SAU PARDOSELILOR
 - TENCUIELI AFECTATE DE UMEZEALA ACOPERITE DE CRUSTE DE CULOARE NEAGRA
 - REPARATIE RECENTA
 - VARUIELI EXFOLIATE PESTE TENCUIALA ISTORICA REALIZATA CU MORTAR PE BAZA DE VAR
 - SUPRAFATA DE PERETE AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA SI ATAC BIOLOGIC, CU TENCUIALA PIERDUTA PARTIAL

NOTA

Structura de rezistenta zidarie portanta piatra de rau si de caramida, bolii caramida si sarpanta lemni

Suprafata controlata 178 mp


Categoria Normala de importanta a Cladurilor Conform Normativ H.G.R. 766/97

Gradul de risc la incendiu grad mic

Gradul de rezistenta la foc al cladurii grad mic

Cai de evacuare Imobilul are 3 cai de evacuare

Se vor respecta in totalitate pe toata durata santierului prevederile normativelor in vigoare privind Protectia Muncii.



expert tehnic rezistenta: ing Csaba Bodor Pal		VERIFICATOR		NUME		SEMNTURA		CERINTA		REFERAT NR. D. G. A. A.	
CIF 33404854		B. I. A. EMIL A. CRISAN		Parohia Evanghelică C.A. Agnita		Beneficiar:		REABILITAREA ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE AGNITA, PIATA G.D. TEUTSCH, NR. 1-3		Faza	
SIBIU, str. NECCIUJ, nr. 84		SPECIFICATIE		NUME		Se. 1:100		Titlu planșă:		RELEVU SECTIUNE B-B	
Se proiectat		arh. E.A. Crisan		Data		01/2018		Planșă		Nr. 3.02	