



- INVELITOARE OLANE CERAMICE CU DISCONTINUITATI IN PROPORȚIE DE 25%
- PARAPET DIN ZIDARIE DE CARAMIDA EXECUTAT IN SISTEM "FACHWERK", TENCUIT CU VAR PE AMBELE FEȚE
- SISTEM DE SUSTINERE A PARTII SUPERIOARE A TURNULUI - CONSOLE SI GRINZI LEMN STEJAR
- SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DE UMEZEALA SI ATAC BIOLOGIC- PREZINTA COLONII DE ALGE
- INVELITOARE TIGLE CERAMICE SOLZI CU DISCONTINUITATI IN PROPORȚIE DE 25%
- JGHEABURI SI BURLANE DIN TABLA ZINCATA, GRAV AVARIATE
- SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DATORITA INFILTRATIILOR DE APE PLUVIALE
- VARUIELI EXFOLIATE PESTE TENCUIALA ISTORICA REALIZATA CU MORTAR PE BAZA DE VAR
- GURI DE TRAGERE OBTURATE PRIN ZIDIRE CARAMIDA
- SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DE UMEZEALA SI ATAC BIOLOGIC- PREZINTA COLONII DE ALGE VERZI
- SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA DE LA BAZA SI INFILTRATII
- VARUIELI EXFOLIATE PESTE TENCUIALA ISTORICA REALIZATA CU MORTAR PE BAZA DE VAR
- SUPRAFATA DE PERETE AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA SI ATAC BIOLOGIC, CU TENCUIALA PIERDUTA PARTIAL
- TENCUIELI AFECTATE DE UMEZEALA SI ATAC BIOLOGIC, CRUSTE DE CULOARE NEAGRA
- SUPRAFATA DE PERETE AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA SI ATAC BIOLOGIC, CU TENCUIALA PIERDUTA PARTIAL



LEGENDA

- TENCUIELI CAZUTE DE PESTE ZIDARIA ISTORICA DE PIATRA DE RAU SI CARAMIDA
- SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DATORITA INFILTRATIILOR DE APE PLUVIALE
- VARUIELI EXFOLIATE PESTE TENCUIALA ISTORICA REALIZATA CU MORTAR PE BAZA DE VAR
- SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA DE LA BAZA SI INFILTRATII
- SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DE UMEZEALA SI ATAC BIOLOGIC
- REPARATIE RECENTA CU MORTAR PE BAZA DE CIMENT
- SUPRAFATA DE PERETE AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA SI ATAC BIOLOGIC, CU TENCUIALA PIERDUTA PARTIAL
- TENCUIELI AFECTATE DE UMEZEALA SI ATAC BIOLOGIC, CRUSTE DE CULOARE NEAGRA

NOTA

Structura de rezistență	zidarie portanță piatră de rau și de cărămidă și cărămidă, bolți cărămidă și șarpanta lemn
Suprafața construită	776 mp
Categorie	Normală de importanță a Clădirilor Conform Normativ H.G.R. 766/97
Clasă de risc la incendiu	clasă mică
Clasă de rezistență la foc al clădirii	II
Căi de evacuare	Imobilul are 3 căi de evacuare

Se vor respecta în totalitate pe toată durata șantierului prevederile normativelor în vigoare privind Protecția Muncii.

expert tehnic rezistență: Ing. Csaba Bodor Pál

VERIFICATOR	NUME	SEMNELE	CERINȚA	REFERAT NR./DATA
Beneficiar: PAROHIA EVANGHELICĂ C.A. AGNITA Titlu proiect: REABILITAREA ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE AGNITA - PIATA G.D. TEUTSCH NR 1-3			Proiect 18/2016	Faza PT ARH
Beneficiar: B. I. A. EMILA CRISAN Titlu proiect: REABILITAREA ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE AGNITA - PIATA G.D. TEUTSCH NR 1-3			Proiect 18/2016	Faza PT ARH
Beneficiar: B. I. A. EMILA CRISAN Titlu proiect: REABILITAREA ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE AGNITA - PIATA G.D. TEUTSCH NR 1-3			Proiect 18/2016	Faza PT ARH