



ROMANIA  
Ing. Csaba Pál BODOR  
A4, B4, D4, E4  
EXPERT TEHNIC  
Nr. 162 E

BODOR M. CSABA  
ROMANIA  
MLPAT  
Nr. 07202  
AI  
INGINER  
EXPERT TEHNIC

FLESCHIN M.  
ROMANIA  
MLPAT  
Nr. 1133  
Nr. 1410  
BICDNEF  
VERIFICATOR  
ARHITECT  
PROIECTE

ROMANIA  
Arh. Ioan BUCUR  
EXPERT  
Nr. 0089  
MINISTERUL CULTURII

LEGENDĂ

	țigle degradate	revizuire, curățare/recuperarea și completare țigle noi
	zidărie /tencuială cu umiditate	vezi lucrări recomandate în descrierea măsurilor propuse
	intervenții cu ciment	îndepărtare numai dacă este necesar / posibil
	tencuieli degradate, căzute	consolidare / refacere conform recomandărilor restauratorului
	degradări biologice	tratamente cu soluții insecto-fungicide
	fereastră cu degradări	etanșelizare tâmplărie metalică, reparații tâmplărie metalică, înlocuire ochiuri sticlă sparte

LUCRĂRI PROPUSE

- Învelitoare țiglă solzi cu degradări locale - revizuire și înlocuire parțială cu țigle ceramice de format istoric, coamele se vor fixa cu mortar.
- Elemente de tinichigerie - jgheaburile și burlanele se vor curăța și repara cu piese din tablă zincată, se vor verifica racordurile cu canalizarea pluvială subterană. Tranșii se vor curăța de rugină și se vor trata cu grund și vopsea de ulei.
- Intervenții cu beton/mortar de ciment, inclusiv tencuieli tip strop - se vor îndepărta și se vor înlocui cu material adecvat (tencuieli de var- nisip).
- Umiditate în zidărie - se vor decapa tencuielile umede, numai acolo unde nu s-au identificat picturi și sub atenta supraveghere a restauratorului de parament care va trasa zona suprafețelor de decapat, uscarea naturală a zidăriei susținută de măsurile adiacente - trotuar de gardă, rigole, strat de ventilație adiacent peretelui interior la nivelul pardoselii.
- Săruri în zidărie - sărurile se vor îndepărta prin periere iar molozul rezultat va fi imediat evacuat, urmând tratamentul zidăriei afectată de umiditate.
- Reparații locale la tâmplăria din lemn / metal

ORDINUL ARHITECTILOR  
DIN ROMANIA  
930  
Ioan BUCUR  
Arhitect  
cu drept de semnătură

NOTĂ: conform studiu parament, pe toată fațada s-au aplicat tencuieli de ciment peste tencuiala istorică. Stratul de ciment se decapează, tencuiala istorică de dedesubt se conservă și se completează.

verificator expert	nume	semnătura	cerința	referat / expertiză nr.	000354	data
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ BUCUR O. IOAN SIBIU, Bd. Coposu nr. 5, ap. 54 tel. 0740204104				beneficiar	Parohia evanghelică C. A. Miercurea Sibului	nr. pr. 03/2018
specificație șef proiect	nume	semnătura	scara	titlu proiect	Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibului	faza PT DE
proiectat	arh. I. Bucur		1/100	titlu planșă	Biserica - fațada est	nr. pl. A11
desenat	c.arh. H. Balthes		04.2018			