BOLTRES REINHA RDT

Semnat digital de BOLTRES REINHARDT
Data: 2018.10.24 19:13:55 +03'00'



INVELITOARE OLANE CERAMICE CU DISCONTINUITATI IN PROPORTIE DE50%, FARA JGHEAB
PARAPET DIN ZIDARIE DE CARAMIDA EXECUTAT IN SISTEM "FACHWERK" , TENCUIT CU VAR PE AMBELE FETE
GURI DE TRAGERE
VARUIELI EXFOLIATE PESTE TENCUIALA REPARATA
VARUIELI EXFOLIATE PESTE TENCUIALA ISTORICA REALIZATA CU MORTAR PE BAZA DE VAR
TENCUIELI CAZUTE DE PESTE ZIDARIA ISTORICA DE PIATRA DE RAU SI CARAMIDA
INVELITOARE TIGLE SOLZ CAZUTE,CRAPATE SI ALUNECATE- SARPANTA UMEZITA
SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA DE LA BAZA SI INFILTRATII
TENCUIELI AFECTATE DE UMEZEALA ACOPERITE DE CRUSTE DE CULOARE NEAGRA REPARATIE RECENTA
STRUCTURA ACCES SCARA LEMN STEJAR - DEGRADARI FIZICO-MECANICE,DISLOCARI SI UZURA FUNCTIONALA
INVELITOARE OLANE CERAMICE CU DISCONTINUITATI IN PROPORTIE DE 50 FARA JGHEAB
PARAPET DIN ZIDARIE DE CARAMIDA EXECUTAT IN SISTEM "FACHWERK" , TENCUIT CU VAR PE AMBELE FETE
VARUIELI EXFOLIATE PESTE TENCUIALA ISTORICA REALIZATA CU MORTAR PE BAZA DE VAR
TENCUIELI CAZUTE DE PESTE ZIDARIA ISTORICA DE PIATRA DE RAU SI CARAMIDA
SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA DE LA BAZA SI INFILTRATII



INVELITOARE OLANE CERAMICE CU DISCONTINUITATI IN PROPORTIE DE 5 %, FARA JGHEAB
PARAPET DIN ZIDARIE DE CARAMIDA EXECUTAT IN SISTEM "FACHWERK" , TENCUIT CU VAR PE AMBELE FETE
SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA DE LA BAZA SI INFILTRATII
VARUIELI EXFOLIATE PESTE TENCUIALA ISTORICA REALIZATA CU MORTAR PE BAZA DE VAR
INVELITOARE TIGLE SOLZ CAZUTE,CRAPATE SI ALUNECATE- SARPANTA UMEZITA
TENCUIELI CAZUTE DE PESTE ZIDARIA ISTORICA DE PIATRA DE RAU SI CARAMIDA
STRUCTURA ACCES SCARA LEMN STEJAR - DEGRADARI FIZICO-MECANICE,DISLOCARI SI UZURA FUNCTIONALA
INVELITOARE OLANE CERAMICE CU DISCONTINUITATI IN PROPORTIE DE 5 %,FARA JGHEAB
GURI DE TRAGERE
TENCUIELI CAZUTE DE PESTE ZIDARIA ISTORICA DE PIATRA DE RAU SI CARAMIDA
VARUIELI EXFOLIATE PESTE TENCUIALA ISTORICA REALIZATA CU MORTAR PE BAZA DE VAR
SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA DE LA BAZA SI INFILTRATII
PARAPET DIN ZIDARIE DE CARAMIDA EXECUTAT IN SISTEM"FACHWERK" , TENCUIT CU VAR PE AMBELE FETE

LEGENDA

- TENCUIELI CAZUTE DE PESTE ZIDARIA ISTORICA DE PIATRA DE RAU SI CARAMIDA
- SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DATORITA INFILTRATIILOR DE APE PLUVIALE
- VARUIELI EXFOLIATE PESTE TENCUIALA ISTORICA REALIZATA CU MORTAR PE BAZA DE VAR
- SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA DE LA BAZA SI INFILTRATII
- SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DE UMEZEALA SI ATAC BIOLOGIC
- REPARATIE RECENTA CU MORTAR PE BAZA DE CIMENT
- SUPRAFATA DE PERETE AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA SI ATAC BIOLOGIC, CU TENCUIALA PIERDUTA PARTIAL
- TENCUIELI AFECTATE DE UMEZEALA ACOPERITE DE CRUSTE DE CULOARE NEAGRA
- ZIDARIA ISTORICA DE PIATRA DE RAU SI CARAMIDA
- DISCONTINUITATI IN STRUCTURA PERETILOR SAU PARDOSELILOR



SECTIUNE TRANSVERSALA A-A

PLANSEU PESTE NIVELUL 1 PRABUSIT
PLANSEU PESTE NIVELUL 2 IN PERICOL DE PRABUSIRE
ZIDARIE ISTORICA PIATRA DE RAU SI DE CARIERA, NETENCUITA LA INTERIOR
SUPRAFATA DE TENCUIALA AFECTATA DE UMEZEALA ASCENSIONALA DE LA BAZA SI INFILTRATII
PARAPET DIN ZIDARIE DE CARAMIDA EXECUTAT IN SISTEM "FACHWERK" , TENCUIT CU VAR PE AMBELE FETE



PLAN COTA +1.0 m



PLAN COTA +5.80 m



PLAN COTA +8.00 m



PLAN COTA +11.0 m



PLAN COTA +13.0 m

LEGENDA

- DESFACERI PARDOSELI LEMN_ DESFACEREA INGRUJITA A PARDOSELII DE LEMN CU POSIBILITATEA REFOLOSIRII SCANDURII, REPARATII
- DESFACERI SCARI LEMN SI RECONFIGURAREA CIRCULATIEI VERTICALE
- DESFACERI PARDOSELI LEMN FARA REFACERE
- DESFACERI PARDOSELI PAMANT BATATORIT IN VEDEREA REFACERII
- DESFACERI PERETI- GURI DE TRAGERE OBTURATE

NOTA

LUCRARILE PREVAZUTE IN DOCUMENTATIE NU ADUC MODIFICARI ARHITECTURALE ORI ALE COMPONENTELOR ARTISTICE SI SE EXECUTA CU MATERIALE SI TEHNICI DE LUCRU SPECIFICE EPOCILOR DE EDIFICARE A MONUMENTELOR.

ORICE INDEPARTARE DE TENCUIALA VA FI PRECEDATA IN MOD OBLIGATORIU DE O CERCETARE DE PARAMENT, EXECUTATA DE PERSONAL CALIFICAT SI SPECIALIZAT PENTRU ACEASTA CATEGORIE DE LUCRARI

LUCRARILE DE AMENAJARI EXTERIOARE VOR AVEA LA BAZA IN MOD OBLIGATORIU CERCETAREA ARHEOLOGICA, PENTRU DELIMITAREA INCINTEI FORTIFICATE CU SANTUL DE APARARE SI MARCAREA IN PAVIMENT A ZIDURILOR DE INCINTA DEMOLATE IN SECOLUL XIX

LA EXECUTIE SE VOR INTREBUINTA NUMAI MATERIALE DE CONSTRUCTIE COMPATIBILE CU MATERIALELE DIN CARE ESTE EXECUTAT ANSAMBLUL

ORICE MODIFICARE A PROIECTULUI SE VA PUTEA FACE NUMAI CU ACORDUL PROIECTANTILOR DE SPECIALITATE SI CU ACORDUL SEFULUI DE POIECT

23.IUL.2018
2206

NOTA	
Structura de rezistenta	zidarie mixta din piatra si caramida, plansee din lemn
Suprafata utila	51.0 mp
Categoria Normala de importanta a Cladirii: Conform Normativ H.G.R. 766/97	B
Gradul de risc la incendiu	grad mic
Gradul de rezistenta la foc al cladirii	II
Cai de evacuare.	o singura cale de evacuare
Se vor respecta in totalitate pe toata durata santierului prevederile normativelor in vigoare privind Protectia Muncii.	

expert tehnic rezistenta: ing Csaba Bodor Pal

VERIFICATOR	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT NR/DATA
CIF 33404854 B.I.A. EMIL A. CRISAN proiectare zone istorice protejate SIBIU, str. NEGOIU, nr. 84			Beneficiar: PAROHIA EVANGHELICA C.A. AGNITA	Proiect 18/2016
			Titlu proiect: REABILITAREA ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE AGNITA - PIATA G.D. TEUTSCH NR 1-3	Faza PT ARH
SPECIFICATIE	NUME		Sc. 1:100	
Sef proiect	arh E.A. Crisan		Data 01/2018	Titlu plansa: TURNUL DOGARILOR PLANURI, SECTIUNE, FATADE
Proiectat	arh E.A. Crisan			Plansa Nr.7.01