


# PROPUNERE BISERICA - SECTIUNE B-B scara 1:100



# PROPUNERE BISERICA - SECTIUNE C-C

scara 1:100

DEGRADARI SI INTERVENTII - CONSERVARE, REPARATII			
1 reparatii zidarie	se va reface continuitatea zidariei prin rosturi, reteseri, impansari, injectari, completari cu material recuperat sau compatibil, cu conservarea materialului original pe cat posibil;	9 fresce	perimetru delimitat de pictorul restaurator; la interior, decorativ vor fi decapate de catre specialist; in jur, se vor pesta atat tencuielile de epoca, cat si straturile succesive de zugraveli; rezugravirile se vor realiza cu latpe de var colorat in masa
2 desfaceri zidarie	se vor desface gulerile inzidite, sau se vor marca, dupa caz, atat pe fatada, cat si la interior, sub forma de nise (ferestrele romane ale turnurilor de est, cea de pe latura estica a corului)	10 tinichigerie	se vor curata si revizui jgheaburile si burlanele existente astfel incat sa nu fie intrerupta continuitatea lor (inlocuire cca. 20%)
3 curatare si reparare bolti	se va curata extradosul boltilor de peste nave si cor si se vor tencui cu un strat subtire de protectie cu mortar pe baza de var hidraulic natural, se va reface continuitatea suprafetei boltilor prin impanari si rosturi fisuri la intrados si extrados	11 cadran ceas	se vor curata si refunctionaliza cele trei cadre de ceas
4 interventii sarpanta	se va curata, se vor realiza inlocuiri si consolidari cu material similar, pastrand cat mai multe elemente originale; se vor folosi imbindari similare cu cele existente; se vor efectua tratamente cu solutii insecticide si fungicide	12 scari din lemn la interior turn	se vor inspecta, curata si reparata local; se vor realiza balustrade de noi; scările se vor trata conform recomandarilor biologului
5 reparatii invelitoare	se va reface invelitoarea inlocuind tigla deteriorata cu tigla noua de acelasi tip, se va fixa cu sarma pe sipti, iar coamele se vor fixa cu mortar; se va reaseza toata tigla, amestecandu-se cea noua cu cea veche; la fel si la contraforturi	13 pardoseala lespezi de piatra	se va realiza la accesul vestic, dupa indepartarea betonului; lespezelile se vor aseza pe strat de pietris, conform detaliului
6 tencuieli exterioare	se vor peria si curata tencuielile vechi, se vor inlatura partile instabile, se vor reparati fisurile si se va reface tencuiul cauzata: sclivisita si varuila - atat la nava cat si la turn; se vor folosi mortare corespunzatoare; se va zugravi intreaga biserică	14 pardoseala noua din caramida	se va realiza la nivelul terenului, la scara de acces in turn, pe strat de nisip, conform detaliului
7 profile trase	se vor reparati profilele trase cu sablonul de la nivelul corniselor navei, corului, turnurilor estice si turnului vestic	15 slit pentru ventilare	se va realiza la pardoselele navei, corului si la pardoselele noii un slit perimetral de 15cm cu pietris, pt ventilarea zidariilor
8 tencuieli si zugraveli interioare	se vor desface toate tencuielile din ciment-var de la interior, cu asistenta unui pictor restaurator si se vor aplicati tencuieli macroporice cu mortare pe baza de var hidraulic natural, colorate	16 pardoseala existenta din lemn	se va demonta, inspecta, curata, reaseza si reparata local
		17 pardoseala noua din lemn	se va realiza la interiorul turnului, in completarea podestelor si nivelurilor intermedii, conform detaliilor
		18 usi lemn	se vor restaura usile din lemn, exterioare (ale acceselor S, N si V), precum si cele interioare (ale turnurilor, ambele niveluri)
		19 ferestre lemn	se vor restaura ferestrele din lemn ale navelor laterale si ale corului, de la nivelul parterului si de la nivelul emporelor
		20 elemente decorative din piatra	se vor restaura elementele decorative din piatra de la nivelul corului (tabernacol), arcul cu colonete romanice de la nivelul emporelor, portalul vestic si ancadramentele de la gurile turnului
		21 inchideri sticla	golurile de tragere nu permit montarea unor ferestre cu tamplarie, dar se vor inchide cu panouri de sticla securizata

LEGENDA	
	zidarie existenta, sectionata
	invelitoare tigla solzi istoric
	tirant metalic
	pardoseala noua de caramida, asezata drept
	pardoseala din lespezi piatra
	pardoseala din duleni lemn

ELEMENT	SOLUTI CONSTRUCTIVA	STABILITATE LA FOC	GRAD RF
1 Pereti portanti Pereti exteriori	Ziduri piatra, caramida tencuita cu grosimi de 0.8-1.0m	C0 REI 180'	
2 Plansee peste nave, cor, pronaos	Bolti de caramida tencuita cu grosimi de 20cm	C0 REI 45'	
3 Plansee niveluri 4, 5 turn	Lemn ignifugat	C1 REI 15'	
4 Pereti interiori	Zid de piatra si caramida cu grosimi de min. 0.9m	C0 EI 60'	
5 Suport invelitoare	Sarpanta si suportul invelitorii - lemn ignifugat	C1 R 15'	
6 Invelitoare	Tigla ceramica	C0	

0	1	2	3	4	5	10m
PROIECTANT  CRISTINA TURCANU BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA Brasov, str. Cibinului 8, tel. 0721116988, cristina.began@gmail.com				CATEGORIA DE IMPORTANTA:	B	CLASA DE IMPORTANTA: II
BENEFICIAR: PAROHIA EVANGHELICA C.A. CINCU				PROJECT NR. 03 /2018		
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA	TITLU PROIECT: LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC AL ANSAMBLULUI BISERICII FORTIFICATE EVANGHELICE CINCU - jud. Brasov	FAZA	
SEF PROIECT	arh. Emil CRIŞAN		1:100		DTAC / PT	
PROIECTAT	arh. Cristina TURCANU		DATA	TITLU PLANSA	PLANSA NR.	
DESENAT	arh. Cristina TURCANU		11.2018	PROPUNERE BISERICA - SECTIUNE B-B SI C-C	A4.07	