

s.c. **GEMINEX** S.R.L.

520068 Sf. Gheorghe, str. Infratirii 2/1/A/20, tel/fax: 0267-316459, mobil: 0745-046895, e-mail: tiborf@yahoo.com
Nr.Reg. Com.: J14/176/97 CUI: 9484850 Cont BCR: RO69RNCB0124038019440001 Cont Trezorerie: RO16TREZ2565069XXX001409



**STUDIU GEOTEHNIC
PENTRU
„LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN
CIRCUIT TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE
FORTIFICATE CODLEA”,
JUDEȚUL BRAȘOV**

(pr. nr. 868 / 2015)

Sf. Gheorghe, februarie 2015

000291

Numele si prenumele verificatorului
Ing. Geolog Barbarie Gheorghe
str. Nicolae Balcescu nr.30
telefon nr. 0268/476206
Mobil: 0726251901



Privind verificarea de calitate la cerinta: AF
A proiectului: Studiu geologic pentru lucrari de reparatii si
conservare si intretinere in circulatia turistica la ansa rhei
drumuri evanghelice fortificate Codlea jud. Brasov
faza: geol

1. Date de identificare

Proiectant general: S.C LINE4 SRL sf. Gheorghe

Proiectant de specialitate: S.C. GEMINEX SRL

Investitor: Consiliul Supravietutii al bisericii evanghelice C.A. din
Amplasament: Conf plan curbat

Data prezentarii proiectului pentru verificare: 07.02.2019

2. Caracteristicile principale:

Construcție cu fâuri. Contine doi blocuri frântă din gresie
cu mortar

3. Documente ce se prezinta la verificare:

Studiu geologic cu foraj, clescoape si analize de laborator

4. Concluzii asupra verificarii proiectului

Sfida geologic este intocmit conform Normelor, corespand
cerintelor de proiectare pentru faza la care a fost verificat;
se arata favorabil

Am primit _____ exemplare
Investitor / Proiectant



000292

s.c. GEMINEX s.r.l.

520068 Sf. Gheorghe, str. Infratirii 2/1/A/20, tel/fax: 0267-316459, mobil: 0745-046895, e-mail: tiborf@yahoo.com
Nr.Reg. Com.: J14/176/97 CUI: 9484850 Cont BCR: RO69RNCB0124038019440001 Cont Trezorerie: RO16TREZ2565069XXXX001405



**STUDIU GEOTEHNIC
PENTRU
„LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN
CIRCUIT TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE
FORTIFICATE CODLEA”,
JUDEȚUL BRAȘOV**

(pr. nr. 868 / 2015)

BENEFICIAR:

CONSISTORIUL SUPERIOR AL BISERICII
EVANGHELICE C.A., SIBIU

ÎNTOCMIT:

S.C. GEMINEX S.R.L.
Sf. Gheorghe



CONTINE:

- | | |
|--|--------------------|
| • Memoriu geotehnic | sc. 1: 200 000 |
| • Harta geologică a zonei | sc. 1: 500 |
| • Plan de situație cu localizarea lucrărilor | sc. 1: 250 / 1:100 |
| • Secțiune prin zonă | sc. 1: 50 |
| • Fișă forajului geotehnic FG 1 | sc. 1: 30 |
| • Diagrama de penetrare DPL 1 | |
| • Fotografii | |
| • Buletine de analiză | |

000293

MEMORIU GEOTEHNIC



1. DATE GENERALE

Denumirea proiectului:

LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUIT TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE CODLEA

Localizarea:

CODLEA, JUD. BRAȘOV

Beneficiarul investiției:

CONSISTORIUL SUPERIOR AL BISERICII

Proiectant general:

EVANGHELICE C.A., SIBIU

Faza de proiectare:

S.C. LINEA S.R.L., Sf. Gheorghe

studiu geotehnic

Conform contractului nr. 868/2015, pentru clarificarea condițiilor de fundare ale bisericii evanghelice fortificate (nava bisericii) din Codlea (germ. Zeiden, magh. Feketehalom), județul Brașov, au fost executate: un foraj geotehnic (în sistem uscat, semimecanic), un sondaj cu penetrometru dinamic ușor (tip DPL-10) și o dezvelire de fundație. Din lucrări au fost prelevate probe pentru stabilirea parametrilor geotehnici necesari.

Probele au fost analizate în **Laboratorul geotehnic al S.C. AZOLIB S.R.L.** din Miercurea Ciuc.

2. DATE PRIVIND CONSTRUCȚIA PROIECTATĂ

Biserica evanghelică din Codlea figurează pe lista monumentelor istorice cu nr. BV-II-a-A-11643.

Prima biserică a fost construită în a doua jumătate a secolului 13. În stil romanic. Din această perioadă s-a pastrat doar fațada vestică, restul bisericii fiind reconstruită în secolul 15. În stil gotic. Paralel cu reconstruirea bisericii au fost ridicate zidurile fortificației și turnurile (inițial au fost patru din care s-au păstrat numai trei). Fortificația a fost asediata în mai multe rânduri, biserică a suferit de incendii în 1685 și 1701.

Biserica nu are turn clopotniță, în acest scop a fost amenajat Turnul Fierarilor.

În perioada 1972-1982 în incintă au fost executate lucrări de restaurare-consolidare finanțate predominant de "vecinătăți".

Categoria de importanță a construcției (H.G. 766-97) este B (deosebită).

Clasa de importanță seismică după Normativul P 100-1/2006 este II.

Conform "Normativ privind documentatiile geotehnice pentru construcții" (indicativ NP 074/2014) lucrarea se incadrează în categoria geotehnică 2, cu risc geotehnic moderat.



3. CONDIȚII NATURALE

Orașul Codlea se situează la marginea vestică a depresiunii Tara Bârsei, în golful depresionar Codlea-Râșnov, la poalele Măgurii Codlei (1292 m altitudine, în Munții Perșanii de Sud). Golful depresionar cu aspect de șes aluvionar este străbătut de pârâurile Bârsa, Ghimbășel și Vulcănița.

Din punct de vedere geologic zona face parte din depresiunea intramontană Tara Bârsei, de origine tectonică, colmatată cu depozite lacustre și fluviatile pliocene-pleistocene și holocene.

Zona este dominată de depozitele dertitice grosiere aluvio-proluviale (facies fluviatil torrential, alcătuit din pietriș, bolovăniș cu nisip) depuse în perioada pleistocen superior – holocen inferior de pârâurile care curg dinspre zona montană (Bârsa, Ghimbășel, Vulcănița, etc.). Peste depozitele detritice grosiere urmează depozite aluvionare cu o compoziție granulometrică mai fină (nisipuri fine, nisipuri prăfoase, argile), dezvoltate în facies de luncă, de 2 – 3 m grosime ale pârâurilor.

Apa freatică se situează la 4 – 5 m adâncime și nivelul lui poate prezenta variații sezoniere.

Din punct de vedere **geomorfologic**, amplasamentul studiat se situează pe terasa pârâului Vulcănița. Terenul este orizontal, fără accidente majore.

4. REZULTATELE INVESTIGAȚIILOR

Pentru investigarea terenului de fundare au fost executate următoarele lucrări (amplasate conform planului de situație anexat):

- un foraj geotehnic în sistem uscat, semimecanic, cu șnec Ø 75 mm, cu adâncimea finală de 5.50 m (pe latura sudică a bisericii), însoțit de un sondaj cu penetrometru dinamic ușor cu secțiunea vârfului de con de **10 cm²** (tip DPL-10) cu adâncimea finală de 5.00 m
- o dezvelire de fundație pe latura nordică a bisericii

Forajul FG 1, respectiv **sondajul DPL 1** au fost executate pe latura sudică a bisericii, la vest de portic (cota teren: 560.50 m).

Stratificația interceptată se prezintă în felul următor:

0.00 - 0.50 m Umplutură din nisip prăfos cenușiu-brun



| | |
|---------------|--|
| 0.50 - 1.20 m | Umplutură din mortar cu fragmente de cărămidă |
| 1.20 - 1.80 m | Umplutură din nisip argilos negru, cu fragmente mici de lut ars, plastic consistent (stratul pare să fie vechiul orizont superior ușor organic -sol vegetal- cu structură deranjată) |
| 1.80 - 2.60 m | Pietriș mic calcaros cu nisip, albicios (nu avem indicii, însă stratul pare străin de restul stratificației și nu este exclusă natura lui antropogenă) |
| 2.60 - 2.90 m | Nisip prăfos brun cu pietriș |
| 2.90 - 4.30 m | Nisip prăfos (aproape de limita cu nisip argilos) cafeniu-ruginiu, afânat spre îndesare mijlocie |
| 4.30 - 5.50 m | Nisip prăfos cu pietriș, cu îndesare mijlocie |

Până la adâncimea de 5.50 m în foraj nu s-a observat prezența apei.

Dezvelirea nr. 1 a fost executată pe latura nordică a bisericii, la contactul navei cu porticul de pe această latură (cota teren: 561.42 m, cu 0.92 m mai sus decât pe latura sudică).

Adâncimea de fundare:

- fundația navei: la adâncimea de 2.70 m (cota tălpilor: 558.72 m)
- fundația porticului: la adâncimea de 2.40 m (cota tălpilor: 559.02 m)

Lățimea fundației:

- zidul navei are lățimea de 1.15 m; de la adâncimea de 1.50 m fundația navei treptat se largeste spre talpă (formă trapezoidală) cu 30 cm, lățimea fundației la talpă ajungând la 1.45 m (nu se cunoaște dacă această largire este simetrică, și către interior)
- zidul porticului de pe latura nordică are lățimea de 50 - 55 cm: la adâncimea de 10 cm fundația prezintă un decroș de 20 cm către exterior, lățimea fundației devenind astfel cel puțin 60 - 65 cm

Fundația: este din blocuri brute de gresie cu mortar. Fundațiile sunt în stare foarte bună. Cele două fundații (nava și portic) nu sunt întrețesute, între ele existând un rost, însă datorită decroșului fundației navei, fundația porticului se sprijina pe cea a navei.

Terenul de fundare: sub fundație s-a identificat nisip argilos cu pietriș, cafeniu-gălbui, cu plasticitate mijlocie, plastic consistent. Menționăm că la data execuției pământurile interceptate cu dezvelirea de fundație prezintau umiditate ridicată.

Pe latura sudică a navei, în foraj la cota tălpilor fundației s-a interceptat un strat de pietriș calcaros cu nisip, albicios, suspectat să fie antropogen. Sub acest strat urmează nisipuri prăfoase, local cu pietriș, cu compozitie granulometrică aproape de limita cu nisip argilos, corelabile cu stratul de fundare de pe latura nordică).



5. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Analizând secțiunea prin biserică, întocmită pe baza ridicării topografice, se poate constata că nivelul terenului actual de pe latura sudică a bisericii este mai redus cu 92 cm față de cel de pe latura nordică. Nivelul pardoselii navei este cu 1.77 m mai jos față de nivelul terenului de pe latura nordică și cu 0.85 m față de nivelul de pe latura sudică.

Adâncimea de fundare este 0.93 m față de nivelul pardoselii navei.

Lățimea de fundare se poate considera cel puțin 1.45 m (1.15 m lățimea zidului navei + 0.30 m decroș spre exterior).

Sub talpa fundației în dezvelirea de fundație de pe latura nordică s-a identificat ca teren de fundare nisip argilos cu pietriș, cu plasticitate mijlocie, plastic consistent. În forajul FG 1 de pe latura sudică (la cca 2 m distanță de navă) la cota tălpilor fundației se situează un strat de 80 cm grosime de pietriș calcaros cu nisip, albicios, care pe baza compoziției petrografice pare să fie umplutură.

Sub acest strat de pietriș calcaros în foraj s-a interceptat nisip prăfos, nisip prăfos cu pietriș. Pe diagrama granulometrică ternară proba se situează aproape de limita cu nisipul argilos, proba având și o anumită plasticitate ($Ip=9.2\%$).

Pe biserică evanghelică din Codlea nu se observă degradări structurale majore provenite de la nivelul terenului de fundare, însă pe latura sudică totuși există unele fisuri verticale care încep la nivelul terenului, traversează soclul și se pierd în zidărie. De asemenea, pe fațada vestică ramasă de la biserică romanică, în partea superioară a zidăriei se observă unele crăpături. Toate aceste semne se concentrează pe colțul sud-vestic al bisericii.

Pe acest colț, la o distanță de cca 2.50 m de contrafort există un copac de tei matur, al cărui rădăcini de 3-4 cm grosime sunt vizibile la suprafața terenului la o distanță de 7-8 m sud-vest de copac, sub arcadele din fața cămăruțelor.

Terenul de fundare este alcătuit din pământuri cu potențial redus de modificare a volumului (umflare-contractie), totuși considerăm ca un copac de 17-18 m înălțime situată la o distanță de 6 m de navă (la 2.50 m de contrafort) și în astfel de condiții poate afecta într-o anumită măsură structura bisericii.

Luând în considerare stratificația terenului interceptat de lucrări, cât și vechimea construcției (tasarea se poate considera terminată), pentru biserică se poate lua în considerare valoarea de bază a presiunii convenționale de 260 kPa.

Valoarea de bază a presiunii convenționale corespunde pentru fundația având lățimea tălpii $B = 1,0$ și adâncimea de fundare față de nivelul terenului sistematizat $D_f = 2,0$ m. Pentru alte lățimi ale tălpilor sau alte adâncimi de fundare, presiunea convențională se calculează aplicând corecțiile prezentate în STAS 3300/2-85, anexa B.

Calculând cu adâncimea de fundare $D_f = 0.93$ m, lățimea fundației $B = 1.45$ m rezultă **presiunea convențională corectată de 200 kPa**.


Adâncimea de înghet din zonă conform STAS 6054-77 este 90...100 cm.

Conform Normativului P100-1/2013 valoarea de vîrf a accelerării orizontale a terenului a_g este 0.20 g iar perioada de control (colț) T_C este 0.7 s.



INTOCMIT
geol. Fekete Tibor





LEGENDA

| | | | | | |
|-----------|------------|-----------------------|-------|-------------------------------------|---|
| CUATERNAR | HOLOCEN | SUPERIOR | 1 | qh ₂ | Pietrisuri,nisipuri și nisipuri argiloase |
| | | INFERIOR | 2 | qh ₁ | Depozite loessoide |
| | PLEISTOCEN | SUPERIOR | 4 | qp ₁ / 3 qp ₃ | qp ₁ Pietrisuri,nisipuri Pietrisuri nisipuri și depozite loessoide |
| | | MEDIU | 5 | qp ₂ | Argile,nisipuri |
| | INFERIOR | | 6 | qp ₁ | Morne,orgile,nisipuri,diatomite,aglomerate bazaltice |
| | | | | | |
| CRETACIC | SECONZIAN | MAESTRICH | st-ma | st-ma | Gresii și sisturi marnoase |
| | | CAMPANIAN | 15 | tu-16 | tu-m Marne,conglomerate,calcareuze |
| | | CONIACIAN | 17 | tu-co | tu-co Gresii și sisturi marnoase |
| | | TURONIAN | 18 | v+cm | v+co Marnocalcare,morze,sisturi argiloase |
| | | CENOMANIAN | 19 | al 20 | v+cm Conglomerate,gresii,calcareuze,morze |
| | ALBIAN | VRACONIAN | 21 | al 22 | al Conglomerate,(de Bucog) gresii;flis gresos (Flis de Bobu) |
| | | APTIAN SUP. | 23 | br 24 | al-v Flis sistos-gresos și gresos |
| | | INF. | 24 | br 25 | br-al Flis sistos-gresos și gresos (Flis de Bodoc) |
| | | BARREMIAN | 25 | br 26 | br-ap Flis sistos-gresos, și gresos;flis calcarenitic (Strata de Comornic) |
| | | NEOCAMIAN | 26 | ne 27 | br-ap Wildflysch,flis sistos-gresos,morze (de Dimbovicioara) |
| JURASIC | MALM | TITHONIC | 28 | th 29 | ne-ap Gresii-calcarosi,săplite (Strata de Sinaia,Str. de Azuga)morze (de Dimbovicioara) |
| | | KIMMERIDGIAN | 29 | th 30 | ne-ap Marne și marnocalcare (de Brosoy) |
| | | OXFORDIAN | 30 | th 31 | th-Calcare |
| | | CALLOVIAN | 31 | th 32 | cl-D Calcare,radioilate în bază |
| | | BATHONIAN | 32 | aa-bt | cl-G Calcare roșii și calcare cenușii |
| | DOCKER | BAJOCIAN | 33 | 33 | cl Calcarenită nisipoase și gresii |
| | | AALENIAN | 34 | 34 | aa-bt Gresii cuartitice,marne,calcare nisipoase,calcare |
| | | TOARCIAN | 35 | 35 | tc-aa Calcare și marne cu cephalopode |
| | | PLIENSACHIAN | 36 | 36 | aa-bj Gresii cuartitice |
| | | SINEMURIAN | 37 | 37 | Jy Gresii,sisturi cărbunooase,marne,orgie refractare,tufuri |
| TRIASIC | LIASIC | HETTANGIAN | 38 | 38 | p+tc Gresii cuartitice,calcare nisipoase,calcare spătică |
| | | | 39 | 39 | Calcare masivă |
| | | NORIAN | 40 | 40 | Id Calcare masivă |
| | | CARNIAN | 41 | 41 | en Calcare cenușii,negre și rosii |
| | | LADINIAN | 42 | 42 | we Calcare în plăci,sisturi calcaroase,sisturi argiloase |
| | SUPERIOR | ANISIAN | 43 | 43 | wo-an Dolomite |
| | | CAMPILIAN | 44 | 44 | vc+ti Calcare bituminoasă și gresii |
| | | SEISIAN | 45 | 45 | Tg Gresii și conglomerate,calcare și sisturi calcaroase,sisturi argiloase |
| | | | | | ws Gresii și conglomerate,sisturi bariolate |
| | | ANTE-PROTEROZOIC SUP. | 46 | 46 | Serie de Făgărăș ,serie de Cumpăna |

S.C. GEMINEX S.R.L. Sf. Gheorghe
520068 Str. Infratirii 2/1/A/20, tel/fax 0267-310232; 0745-046895

STUDIU GEOTECNIC PENTRU "LUCRARI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUIT TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE CODLEA", JUDEȚUL BRAȘOV


HARTA GEOLOGICĂ A ZONEI

PR. NR. 868 / 2015


după Harta Geologică sc. 1 : 200 000, I.G.G. București

DATA : martie, 2015

600299



INCADRAREA IN ZONA



LEGENDA

- FG 1 Foraj geotehnic
- DPL 1 Sondaj cu penetrometru dinamic usor
- D 1 Dezvelire de fundatie

SOCIETATEA COMERCIALĂ
SFÂNTU GHEORGHE
GEMINEX
PROD-COM
S.R.L.

S.C. GEMINEX S.R.L.
520068 Sf. Gheorghe
str. Infratirii 2/1/A/20
tel/fax: 0267-310 232, mobil: 0745 - 046895
C.U.I.: RO 9484850
Nr. Reg. Com.: J14/176/1997


Denumire proiect: STUDIU GEOTEHNIC PENTRU
"LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI
INTRODUCERE IN CIRCUIT TURISTIC LA
ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE
FORTIFICATE CODLEA", JUDETUL BRASOV
Beneficiar: CONSISTORIUL SUPERIOR AL BISERICII
EVANGHELICE C.A., SIBIU

Pr. nr.
868 /
2015


scara
1 : 500
Redactat dupa
Plan de situatie

geol.
Fekete Tibor
data:
martie, 2015

PLAN DE SITUATIE CU
LOCALIZAREA LUCRARILOR
GEOTEHNICE



1'



1'

LEGENDA

- Pamanturi de umplutura / cu structura deranjata
- Nisip argilos cu pietris
- Nisip prafos
- Nisip prafos cu pietris
- Pietris cu nisip
- FG 1 Foraj geotehnic
- DPL 1 Sondaj cu penetrometru
- D 1 Ansamblu din str. Infrații 2/1/A/20

SOCIETATEA COMERCIALĂ
GEMINEX
PROD.COM

Denumire proiect: STUDIU GEOTEHNIC PENTRU
"LUCRARI DE REPARATII CONSERVARE SI
INTRODUCERE IN CIRCUIT TURISTIC LA
ANSAMBLUL BISERICELUI EVANGHELIC
FORTIFICAT CODLEA", JUDETUL BRASOV
Beneficiar: CONSISTORIUL SUPERIOR AL BISERICII
EVANGHELICE C.A., SIBIU

Pr. nr.
868 /
2015



RELEVEU SI SECTIUNE PRIN
LUCRARILE GEOTEHNICE

scara 1:100

data:

martie, 2015

000301



s.c. GEMINEX s.r.l.

520068 Sf. Gheorghe
str. Infratirii nr. 2/1/A/20
tel/fax: 0267 - 310232
mobil: 0745 - 046895

DENUMIREA LUCRARII: Studiu geotehnic pentru "Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la ansamblul bisericii evanghelice fortificate CODLEA"
LOCALIZARE: Codlea, jud. Brasov
BENEFICIAR: Consistoriul Superior al Bisericii Evanghelice C.A., Sibiu
NR. PROIECT: 868/2015
DATA EXEC. FORAJULUI: 19.02.2015
METODA DE FORAJ: semimecanic, snec Ø 75 mm
INTOCMIT: ing. geol. Fekete Tibor

FISA FORAJULUI FG 1

cota: 560,50 m

scara 1 : 50



| Adancimea limitei | Cota limitei | Stratifică | Descrierea formațiunii | Grosimea stratului | Nivel hidrostatic | Compoziția granulometrică | | | | | | Indicele porilor (ϵ) | Umiditatea (w) | Greutate volumetrică (γ) | |
|-------------------|--------------|------------|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|------|-------|--------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------|
| | | | | | | Categorie terenului conf. "Ts - 1981" | <0.005 mm | 0.05 mm | 2 mm | 70 mm | 200 mm | | | | |
| - m - | - m - | - m - | - manual - - mecanic - | - m - | | | | | | | | % | | % | kN/m ³ |
| 0.50 | 560.00 | | Umplutura din nisip prafos cenusiu-brun | 0.50 | Nu se interceptă nivelul apei | - mijlociu - - I-II-II - | | | | | | | | | |
| 1.20 | 559.30 | | Umplutura din mortar cu fragmente de caramida | 0.70 | | | | | | | | | | | |
| 1.80 | 558.70 | | Umplutura din nisip argilos negru, cu fragmente mici de lut ars, plastic consistent (pr. nr. 11, ml. 1.50) | 0.60 | | | 21 | 26 | 40 | 13 | 124.78 | | | | 22.49 |
| 2.60 | 557.90 | | Pietris mic calcaros cu nisip, albicios | 0.80 | | | | | | | | | | | |
| 2.90 | 557.60 | | Nisip prafos brun cu pietris | 0.30 | | | | | | | | | | | |
| 4.30 | 555.00 | | Nisip prafos (aproape de limita cu nisip argilos) cafeniu-ruginiu, afanat spre indesare mijlocie (pr. nr. 12, ml. 4.00) | 1.40 | | - tare - - III-III - | | | | | | | | | |
| 5.50 | 555.00 | | Nisip prafos cu pietris, cu indesare mijlocie | 1.20 | | | 13 | 34 | 53 | | 34.64 | 9.20 | 0.61 | | 13.59 |





TEST DE PENETRARE DINAMICĂ

Denumirea proiectului: LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN
CIRCUIT TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE
FORTIFICATE CODLEA

Localizare: CODLEA, JUDEȚUL BRAȘOV

Beneficiar: CONSISTORIUL SUPERIOR AL BISERICII
EVANGHELICE C.A., SIBIU

Datele tehnice ale echipamentului utilizat (DPL, $A=10 \text{ cm}^2$)

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Referințe normative | SR EN ISO 22476-2 |
| Masa berbecului | 10 Kg |
| Înălțimea de cădere | 0.50 m |
| Masa nicovalei | 4 Kg |
| Diametrul conului | 35.68 mm |
| Aria nominală la baza conului | 10 cm^2 |
| Lungime tijă de batere | 1 m |
| Masa tijă de batere | 3 Kg/m |
| Echidistanță de înfigere a conului | 0.10 m |
| Număr lovitură | N(10) |
| Coeficient de corelație NSPT | 0.473 |
| Unghiul de vârf al conului | 90 ° |

OPERATOR
ing. geol. Fekete Tibor



000303




DYNAMIC PENETRATION TEST DPL 1
Equipment used... DPL 10

Customer: CONSISTORIUL SUPERIOR AL BISERICII EVANGHELICE C.A., SIBIU
Description: LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI INTRODUCERE IN CIRCUIT TURISTIC LA ANSAMBLUL BIS. EV. FORTIF. CODLEA
Location: CODLEA, JUDETUL BRASOV

Date: 23/01/2015

Scale 1:30



GEOL. FEKETE TIBOR

000304



Biserica evanghelică fortificată din Codlea
(<http://zeiden.evang.ro/ueber-uns/>)




Fațada vestică, rămasă din biserica romanică



Copac (tei) la cca 2.5 m de contrafortul de pe colțul sud-vestic



Rădăcinile copacului sub arcadele zidului sudic




Fațada sudică cu localizarea forajului FG 1



Latura nordică a bisericii, cu localizarea dezvelirii de fundație nr. 1



Dezvelirea de fundație nr. 1




Fisuri pe soclul și în zidăria de pe latura sudică

S.C. AZOLIB S.R.L.
Laborator geotehnic grad II

Diagrama compozitiei granulometrice

Obiectiv: Biserica Evanghelica Codlea
Lucrarea FG-I... Proba 11... Adâncimea..... 1,50.....m



Data 19.02.2015
Şef laborator: ing.geol. Albert Zoltán

$$Un = \frac{d}{d} \frac{60}{10} = 124,78$$



- Granulozitate foarte uniformă $Un < 3$
- Granulozitate uniformă $5 \leq Un \leq 15$
- Granulozitate neuniformă $Un > 15$

000307



S.C. AZOLIB S.R.L.

LAB. GEOTEHNIC

UMIDITATE NATURALĂ
LIMITE DE PLASTICITATE

Biserica Evanghelică Codlea
Dezvelire nr. D1
Proba nr 1
Adâncimea: 1,80 m

| Mersul determinării | Umiditate naturală W% | | | Limita de curgere Wc% | | | | Limita de frământare Wp% | | |
|---------------------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Geam nr. | | | | | | | | | | |
| Nr de lovituri | x | x | x | | | | | | | |
| Pr.umed + tara A | 200,00 | | | | | | | | | |
| Pr.uscat + tara B | 182,54 | | | | | | | | | |
| Tara C | 116,46 | | | | | | | | | |
| A - B | 17,46 | | | | | | | | | |
| B - C | 66,08 | | | | | | | | | |
| w% = $\frac{A - B}{B - C} \times 100$ | 26,42 | | | | x | x | x | x | | |

Limita de frământare Wp = 18,51 % Limita de curgere Wc= 36,91 %

Umiditatea naturală W = 26,42 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp= 18,40 %

Indice de consistență Ic = $\frac{Wc - W}{Ip}$ = 0,57


șef laborator: ing.geol. Albert Zoltan

000308

S.C. AZOLIB S.R.L.
Laborator geotehnic grad II

Diagrama compozitiei granulometrice

Obiectiv: Biserică Evanghelica Codlea
Lucrarea: FG-1...Proba_12...Adâncimea.....4,00.....m





S.C. AZOLIB S.R.L.
LAB. GEOTEHNIC

UMIDITATE NATURALĂ
LIMITE DE PLASTICITATE

Biserica Evanghelică Codlea
Foraj nr. Fg1
Proba nr 12
Adâncimea: 4,00 m

| Mersul determinării | Umiditate naturală W% | | | Limita de curgere Wc% | | | | Limita de främântare Wp% | | |
|---------------------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Geam nr. | | | | | | | | | | |
| Nr.de lovitură | x | x | x | | | | | | | |
| Pr.umed + tara A | 200,00 | | | | | | | | | |
| Pr.uscat + tara B | 188,30 | | | | | | | | | |
| Tara C | 102,21 | | | | | | | | | |
| A - B | 11,70 | | | | | | | | | |
| B - C | 86,09 | | | | | | | | | |
| w% = $\frac{A - B}{B - C} \times 100$ | 13,59 | | | | x | x | x | x | | |

Limita de främântare Wp = 10,00 % Limita de curgere Wc= 19,20 %

Umiditatea naturală W = 13,59 % Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp= 9,20 %

Indice de consistență Ic = $\frac{Wc - W}{Ip}$ = 0,61


șef laborator: ing.geol. Albert Zoltan

000310

S.C. AZOLIB S.R.L.
Laborator geotehnic grad II

Diagrama compozitiei granulometrice

Obiectiv: Biserica Evangelica Codlea
Lucrarea...D-I...Proba...I...Adâncimea.....1,80.....m





S.C. AZOLIB S.R.L.

LAB. GEOTEHNIC

UMIDITATE NATURALĂ
LIMITE DE PLASTICITATE

Biserica Evanghelică Codlea

Foraj nr. Fg1

Proba nr 11

Adâncimea: 1,50 m

| Mersul determinării | Umiditate naturală W% | | | Limita de curgere Wc% | | | | Limita de främântare Wp% | | |
|--|--------------------------|---|---|--------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Gream nr. | | | | | | | | | | |
| Nr.de lovitură | x | x | x | | | | | | | |
| Pr.umed + tara A | 200,00 | | | | | | | | | |
| Pr.uscat + tara B | 183,64 | | | | | | | | | |
| Tara C | 110,91 | | | | | | | | | |
| A - B | 16,36 | | | | | | | | | |
| B - C | 72,73 | | | | | | | | | |
| $W\% = \frac{A - B}{B - C} \times 100$ | 22,49 | | | | | | | | | |

Limita de främântare Wp =

Limita de curgere Wc=

Umiditatea naturală W = 22,49 %

Indice de plasticitate Ip = Wc - Wp =

Indice de consistență Ic = $\frac{Wc - W}{Ip}$

șef laborator: ing.geol. Albert Zoltan

000312