

s.c. **BENVEREX** s.r.l.

PROIECTARE, VERIFICARE ȘI EXPERTIZARE TEHNICĂ  
 ÎN CONSTRUCȚII, PROTEJARE MONUMENTE ISTORICE  
 C.U.I. RO 24792137; J 26-2023-2008  
 Mobil: +40 0744528600  
 Cont: BRD Mureș RO06BRDE270SV04008312700  
 Trezorerie RO22TREZ4765069XXX009777

E-mail:  
 benke.stefi@gmail.com



ing. **BENKE ISTVÁN**  
 expert tehnic atestat  
 str. Retezatului nr. 2  
 540068 Tg. Mureș



**REFERAT**  
 nr. 12/02.2019 din registru

privind verificarea de calitate la cerința A1-A3 a proiectului: LUCRĂRI DE REPARARE, CONSERVARE, RESTAURARE ȘI ÎNTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC AL ANSAMBLULUI BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE CODLEA str. Lungă nr. 113 județul Brașov proiect nr. 103//2018 faza D.T.A.C+PTh -cod monument: BV-II-a-A-11643 ce face obiectul contractului ....

1. Date de identificare:

- proiectant general: SC LINEA SRL - Sf. Gheorghe
- proiectant de specialitate: arh. EMIL CRIȘAN ing. FERENCZI Z. SÁMUEL
- beneficiar: BISERICA EVANGHELICĂ C.A. CODLEA

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcțiilor ansamblului:

- Construcție:, Biserica, tunuri, clopotnița, zid incintă
  - Fundații continue, din lespezi, bolovani de râu cu mortar var- nisip cuarțos
  - Structură cu zidărie portantă din piatră brută, idem contraforți
  - Planșee bolți biserică peste nava și corul din zidărie de cărămidă
  - Șarpantă din lemn -fermă principală și fermă secundară
  - Invelitoare țiglă
  - Șarpanta turnurilor sunt construcții dulgherești

- Tema de proiectare: conform temei

3. Avize

- Certificat de urbanism nr.119/26.04.2018.. emis de Primăria Municipiului codlea
- Avize obținute: nr. .... emis de
- Autorizația de construire nr.: ... ..emis de:
- Raportul expertizei tehnice /la proiectele de punere în siguranță la acțiunea seismilor, reabilitare termică, extinderi, modernizări, etc./ ing. BODOR CSABA
- Memoriu elaborat de proiectant în care se prezintă soluția adoptată pentru respectarea cerinței verificate. ....
- Planșele desenate în care în care se fundamentează soluția propusă .....
- Alte documente .....

4. Concluzii asupra verificării

A) În urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului

Am primit 3 exemplare  
 Beneficiar

Am predat 3 exemplare  
 Verificator tehnic atestat MLPAT și MC  
 ing. **ISTVÁN BENKE**

