



STUDIU GEOTEHNIC

**LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI ÎNTRODUCERE ÎN CIRCUITUL
TURISTIC AL ANSAMBLULUI BISERICII FORTIFICATE EVANGHELICE CINCU**

STR. PIETII, NR.529, SAT CINCU, COM. CINCU, JUD. BRAŞOV

CONTRACT: 01/05.02.2017

FAZA: D.T.A.C.

BENEFICIAR: BISERICA EVANGHELICĂ C.A.

LISTĂ DE SEMNĂTURI

DIRECTOR: ING. TĂNASE ADRIAN

ŞEF PROIECT: TH. GEOLOG TĂNASE E. ADRIAN



S.C. GEOMONT TA S.R.L.

Tel./Fax: 0268 315 320

Mobil: 0745 753 894

0745 042 551

Adresa: Str.Decebal nr. 52,
Braşov, 500334

E-mail: geomont_ta@yahoo.com

Website: www.geomont.ro

februarie 2017

000094

CUPRINS**I. Date generale**

- I.1. Denumirea proiectului;
- I.2. Beneficiar;
- I.3. Proiectant general;
- I.4. Proiectant de specialitate;
- I.5. Faza de proiectare;
- I.6. Scopul studiului;
- I.7. Amplasamentul lucrării;
- I.8. Date tehnice furnizate de beneficiar/proiectant privitoare la sistemele constructive preconizate;

II. Date privind terenul din amplasament

- II.1. Date privind zonarea seismică;
- II.2. Cadrul geomorfologic și date geologice generale;
- II.3. Date geotehnice;
- II.4. Cadrul hidrografic și hidrogeologic;
- II.5. Date climatice;
- II.6. Încadrarea obiectivului în zone de risc ;

III. Prezentarea informațiilor geotehnice**IV. Evaluarea informațiilor geotehnice**

- IV.1. Încadrarea lucrării în categoriile geotehnice;
- IV.2. Constatările cerecetărilor geotehnice;

ANEXE

- G1. Plan de încadrare în zonă;
- G2. Plan de situație;
- G3. Fișa sondajului geotehnic SG-1, scara 1:20;
- G4. Fișa forajului geotehnic FG-2, scara 1:20.



I. DATE GENERALE

I.1. Denumirea proiectului

LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI ÎNTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC AL ANSAMBLULUI BISERICII FORTIFICATE EVANGHELICE CINCU; STR. PIETII, NR.529, SAT CINCU, COM. CINCU, JUD. BRAȘOV

I.2. Beneficiar

BISERICA EVANGHELICĂ C.A.

I.3. Proiectant general

B.I.A. – Cristina Turcanu

I.4. Proiectant de specialitate

S.C. GEOMONT TA S.R.L.

I.5. Faza de proiectare

D.T.A.C. – documentația tehnică pentru autorizare construcție.

I.6. Scopul studiului geotehnic

Prezentul studiu geotehnic stabilește condițiile geotehnice (starea, dimensiunile fundațiilor existente, capacitatea portanță a terenului, condițiile de fundare) în vederea executării lucrărilor de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic al ansamblului bisericii evanghelice din satul Cincu, jud. Brașov.

I.7. Amplasamentul lucrării

Amplasamentul în studiu este situat în zona centrală a localității, pe un teren intravilan, în pantă, terasat, identificat prin CF nr. 100851, nr. top. 100851.

I.8. Date tehnice furnizate de beneficiar/ proiectant privitoare la sistemele constructive preconizate

Construcția existentă, are structura de rezistență din pereți portanți din zidărie de piatră spartă (gresie), pe fundații continue din zidărie de piatră spartă.

II. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

II.1. Date privind zonarea seismică

Din punct de vedere seismic amplasamentul studiat este încadrat în zona de macroseismicitate I=7₁ pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50 ani), conform SR 11100/1-93 (Fig.1).




Fig.1. Harta zonării seismice
● Locația studiului geotehnic

Din punct de vedere seismologic zona are o structură geologică relativ nouă, formată din terenuri deformabile, de consolidare medie, valoarea de vârf a accelerării pentru perimetru dat este $ag = 0.20g$, conform P100/2014, (Fig. 2), pentru cutremure având mediul de recurență IMR = 225 de ani; valoarea perioadei de colț este: $Tc = 0.7s$, conform P100/2014, (Fig. 3). Perioada de control (colț) TB este de 0.32s, iar perioada de control (colț) TD a spectrului de răspuns este de 2.00 s.




Fig. 2. Zonarea valorilor de vârf ale accelerării terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani.




Fig. 3. Hartă
zonării teritoriului
României în
termeni de
perioadă de
control (colț), T_c
a spectrului de
răspuns.

II.2. Cadrul geomorfologic și date geologice generale

Amplasamentul în studiu este situat în partea sudică a Depresiunii Transilvaniei, în districtul deluros înalt a Hartibaciului.

Formele de relief sunt reprezentate de dealuri cu profiluri domoale, cu pante nu prea accentuate, modelate în depozite sedimentare sarmatiene (argile, marne, gresii, etc.).

O mare extindere o au depozitele de pantă (deluviale, coluviale și proluviale), rezultate din denudarea versanților, a căror grosime depășește spre baza versanților 3,00 m.

II.3. Date geotehnice

Sondajele executate pe amplasamentul în studiu au pus în evidență următoarea succesiune litologică:

- Sub o pătură de umpluturi eterogene, slab compactate, de 0.90- 1.00 m grosime, a fost întâlnită o cuvertură deluvială de vîrstă cuaternară, constituită dintr-o succesiune de argile prăfoase și argile aflate în stare consistentă spre vîrtoasă, cu umiditate medie.

Caracteristicile fizico-mecanice orientative pentru pământuri argiloase consistente spre vîrtoase sunt următoarele: greutatea volumică (γ) = 2.00- 2.10 g/cm^3 , unghiul de frecare internă (ϕ) = 21- 23°, coeziunea (c) = 25- 40 kPa.

Valorile orientative de calcul pentru modulul de deformatie liniara E sunt cuprinse intre 11.000 si 14.000 kPa (terenuri cu compresibilitate medie).



II.4. Cadrul hidrografic și hidrogeologic

Apa subterana in versanti, apare sub forma de infiltratii de pantă, după perioade de exces de umiditate. Acestea se scurg, spre baza versantului, pe suprafața stratelor coeziive.

Sondajele executate nu au interceptat, în perioada în care au fost executate, infiltratii de apă la niciun nivel – s-a observat însă că stratul coeziv, cu permeabilitate scăzută prezintă umiditate mai ridicată în partea superioară a lui datorită modului defectos de eliminare a apelor pluviale din zona construcției.

II.5. Date climatice

Clima din zona amplasamentului în studiu are un specific temperat- continental, cu particularități montane. Temperatura medie multianuală a aerului este de 8.2° C, temperatura maximă absolută fiind de 37.4° C, iar cea minimă absolută a fost de -31° C. Numărul mediu al zilelor de vară și de iarnă este aproximativ egal - 50 pe an. Umiditatea aerului are valori medii anuale de 75%. Cantitatea medie anuala a precipitațiilor atmosferice este de 691 mm/an.

Adâncimea maximă de îngheț a terenului natural din zona perimetrului in studiu, de care trebuie să se țină seama la proiectarea fundațiilor, conform STAS 6054-77 este de 0.90 - 1.00 m.




Fig. 4. Harta cu adâncimile de îngheț



II.6. Încadrarea în zone de risc natural

În zona perimetrlui cercetat structura litologică și înclinația mică a terenului nu sunt favorabile declanșării unor fenomene fizico – geologice de ampolare (alunecări de teren, etc.).

III. PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

În vederea stabilirii condițiilor geotehnice de proiectare, pentru obiectivul mai sus menționat, au fost executate 2 sondaje geotehnice, conform STAS 1242/4-85. Adâncimea de investigare este cuprinsă între 2.50 și 4.50 m. Fișele sondajelor sunt anexate (vezi anexele G3- G4). Stratificația pusă în evidență de sondajele executate este descrisă mai sus în capitolul II.5.

Pozitionarea sondajelor se regăsesc în planul de situație anexat prezentului studiu geotehnic.

Datele ce vor fi analizate respectă indicațiile Normativului NP074/2014 și se referă în principal la următoarele aspecte:

- Stabilirea condițiilor generale de morfologie și geologie ale amplasamentului;
- Încadrarea perimetrlui din punct de vedere al gradului de seismicitate;
- Determinarea naturii litologice a stratelor de adâncime;
- Determinarea nivelului apelor subterane și a eventualelor infiltrări de apă;
- Determinarea caracteristicilor geotehnice ale stratelor de adâncime;
- Determinarea condițiilor naturale speciale ce ar putea avea influență negativă asupra stabilității terenului și siguranței în exploatare a obiectivului proiectat;
- Recomandări de ordin geotehnic pentru exploatarea obiectivului proiectat în condiții de maximă siguranță.



IV. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

IV.1. Încadrarea lucrării în categoriile geotehnice

Factorul avut în vedere	Încadrare	Punctaj
Conditii de teren	Terenuri medii	3
Apa subterana	Fara epuismenete	1
Clasificarea constructiei dupa importanta	Deosebit	5
Vecinitati	Fara riscuri	1
Acceleratia terenului ag	0.2	2
Riscul geotehnic	Moderat	12

IV.2. Constatările cercetărilor geotehnice

Sondajele executate pe amplasamentul în studiu au pus în evidență următoarele:

- Pe latura sudică, biserică este fundată la 2.20 m față de cota terenului amenajat și la 0.70- 1.00 m față de cota pardoselii bisericii.
- Fundațiile sunt realizate din zidărie de piatră spartă (gresie) și au lățimea de 0.80- 1.10 m în dreptul stâlpilor. Pe alocuri fundațiile sunt parțial deteriorate - în masa lor semnalându-se fisuri și alveole rezultate în urma desprinderii unor blocuri de piatră datorită măcinării mortarului de var nisipos. Prezența degradărilor locale este datorată și lipsei hidroizolațiilor la nivelul fundațiilor și a trotuarelor de protecție - pe alocuri în pereți și fundații semnalizându-se fenomene de igrasie.
- Terenul de fundare este constituit din argilă, cafenie, vârtoasă, umedă.
- **Presiunea convențională = 250 kPa.**

În cazul calculului terenului de fundare pe baza presiunilor convenționale trebuie respectate următoarele condiții:

- **Încărcări centrice**: presiunea medie verticală pe talpa fundației provenită din încărcările de calcul din gruparea fundamentală $p_{ef} \leq p_{conv}$ și presiunea medie verticală pe talpa fundației provenită din încărcările de calcul din gruparea specială $p'_{ef} \leq 1.2 p_{conv}$.

Valoarea presiunii convenționale corespunde pentru fundații având lățimea tălpii
 $B = 1.00 \text{ m.}$

Corecția de lățime se determină cu relația:

$$C_B = \bar{p}_{\text{conv}} K_1 (B - 1)$$

unde:

- K_1 coeficient - pentru nisipuri prăfoase și pământuri coeze, $K_1 = 0.05$;
- B - lățimea fundației.



În cazul reabilitării clădirii existente, noile încărcări pe care construcția le va transmite terenului de fundare, prin intermediul fundațiilor existente, trebuie să nu depășească capacitatea portantă a lui.

La fundații executate din zidărie de piatră consolidarea se face prin închiderea golurilor prin cimentare. În fisurile profunde se va injecta lapte de ciment. În cadrul consolidării fundațiilor se vor prevedea și lucrări de intervenție în ceea ce privește hidroizolația.

În cazul în care se va recurge la consolidarea fundațiilor și adâncirea lor prin subzidire, acestea se vor executa pe fâșii înguste (1.20- 1.50 m) astfel încât să nu pericliteze securitatea clădirii. Betonul la fiecare picior trebuie turnat cât mai repede cu puțință după terminarea săpăturii. Se vor lua măsuri adecvate pentru a se face o bună legătură între lucrarea veche și cea nouă.



Se va asigura colectarea și evacuarea apelor de precipitații din zona construcției, prin măsuri adecvate (trotuare de gardă, scocuri și burlane racordate la rigole de scurgere, etc.). Menționăm că acumularea apelor în zona fundațiilor încastrate în terenuri coezi cu permeabilitate scăzută poate determina diminuarea calităților geotehnice în zonele în care terenul a fost umezit, ceea ce se traduce printr-o reducere a capacitatei portante și apariția unor tasări diferențiate ce pot afecta structura construcțiilor. Excesul de umiditate înrăutățește proprietățile fizico-mecanice ale pământurilor, ceea ce se traduce printr-o reducere a capacitatei portante și prin creșterea tasării pământurilor sub sarcini.


Brașov, februarie 2017



Proiectant geotehnician


Th. Geolog Tănase Emil Adrian

Ing. Tănase Adrian



Denumire proiect:	LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC AL ANSAMBLULUI BISERICII FORTIFICATE EVANGHELICA CINCU		
Beneficiar:	BISERICA EVANGHELICĂ C.A.		
Proiect nr.:	01/05.02.2017		
Scara:	Titlul plansei:	PLAN DE SITUATIE	Plansa:
SC GEOMONT T.A. SRL Str. Decabal Nr.52, Brasov, 500334; Tel./Fax: 0268 316 320; Mobil: 0745 042 551; E-mail: geomont_ta@yahoo.com Web: www.geomont.ro	Scara:	Titlul plansei:	Plansa:





SC GEOMONT T.A. SRL Str. Decebal Nr.52, Brasov, 500334; Tel./Fax: 0268 315 320; Mobil: 0745 042 551; E-mail: geomont_ta@yahoo.com Web: www.geomont.ro	Denumire proiect: LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC AL ANSAMBLULUI BISERICII FORTIFICATE EVANGHELICA CINCU STR. PIETII, NR.529, SAT CINCU, COM. CINCU, JUD. BRAȘOV	Faza: D.T.A.C.
Sef proiect Th. Geolog Tanase E.Adrian	Beneficiar: BISERICA EVANGHELICĂ C.A.	Project nr.: 01/05.02.2017
Proiectant Th. Geolog Tanase E.Adrian	Scara: 1:20	Plansa: G-03
Desenator Ing. Tanase Adrian	Data: 02/2017	Titlul plansei: SONDAJ GEOTEHNIC SG-1



 SC GEOMONT T.A. SRL Str. Decebal Nr.52, Brasov, 500334; Tel./Fax: 0268 315 320; Mobil: 0745 042 551; E-mail: geomont_ta@yahoo.com Web: www.geomont.ro	Denumire proiect: <i>LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC AL ANSAMBLULUI BISERICII FORTIFICATE EVANGHELICA CINCU STR. PIETII, NR.529, SAT CINCU, COM. CINCU, JUD. BRAȘOV</i>	Faza: D.T.A.C.		
	Beneficiar: <i>BISERICA EVANGHELICĂ C.A.</i>	Proiect nr.: 000106 01/05.02.2017		
Sef proiect Proiectant Desenator	Th. Geolog Tanase E. Adrian Th. Geolog Tanase E. Adriah Ing. Tanase Adrian	Scara: 1:20 Data: 02/2017	Titlul plansei: FORAJ GEOTEHNIC FG-2	Plansa: G-04