


## Anexa D – STUDIU GEOTEHNIC

Numele si prenumele verificatorului atestat  
Ing. Geolog Bărbarie Gheorghe  
str. Nicolae Balcescu nr.30  
telefon nr. 0268/476206  
Mobil: 0726251901



CONFORM CU  
ORIGINALUL

Privind verificarea de calitate la cerinta Af  
A proiectului: Studiu geotehnic pentru Reabilitarea si Promovarea  
bisericii Evangelice din sat Calnic, comuna Calnic, jud. Alba  
faza: geo(DALI)

#### 1. Date de identificare

Proiectant general:

Proiectant de specialitate: SC GEO SEARCH SRL Cluj-Napoca

Investitor: Parohia Evangelica Calnic, sat Calnic.

Amplasament: Conf plan lansat.

Data prezentarii proiectului pentru verificare: 26.07.2018

#### 2. Caracteristicile principale:

Construcție cu zidărie de cărămidă și fundații din blocuri de  
pietriș.


#### 3. Documente ce se prezinta la verificare:

Studiu geotehnic cu forage, sondaje și date de laborator

#### 4. Concluzii asupra verificarii proiectului

Studiu geotehnic de arzaj favorabil, cu complicităile  
făcute în Repertoriul geotehnic întocmit de geolog Hapca  
Toma.

Am primit \_\_\_\_\_ exemplare  
Investitor / Proiectant



000232

P.F.A. HAPCA IOAN  
STUDII GEOTEHNICE  
STR. NOICA NR. 25  
C.I.F. 20284225  
ORC F 32/384-03 SIBIU  
TEL. 0269/432195

## REFERAT GEOTEHNIC

În urma consultării studiului geotehnic și a expertizei tehnice întocmite pentru lucrarea: RESTAURAREA, REABILITAREA ȘI PROMOVAREA BISERICII EVANGHELICE DIN CÂLNIC, JUD. ALBA, în data de 19.07.2018 m-am deplasat pe teren și am constatat următoarele:

- Amplasamentul Bisericii Evanghelice este situat pe versantul stâng al pârâului Câlnic, la baza dealului Dâlma, pe un teren ușor în pantă având o înclinare medie de până la  $10^{\circ}$  spre N-E.

- Întregul versant și în jurul bisericii, inclusiv cimitirul, zona este acoperită cu vegetație ierboasă, arbori și copaci cu o vechime de peste 100 ani, tufe și arbuști care se apropiu până lângă fundațiile bisericii.

- Nu se observă manifestarea unor fenomene de alunecări de teren: arborii nu sunt înclinați, mormintele și crucile din marmură și beton nu sunt deformate, ceea ce denota o stabilitate a versantului și a amplasamentului bisericii.

- Conform studiului geotehnic și a săpăturilor arheologice, fundațiile bisericii din zidărie de piatră se găsesc la – 1,90 – 2,50 m C.T.A.

- La suprafață există o pătură de umpluturi argiloase în grosime de 2 m și resturi de oseminte. Uneori rădăcinile de copaci și tufăriș ajung până la talpa fundațiilor și pe lângă fundații.

- Terenul de fundare (conform studiului geo) este alcătuit din complex argilos, sunt terenuri active, cu contracții și umflări mari spre foarte mari.

- Observațiile făcute asupra modului de comportare în timp a clădirii, datele din studiul geotehnic și expertiza tehnică indică o degradare a întregii structuri a clădirii, fisuri și tasări diferențiale, mai accentuate în zona intrării în biserică (10-15 cm).

- Rețeaua de colectare a apelor pluviale de pe acoperișul clădirii (scocuri și burlane) sunt puternic deteriorate, lipsesc trotuarele în jurul clădirii, astfel că apele de pe acoperiș și din jurul clădirii se infiltrează ușor la nivelul tălpiei fundațiilor, fenomen ce contribuie în mare măsură la tasarea și fisurarea construcției. Capetele scocurilor de pe cele două laturi longitudinale ale bisericii (N și S) deversează în zona intrării, fapt ce explică tasarea mai accentuată a clădirii în acest sector. La toate acestea, se adaugă ciclurile seismice se s-au manifestat de-a lungul timpului, care au dus la fisurarea construcției.

- Conform studiului geotehnic, stratul de fundare alcătuit din complex argilos, sunt pământuri cu activitate mare spre foarte mare, având umflarea liberă (U.L.) între 105-150%. Aceste pământuri în contact cu apa își schimbă în scurt timp caracteristicile geotehnice, devenind plastice moi, iar aceste cicluri repetate au dus la scăderea capacitatii portante a terenului de fundare sub sarcina fundațiilor, 1 tasarea terenului – fisurarea construcției.

Pentru restaurarea – reabilitarea Bisericii Evanghelice din Câlnic, Jud. Alba se recomandă următoarele măsuri:

1) Consolidarea terenului în sectorul din zona intrării în biserică unde se constată tasarea cea mai accentuată.

În acest sens se recomandă soluția de consolidare cu piloți forăți execuți de o parte și alta a zidurilor. Se vor executa două șiruri de piloți forăți Ø 300 mm, cu fișă minimă L=5,0 m de la C.T.A. situați de o parte și alta a zidurilor. Încastrarea piloților forăți se va face în stratul de argilă cafenie – gălbuiie – vîrtoasă – tare. Pe capul acestora se va executa o grindă din beton armat prin chertare în corpul fundației zidurilor existente. Capacitatea postantă a unui pilot se estimează la 200 KN. (S.C. AGISFOR SRL București este specializată în executarea de astfel de lucrări.)

2) Defrișarea, înălțarea tufărișurilor din jurul zidurilor pe o distanță de minim 5,0 m de ziduri.

3) Sondajele geotehnice și arhiologice au dus la scurmarea și răscolirea terenului în jurul bisericii pe o adâncime de – 2,50 m. Această situație favorizează accesul unor importante cantități de ape de suprafață care afectează fundația clădirii. Este necesar de urgență astuparea controlată a sondajelor executate, compactarea umpluturilor.

4) Înlocuirea scocurilor și burlanelor pentru colectarea eficientă și etansă a apelor de pe acoperiș și legarea acestora la o rețea de canalizare pluvială executată în jurul bisericii.

5) Executarea unor trotuare etanșe de minim 1,50 m lățime, așezate pe teren stabilizat, cu pantă de 4-5 % spre exterior necesare îndepărțării apelor de suprafață de lângă fundații.

6) La marginea trotuarului se recomandă executarea unui dren în jurul bisericii prevăzut cu guri de vizitare. Adâncimea drenului nu va depăși adâncimea de fundare a bisericii (-1,90 m -2,50 m C.T.A.)

7) Pentru repararea structurii se vor prevedea măsuri de consolidare cu tiranți metalici, injecții cu lianți hidraulici pe bază de var.

8) Se va acorda atenție sistematizării terenului în jurul bisericii, creându-se pante spre exterior necesare îndepărțării apelor de suprafață de lângă construcție.

- Se anexează un plan de situație a bisericii cu indicarea sondajelor geotehnice și arheologice, precum și fotografii ale sondajelor executate.

21.07.2018, Sibiu

Întocmit  
GEOL. HAPCA IOAN

*Hapca*  
SIBIU ROMANIA  
2018




Fig.1 – Poziționarea sondajelor executate la fundații

S. sondaj geo


C sondaj arhiologic.

F Foraj geo.

Dinovac


000235

CHI LATURA DE SUD CHI SUB.



000236

Ch LAKTOZA DE SUD  
Cu S.



000237

C4 - LATURA DE NORD



Cu № 24.


000238

C4 LATURA DE NORD



C4 NORD

000239




POLARH  
design

Expert  
geology

Expediția geotehnică  
a reședinței.

# RESTAURAREA, REABILITAREA SI PROMOVAREA BISERICII EVANGHELICE DIN CALNIC (jud. ALBA) COMPONENTA A ANSAMBLULUI PROTEJAT UNESCO



ANEXA 2

STUDIU GEO

DALI

Centrul de  
ceramica

R. Wally Winkler



D. Wally Winkler  
CONFORM  
CU ORIGINALUL

289

000240

# Studiu geotehnic

PRIVIND

BISERICA PAROHIALĂ EVANGHELICĂ (SRC XII-XIX)  
(COD AB-II-M-A-00196.05)

COMUNA CÂLNIC, SAT CÂLNIC, NR FN, JUD. ALBA



BENEFICIAR: PAROIIA EVANGHELICĂ CÂLNIC CA

PROIECTANT DE SPECIALITATE S.C. GEO SEARCH S.R.L. CLUJ-NAPOCA

FAZĂ: D.A.L.I.

DATA: IULIE 2016



certificare pentru  
resoluție

D. M. Wünsch

D. M. Wünsch

CONFORM  
CU ORIGINALUL



282

000241

## Cuprins


1. Scopul lucrării .....	6
1.1. Concluzii și recomandări .....	6
2. Investigații preliminare pentru caracterizarea amplasamentului .....	7
2.1. Geomorfologia și geologia zonei .....	7
2.2. Zone de risc natural .....	7
2.3. Adâncimea de îngheț .....	7
2.4. Zona seismică .....	7
2.5. Caracteristici climatice .....	8
2.6. Încadrarea preliminară în categoria geotechnică .....	8
3. Execuție și sinteza informațiilor .....	9
3.1. Etapele realizării investigațiilor geotechnice .....	9
3.1.1. Lucrări în teren .....	9
3.1.2. Încercări de laborator .....	9
3.2. Sinteza informațiilor .....	10
3.2.1. Date generale .....	10
3.2.2. Foraj geotechnic .....	10
3.2.3. Sondaj geotechnic – Fundații existente .....	11
4. Proiectare geotechnică .....	12
4.1. Caracterizarea datelor geotehnice ale terenului .....	12
4.2. Încadrarea definitivă în categoria geotechnică .....	14
4.3. Încadrarea terenului în categoriile prevăzute de reglementările referitoare la lucrările de terasamente .....	15
4.4. Presiunea convențională ( $p_{cony}$ ) .....	15

## Listă figuri

Fig. 1. Poziționare FG01 .....	9
Fig. 2. Poziționare FG02 .....	9
Fig. 3. Starea pământurilor în funcție de umiditate .....	12
Fig. 4. Determinarea potențialului de umflare FG01 .....	14
Fig. 5. Determinarea potențialului de umflare FG02 .....	14

## Listă tabele

Tabelul 1. Caracteristici climatice .....	8
Tabelul 2. Încadrare preliminară în categoria geotechnică .....	8
Tabelul 3. Categoriile geotehnice .....	8
Tabelul 4. Investigații geotehnice efectuate .....	9
Tabelul 5. Succesiunea litologică FG01 .....	10
Tabelul 6. Succesiunea litologică FG02 .....	10
Tabelul 7. Descriere sondaje .....	11
Tabelul 8. Clasificare după coeficientul de uniformitate (SR EN ISO 14688-2) .....	12
Tabelul 9. Clasificare după indicele de plasticitate .....	12
Tabelul 10. Clasificare după indicele de consistență (SR EN ISO 14688-2) .....	13



certificat pentru nechipirane

D. Weller Wimmer

283

Tabelul 11. Clasificare după umflarea liberă (NP 126-10).....	13
Tabelul 12. Încadrare definitivă în categoria geotehnică.....	14
Tabelul 13. Încadrarea terenului în indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de terasamente .....	15
Tabelul 14. Presiuni convenționale pe strat .....	15

## ANEXE

**PLANŞA 1: PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ**


**PLANŞA 2: PLAN DE SITUAȚIE**

**PLANŞA 3: FIŞĂ FORAJE**

**PLANŞA 4 : RELEVEE SONDAJE**

**ANEXA 4: ÎNCERCĂRI SPECIFICE DE LABORATOR**

D. W. W. Wünsch



certificat pentru verificare

D. W. W. Wünsch

284

## Lista notațiilor principale

ag	accelerația terenului
k <sub>v</sub>	coeficient seismic care depinde de zona de intensitate seismică a amplasamentului
k <sub>w</sub>	coeficientul seismic pe verticală
k <sub>h</sub>	coeficientul seismic pe orizontală
w	umiditatea naturală a pământului
CTN	cota terenului natural
Cu	coeficient de neuniformitate
d <sub>10</sub>	dimensiunea particulelor corespunzătoare procentului de 10% pe curba granulometrică (diametru eliptic)
d <sub>60</sub>	dimensiunea particulelor corespunzătoare procentului de 60% pe curba granulometrică
Df	adâncime de fundare
FG	foraj geotehnic
J <sub>c</sub>	indice de consistență
I <sub>P</sub>	indice de plasticitate
NAS	nivelul apelor subterane
NI	nivelul
PUCM	pământuri cu umflări și contracții mari
U <sub>f</sub>	umflarea liberă
w	umiditatea naturală a pământului
w <sub>L</sub>	limita superioară de plasticitate
w <sub>P</sub>	limita inferioară de plasticitate
w <sub>s</sub>	limita de contracție
γ <sub>I</sub>	coeficientul de importanță
γ <sub>G</sub>	coeficient parțial pentru o acțiune permanentă
γ <sub>Q</sub>	coeficient parțial pentru o acțiune variabilă
γ <sub>R</sub>	coeficient parțial pentru o rezistență
γ <sub>c'</sub>	coeficient parțial pentru coeziune efectivă
γ <sub>cu</sub>	coeficient parțial pentru coeziune nedrenată
γ <sub>φ'</sub>	coeficient parțial pentru unghiul frecării interne
γ <sub>V</sub>	coeficient parțial pentru greutatea volumică
■■■	nivelul apelor subterane
■■■	nivelul infiltrării



Certificat pentru meschinbeau

D. Walter Wintersch

CONFORM  
CU ORIGINALUL

D. Walter Wintersch

285

## Lista normative

Nr. crt.	Normativ	Denumire
1.	NP 074-2014	Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții
2.	SR EN 1997-1: 2004	Eurocod 7: Proiectare geotehnică Partea 1: Reguli generale
3.	SR EN 1997-2-2007	Eurocod 7: Proiectarea geotehnică Partea 2: Investigarea și încercarea terenului
4.	P 100-1/ 2013	Cod de proiectare seismică - Partea 1 – Prevederi de proiectare pentru clădiri
5.	STAS 6054-77	Teren de fundare. Adâncimi maxime de înghet. Zonarea teritoriului României
6.	SR EN ISO 22475-1	Investigații și încercări geotehnice. Metode de prelevare și măsurători ale apelor subterane. Partea 1. Principii tehnice pentru execuție
7.	SR EN 1998-5:2004	Eurocod 8: Proiectarea structurilor de rezistență la cutremure Partea 5: Fundații, structuri de susținere și aspecte geotehnice
8.	SR EN ISO 14688-2	Cercetări și încercări geotehnice. Identificarea și clasificarea pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare
9.	NP 126: 2010	Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri cu umflări și contracții mari
10.	NP 112: 2014	Normativ privind proiectarea fundațiilor de suprafață
11.	NP 122: 2010	Normativ privind determinarea valorilor caracteristice și de calcul ale parametrilor geotehnici
12.	C 107-3-05	Normativ privind calculul performanțelor termoenergetice ale elementelor de construcție ale clădirilor – Anexa D
13.	SR 1709-1-90	Acljunea fenomenului de înghet dezgheț la lucrări de drumuri; 1. Adâncimea de înghet în complexul rutier
14.	CR I-1-3-2013	Cod de proiectare - Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor
15.	CR I-1-4-2012	Cod de proiectare - Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor



certificat pentru neînvinzare

*Dr. Wolfgang Wünsch*

*Dr. Wolfgang Wünsch*



286

## 1. Scopul lucrării

Furnizarea datelor geologice și geotehnice necesare pentru studiul privind amplasamentul și pentru condițiile de fundare ale clădirii existente situate în sat Câlnic, com. Câlnic, nr. FN, jud. Alba. Prezentul studiu geotehnic întocmit pentru obiectivul *Biserica parohială evanghelică (sec XII-XIX) (cod AB-II-m-A-00196.05)* are scopul de a scoate în evidență:

- Stratificația terenului;
- Caracteristicile fizico-mecanice ale terenului;
- Relevu sondaje și dimensiunile fundațiilor/zidurilor existente.

Prezentul studiu geotehnic este întocmit în conformitate cu prevederile din NP 074-2014, SR EN 1997-1 și SR EN 1997-2

### 1.1. Concluzii și recomandări

#### Investigații geotehnice

În data de 13.07.2016 au fost executate două foraje geotehnice până la adâncimea de 6 m față de cota terenului natural și trei sondaje geotehnice până la cota de fundare. Sondajele au fost realizate în perimetrul bisericii, pentru a determina caracteristici a diferitelor elemente structurale (dimensiuni, adâncime, material de construcție etc.).

#### Litologie

Succesiunea constă din 3 unități principale în ordinea următoare: sol vegetal, umplutură și complex argilos.

#### Apa subterană

Nivelul apei subterane a fost interceptat sub formă de infiltrări în zona forajului FG02 la adâncimea de 5,80 m.

#### Categoria geotehnică

Amplasamentul se încadrează în categoria geotehnică 3, cu risc geotehnic major.

#### Construcții existente

Din sondajele executate, reiese că:

- fundațiile se află la adâncimi cuprinse între 1,90 m și 2,35 m față de CTN;
- pereții structurali sunt realizati din cărămidă plină;
- fundațiile sunt realizate din piatră brută și sunt în stare bună;
- talpa fundației este amplasată pe strate ce aparțin complexului argilos;
- fațada prezintă degradări și fisuri;
- sistemul de preluare a apelor pluviale nu este unul corespunzător.

#### Recomandări construcții existente

În cazul unor lucrări cu aport semnificativ de încărcări suplimentare se recomandă verificarea materialelor din care este realizată atât fundația cât și a construcției existente.



certificat de veridimbar

R. Wally Winkel



## 2. Investigații preliminare pentru caracterizarea amplasamentului

### 2.1. Geomorfologia și geologia zonei

Amplasamentul este situat în localitatea Câlnic, jud. Alba. Din punct de vedere geomorfologic, perimetru este la limita unităților Depresiunea Apoldului și Dealurile Gârbovei, parte a Podișului Târnavelor. Relieful are un caracter de luros, zona studiată este situat pe versantul drept a pârâului Câlnic. Amplasamentul este situat în baza dealului Dâlma (502,1 m) la o cotă medie de 340 m, pe o pantă cu înclinare medie de 8° spre nord-est.

În zona studiată stratul de bază este formată din depozite miocene (sarmatiene) marine reprezentate prin conglomerate, gresii și argile marnoase nisipoase cenușii.

Stratul de bază este acoperit de un pachet etrogen de depozite deluviale cu grosimi variabile. Aceste depozite s-au format prin alterarea și mobilizarea litologilor din stratele de bază. Complexul rezultat de regulă are culori gălbui-cafenii cu eventuale intercalații negricioase, și proprietăți geotehnice mai slabe.

### 2.2. Zone de risc natural

Încadrarea se face pe baza legii 575/14.11.2001, lege privind aprobarca *Planului de amenajare a teritoriului național — Secțiunea a V-a — Zone de risc natural, actualizat la data de 6.7.2011*. Legea încadrează riscurile naturale în trei categorii: cauzate de cutremure de pământ, de inundații și de alunecări de teren.

Potențialul de producere a alunecărilor de teren în este scăzut, pe teritoriul comunei Câlnic.

### 2.3. Adâncimea de îngheț

În conformitate cu STAS 6054-77 zona studiată se încadrează în zonele pentru care adâncimile de îngheț se stabilesc pe bază de observații locale (0,80÷0,90 m).

### 2.4. Zona seismică


Conform reglementării tehnice P 100-1/ 2013 zona studiată are accelerarea terenului  $a_g = 0,10 \text{ g}$  având intervalul mediu de recurență IMR = 225 ani și perioada de colț,  $T_c=0,7$ .

Coefficienții seismici orizontali și verticali ai mișcării terenului  $k_s$  și  $k_{sv}$  se calculează ca fiind:

$$k_s = 0,5 * \gamma_l * \frac{a_g}{g}$$


$$k_{sv} = 0,5 * k_s$$

$$k_{sh} = k_s$$

  
 Certificat de proiect  
 necondamnat  
 Dr. Stefan Galina

Conform Ordinului 2465/08.08.2013 în cazul construcțiilor existente se folosesc în continuare P 100-1/ 2006. prin urmare zona studiată are accelerarea terenului  $a_g = 0,08 \text{ g}$  având intervalul mediu de recurență IMR = 100 ani și perioada de colț,  $T_c=0,7$ .

288

  
 Dr. Stefan Galina

  
 CONFORM  
 CU ORIGINALUL

## 2.5. Caracteristici climatice

Caracteristicile climatice ale comunei Câlnic, jud. Alba, sunt prezentate în tabelul următor (Tabelul 1):

Tabelul 1. Caracteristici climatice

Caracteristici	Normativ	Valoare
Temperatura pentru perioada de iarnă ( $T_s$ )	C 107-3-05 Normativ privind calculul performanțelor termoenergetice ale elementelor de construcție ale clădirilor – Anexa D	Zona III
Indicele de umiditate ( $I_u$ )	SR 1709-1-90 Acțiunea fenomenului de frighei dezgheț la lucrări de drumuri: 1. Adâncimea de ingheț în complexul rutier	0...20 Tip climatic II
Valoarea caracteristică ale încărcărilor din zăpadă pe sol ( $s_s$ )	CR 1-I-3-2013 Cod de proiectare - Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor	1,5 (kN/m <sup>2</sup> )
Presiunea de referință a vântului ( $q_{ref}$ )	CR 1-I-4-2012 Cod de proiectare - Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor	0,4 (kPa)

## 2.6. Încadrarea preliminară în categoria geotehnică

În vederea definirii preliminare a categoriei geotehnice s-a plecat de la următoarele condiții de teren (Tabelul 2):

Tabelul 2. Încadrare preliminară în categoria geotehnică


Factorii de avut în vedere	Descriere	Punctaj
Condiții de teren	Terrenuri bune	2
Apa subterană	Fără epuiamente	1
Clasificarea construcției după categoria de importanță	Deosebită	5
Vecinătăți	Risc moderat	3
<i>Riscul geotehnic</i>	<i>Moderat</i>	<i>11</i>
Categoria geotehnică		2

Încadrarea în categorii geotehnice se face în funcție de punctajul total (Tabelul 3).

Tabelul 3. Categorii geotehnice

Nr. crt.	Riscul geotehnic		Categoria geotehnică
	Tip	Limite punctaj	
1	Reduc	6..9	1
2	Modcrat	10..14	2
3	Major	15..21	3

Conform punctajului calculat, lucrarea se încadrează preliminar în categoria geotehnică 2 cu risc geotehnic moderat. Încadrarea s-a făcut conform NP 074-2014.



### 3. Execuție și sinteza informațiilor

#### 3.1. Etapele realizării investigațiilor geotehnice

##### 3.1.1. Lucrări în teren

Investigarea terenului de fundare s-a efectuat cu ajutorul unui penetrometru dinamic greu GeoTool LSMR vK în conformitate cu prevederile SR EN 1997-2 precum și cu prevederile Secțiunii 3 Date geotehnice din SR EN 1997-1.

În vederea identificării, descrierii succesiunii litologice și prelevării de eșantioane a fost executat 2 foraje geotehnice până la adâncimea de 6 m față de CTN (Fig. 1, Fig. 2). În perimetru sitului arheologic s-au executat 3 sondaje în exteriorul bisericii până la talpa fundației.



Fig. 1. Poziționare FG01



Fig. 2. Poziționare FG02

Localizarea lucrărilor de cercetare (foraj și sondajc) este prezentată în planul de situație (Planșa 2.) și în Tabelul 4.

Tabelul 4. Investigații geotehnice efectuate

Nr crt.	ID	Data de execuție	Coordonate				Adâncime față de CTN [m]
			WGS (°)		STEREO [m]		
1.	FG01	13.07.2016	45,89038	23,66348	488720,27	396413,55	6,00
2.	FG02	13.07.2016	45,89065	23,66408	488749,48	396461,15	6,00

##### 3.1.2. Încercări de laborator

###### Prelevarea de prohe de sol

Prelevarca, manipularea și transportarea probelor de pământ s-a făcut conform SR EN ISO 22475-1.

D. Wolfgang Wimmer



certifică pentru  
deghizare  
D. Wolfgang Wimmer

190

Au fost prelevate 15 probe din sorajele și sondajele geotehnice ce au fost supuse încercărilor specifice de laborator conform standardelor în vigoare în cadrul S.C. Geo Search S.R.L. – Laborator de Grud II. – Certificat de autorizare nr. 2996/ISCH/I,01/03.03.2015. Rezultatele analizelor de laborator sunt prezentate în fișele de soraj și în rapoartele de laborator anexate prezentului studiu geotehnic.

### 3.2. Sinteza informațiilor

#### 3.2.1. Date generale

Amplasamentul studiat se află în localitatea Câlnic (Planșa 02). Accesul pe amplasament se face de pe un drum comunal. Terenul este în pantă, cu declivități pe alocuri iar în momentul investigațiilor geotehnice fenomene dinamice active nu au fost vizibile.

#### 3.2.2. Foraj geotehnic

Succesiunea litologică finală elaborată pe baza observațiilor din teren și încercările de laborator sunt redate în Tabelul 5 - Tabelul 6.

#### Foraj FG01

Tabelul 5. Succesiunea litologică FG01

Adâncime strat față de CTN	Descriere litologică	Nivelul apel subterane/ Observații
0 m – 0,5 m	Sol vegetal	
0,5 m - 2 m	Umplutură: Argilă nisipoasă cafeniu/gălbuiuc, tare cu pietriș, fragmente de CaCO <sub>3</sub> , oseminte și resturi vegetale	
2 m – 4 m	Argilă cafeniu/gălbuiuc cu irizații cenușii, vârtoasă/tare cu fragmente de CaCO <sub>3</sub>	
4 m – 6 m	Argilă cafeniu/gălbuiuc, tare	

#### Foraj FG02

Tabelul 6. Succesiunea litologică FG02

Adâncime strat față de CTN	Descriere litologică	Nivelul apel subterane/ Observații
0 m – 0,5 m	Sol vegetal	
0,5 m – 1 m	Umplutură: Argilă nisipoasă cafeniu/cenușie, vârtoasă cu resturi vegetale	
1 m – 2 m	Argilă prăsoasă, fin nisipoasă, cafeniu/cenușie, vârtoasă cu resturi vegetale	NI.=5,80 m
2 m – 3 m	Argilă cafeniu/gălbuiuc, vârtoasă	
3 m – 6 m	Argilă cafeniu/gălbuiuc cu irizații cenușii, vârtoasă slab nisipoasă cu fragmente de CaCO <sub>3</sub>	

Identificarea pământului care alcătuiește fundația fundare s-a făcut în baza SR EN ISO 14688-2.

D. W. Wenzel  
CONFORM  
CU ORIGINALUL



Certificare pentru  
nord în imbarcare  
D. W. Wenzel  
Pagina 10 din 16

291

000250

### 3.2.3. Sondaj geotehnic - Fundații existente

Informațiile obținute prin realizarea sondajului geotehnic cu privire la dimensiunile fundațiilor sunt redatate în Planșele 4.x și în Tabelul 7:

Tabelul 7. Descriere sondaje

Sonda j	Locația e	Df [m]	Strat de fundare	Lățime fundație	Natură / stare fundație	Pereți structurali
S1	Colt N-E	Anexă: 1,90 m Biserică: 1,15 m	argilă cafenic, vârtoasă slab nisipoasă cu fragmente de CaCO <sub>3</sub>		Piatră brută / stare bună	Cărămidă plină
S2	Colt N-V	2,35 m	argilă cafenic cu irizații cenușii, vârtoasă slab nisipoasă cu fragmente de CaCO <sub>3</sub>		Piatră brută / stare bună	Cărămidă plină
S3	Colt S-E	2,10 m	argilă cafenic cu irizații cenușii, tare cu fragmente de CaCO <sub>3</sub>		Piatră brută / stare bună	Cărămidă plină

#### Observații

- Au fost întâlnite rădăcini până la adâncimile de fundare (nu fac parte din solul vegetal);
- Fundațiile zidurilor bisericii au evazații, exceptie făcând anexa;
- Zidurile bisericii nu au evazații, precum și zidăria contrafortului;
- Fațada prezintă degradări și fisuri;
- Sistemul de preluare a apelor pluviale nu este unul corespunzător.

certificare pentru  
 nerădăcinare  
 D. Wolfgang Wünne  
 292

CONFORM  
 CU ORIGINALUL

PAROHIA EVANGHELICĂ  
 JUD. ALBA  
 CIF: 13355379  
 CALNICO

## 4. Proiectare geotehnică

### 4.1. Caracterizarea datelor geotehnice ale terenului

#### Coefficientul de uniformitate ( $C_U$ )

$$C_U = \frac{d_{60}}{d_{10}} \quad [-]$$

Tabelul 8. Clasificare după coeficientul de uniformitate (SR EN ISO 14688-2)

Limite $C_U$	Clasificare – forma curbei granulometrice	Clasificare (STAS 1243-88 – STAS Anulat)
$C_U \leq 5$	Rău gradat	Foarte uniform ( $C_U \leq 5$ )
$5 < C_U \leq 10$	Ncuniformitate medie	Uniformitate medie ( $5 < C_U \leq 15$ )
$C_U > 15$	Bine gradată	Ncuniformă ( $C_U > 15$ )

Amplasamentul studiat prezintă un coeficient de uniformitate mai mic de 5 în zona complexului argilos, iar celelalte strate (sol vegetal și umplutură) sunt ncuniforme.

#### Indicele de plasticitate ( $I_p$ )

$$I_p = w_P - w_L \quad [-]$$

În funcție de valoarea indicelui de plasticitate pământurile se clasifică după cum urmează în Tabelul 9:

Tabelul 9. Clasificare după indicele de plasticitate

Limite $I_p$	Plasticitate
$I_p = 0$	Neplastic
$0 < I_p < 10$	Plasticitate redusă
$10 < I_p < 20$	Plasticitate medie
$20 < I_p < 35$	Plasticitate mare
$I_p > 35$	Plasticitate foarte mare

Umiditățile limite care determină starea pământurilor sunt reprezentate în Fig. 3.




Fig. 3. Starea pământurilor în funcție de umiditate

D. Mihai Vînăil  
Geoteknici  
DGS

D. Mihai Vînăil  
293

Probele de pământ analizate prezintă un indice de plasticitate foarte mare, indicând un conținut ridicat de argilă și în același timp faptul că intervalul limitelor de plasticitate prin care proba trece din stare plastică în stare curgătoare este ridicat, respectiv necesarul de apă pentru a-și modifica proprietățile este mare.

#### Indicele de consistență (Ic)

$$I_c = \frac{w_L - w}{l_p} \quad [-]$$

Indicele de consistență este un parametru important, care indică dacă terenurile pot fi considerate bune pentru fundare sau dificile. Indicele de consistență poate fi cuprins în intervalele (Tabelul 10):

Tabelul 10. Clasificare după indicele de consistență (SR EN ISO 14688-2)

Limită Ic	Consistență teren	Încadrare teren
Ic < 0,25	Foarte moale	Teren dificil
0,26 < Ic < 0,50	Moale	Teren dificil
0,51 < Ic < 0,75	Consistent	Teren mediu
0,76 < Ic < 1	Vârtos	Teren bun
Ic > 1	Tare	Teren bun

Pe toată adâncimea studiată terenul are un indice de consistență mai mare de 0,75 ceea ce indică un teren bun de fundare. La caracterizarea terenului trebuie să se ia în considerare și de ceilalți parametri geotecnici.

#### Potențialul de umflare și Umflarea liberă ( $U_L$ )

Pământurile cu umflări și contracții mari (PUCM) sunt pământurile argiloase mai mult sau mai puțin active, care prezintă proprietatea de a-și modifica volumul, atunci când variază umiditatea lor. Aceste pământuri se identifică cu ajutorul parametrilor fizice și când este posibil și cu ajutorul celor mecanici (Tabelul 11).

Tabelul 11. Clasificare după umflarea liberă (NP 126-10)

$A_{2p}$ [%]	$I_p$ [%]	$I_A$	$C_p$	Limită $U_L$	Încadrare teren
$A_{2p} > 30$	$I_p > 35$	$I_A > 1,25$	$I_p > C_p$	$U_L > 140\%$	Foarte active
$20 < A_{2p} < 30$	$35 < I_p < 25$	$1,25 < I_A < 1,00$	$I_p > C_p$	$100\% < U_L < 140\%$	Active
$15 < A_{2p} < 20$	$25 < I_p < 12$	$1,00 < I_A < 0,75$	$I_p > C_p$	$70\% < U_L < 100\%$	Activitate medie
$A_{2p} < 15$	$I_p < 12$	$I_A < 0,75$	$I_p > C_p$	$< 70\%$	Puțin active

Din punct de vedere a potențialului de umflare stratul de sub solul vegetal, respectiv stratul de fundare, prezintă o activitate mare și o plasticitate mare, dar și ceilalți parametrii geotecnici indică un potențial de umflare mare și o plasticitate mare. Umflarea liberă corespunzătoare acestui strat este cuprinsă între 85% și 150%. CIF: 13576379



D. Helmut Weissel  
CONFORM  
CU ORIGINALUL

certificare pentru  
reservări  
D. Helmut Weissel

294




Fig. 4. Determinarea potențialului de umflare FG01




Fig. 5. Determinarea potențialului de umflare FG02

#### 4.2. Încadrarea definitivă în categoria geotehnică

Încadrarea definitivă în categoriile geotehnice s-a făcut în conformitate cu NP 074 – 2014. Punctajul acordat în această fază de proiectare este următorul (Tabelul 12):

Tabelul 12. Încadrare definitivă în categoria geotehnică

Factorii de avut în vedere	Descriere	Punctaj
Condiții de teren	Terenuri dificile	6
Apa subterană	Fără epuișamente	1
Clasificarea construcției după categoria de importanță	Deosebită	5
Vecinătăți	Risc moderat	3
Seism	$ag \leq 0.15$	1
<b>Riscul geotehnic</b>	<b>Risc major</b>	<b>16</b>
Categoria geotehnică		3

295

D. Wolfgang Winkel

CONFORM  
CU ORIGINALUL

PAROHIA EVANGHELICĂ  
OR. IASI  
CĂLĂRAȘI  
GALDING

X certificat pentru nerăschimbare

D. Wolfgang Winkel

Terenurile sunt considerate dificile ca și terenuri de fundare, datorită:

- prezenței argilelor cu umflări și contracții mari, identificate conform normativului NP 126-2010.

#### 4.3. Încadrarea terenului în categoriile prevăzute de reglementările referitoare la lucrările de terasamente

Tabelul 13. Încadrarea terenului în indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de terasamente

Nr. crt.	Denumirea pământului	Poziția în Indicator	Manual	Mecanică	Greutatea volumică medie în situ (în săpătură) kg/m <sup>3</sup>	Afânarea după execuțarea săpăturii %
1.	Pământ vegetal de suprafață până la 0,30 m grosime	3	ușor	I	1200-1400	14-28
2.	Argilă nisipoasă	5	tare	I	1800-2000	26-32
3.	Argilă în general	27	foarte tare	II	1800-2000	24-30
4.	Argilă prăfoasă nisipoasă	22	tare	I	1800-1900	24-30
5.	Argilă prăfoasă	21	tare	II	1800-2000	24-30

#### 4.4. Presiunea convențională ( $p_{conv}$ )

Valorile presiunilor convenționale de bază  $p_{conv}$  [kPa] s-au stabilit, conform ANEXA A cuprinse în NP 112 - 2014 pentru fundații continuu având dimensiuni standard ale lățimii tălpii  $B = 1,00$  m și adâncimii de fundare față de nivelul terenului sistematizat de  $D_s = 2,00$  m. Pentru oricare alte dimensiuni ale lățimii fundației și altă adâncime de încastrare se impune aplicarea corecțiilor metodologici de calcul prescrisă de NP 112 – 2014.

Presiunile convenționale orientative pe fiecare strat sunt date în Tabelul 14. Acestea au fost determinate pe baza *indiceului de plasticitate (Ip)*, *indiceului de consistență (Ic)* și a *indiceului de porilor (e)*. Presiunea convențională se va utiliza numai pentru predimensionarea fundațiilor. Verificarea la capacitatea portantă a terenului, respectiv determinarea presiunii critice, se face conform SR EN 1997-1-2004 *Proiectarea geotehnică - 1. Reguli generale, Anexa D*.


Tabelul 14. Presiuni convenționale pe strat

ID	Descriere litologică	$p_{conv}$ [kPa]
FG01	Complex argilos/ Argilă caseniu/gălbuiu cu irizații cenușii, vârtoasă/tare cu fragmente de CaCO <sub>3</sub> (2,00 m +6,00 m)	380
FG02	Complex argilos/ Argilă caseniu/gălbuiu cu irizații cenușii, vârtoasă slab nisipoasă cu fragmente de CaCO <sub>3</sub> (3,00 m=6,00 m)	300
S1	Complex argilos/ Argilă casenie, vârtoasă slab nisipoasă cu fragmente de CaCO <sub>3</sub>	300
S2	Complex argilos/ Argilă casenie cu irizații cenușii, vârtoasă slab nisipoasă cu fragmente de CaCO <sub>3</sub>	310
S3	Argilă casenie cu irizații cenușii, tare cu fragmente de CaCO <sub>3</sub>	340

896

R. Stefan Manea

CONFORM  
CU ORIGINALUL



Certificare pentru  
neechimbare

Pagina 15 din 16

R. Stefan Manea

000255

### Observații

Din punct de vedere al potențialului de umflare stratul de fundare este activ spre foarte activ, adâncimea de fundare existentă respectă valorile minime date de NP 126-10, respectiv 2,00 m.



Întocmit,  
Ing. Mihaela Marian  
Ing. Camelia Buciuman



R. Voicu, însemnat



R. Voicu, însemnat

297

## Anexa E – DOCUMENTATIE


000257

## B120/Calnic

FOTOoteca D.M.I.

BISERICA EVANGHELICA


CALNIC  
Biserica Sfântul Iacob  
Biserica Evanghelica  
Foto arh. E. Greceanu  
Anul 1960 Inv. 396



E. A. Vedere generală



E. A. Odihnă ne susțin - S. A. Un canonicat  
re a cimitirului susținut.



E. A. Corai făcând clădirea.



E. A. Fortalii văzut



E. A. Corai făcând clădirea.

Foto 01 – Fototeca DMI, Foto arh. E. Greceanu, Anul 1960, Inv.396

000258




Foto 02 – Fațada sud



Foto 03 – Plan cota +0.00




Foto 04 – Plan sarpanta