

# LEGENDĂ

	zidărie /tencuială cu umiditate	vezi lucrări recomandate în descrierea măsurilor propuse
	tencuieli degradate	consolidare / refacere conform recomandărilor restauratorului
	degradări biologice	tratamente cu soluții insecto-fungicide
	fereastră cu degradări	etanșeizare tâmplărie metalică, înlocuire ochiuri sticlă sparte
	crăpături / fisuri în zidărie	umplere cu același material și rețesere zidărie / injectare

NOTĂ: în interiorul bisericii se păstrează tencuieli istorice, care vor fi conservate conform studiului de parament. Se vor aplica zugrăveli noi pe bază de var pe întreaga suprafață. Elementele de lemn (balsutrade tribune, uși, strane, tavan sub tribuna orgii) vor fi revopsite.

## LUCRĂRI PROPUSE

3. Degradări la elementele din lemn  
a - desfacere și înlocuire, b - reparare, c - plătuire (montare elemente lipsă, refacerea modului de lucru inițial, ignifugare și tratare împotriva insectelor a materialului lemnos).
4. Crăpături / fisuri în zidărie - se va îndepărta materialul fără aderență, se vor umple golurile cu material identic cu zidăria, injectări, coaseri cf. detaliilor de structură.
6. Zidărie piatră / cărămidă cu degradări sau lacune - se vor îndepărta cărămidzile / pietrele fără aderență, suprafețele vor fi curățate cu peria de rădăcină, pentru realizarea continuității zidăriei se vor realiza ștrepi, cărămidzile și pietrele (pentru completare) se vor ciopli manual pentru racordarea la zidăria existentă.
7. Tencuială desprinsă, degradată - suprafețele se vor curăța de materialul fără aderență, se vor consolida marginile și se vor retencui cu material adecvat (mortar de var-nisip).
10. Umiditate în zidărie - se vor decapa tencuielile umede, numai acolo unde nu s-au identificat picturi și sub atenta supraveghere a restauratorului de parament care va trasa zona suprafețelor de decapat, uscarea naturală a zidăriei susținută de măsurile adiacente - trotuar de gardă, rigole, strat de ventilație adiacent peretelui interior la nivelul pardoselii.
11. Săruri în zidărie - sărurile se vor îndepărta prin periere iar molozul rezultat va fi imediat evacuat, urmând tratamentul zidăriei afectată de umiditate.
12. Degradări biologice - elementele din lemn (mobiler, pardoseli, șarpante) vor fi tratate cu soluții insecto-fungicide cf. măsurilor propuse în expertiza biologică.
15. Zugrăveli deteriorate - straturile de zugrăveli suprapuse atât de la interior cât și de la exterior vor fi curățate îngrijit sub atenta supraveghere a restauratorului de parament; zugrăvelile noi vor fi pe bază de var iar nuanțele de culoare vor fi identice cu cele din zonele păstrate.
16. Reparații locale la tâmplăria din lemn / metal



verificator	nume	semnătura	cerința	referat / expertiză nr.	000350	data
expert	Ioan BUCUR					
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ BUCUR O. IOAN SIBIU, Bd. Coposu nr. 5, ap. 54 tel. 0740204104				beneficiar	Parohia evanghelică C. A. Miercurea Sibului	nr. pr. 03/2018
specificație	nume	semnătura	scara	titlu proiect	Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibului	faza PT DE
șef proiect	arh. I. Bucur		1/100	titlu planșă	Secțiune longitudinală	nr. pl. A07
proiectat	arh. I. Bucur		data			
desenat	c.arh. H. Baltes		04.2018			

