

**SISTEM****PROIECTARE CONSTRUCTII**

Sibiu, str. Vasile Aaron bl.24 P/II, J32/1915/94 C.F.RO6629256 TEL/FAX : 0269 / 238520, e-mail:nelica_mois@yahoo.com

PROGRAMUL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR

Investitia: Proiect nr. 9/2018
LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI INTRODUCERE IN
CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE
FORTIFICATE RUJA – JUD. SIBIU

Obiectul supus controlului: CONSTRUCTII

Beneficiar: PAROHIA EVANGHELICA C.A. RUJA

Proiectant: ARHITECTURA arh. Ioan Bucur
REZISTENTA S.C SISTEM S.R.L. Sibiu

In conformitate cu:

- Legea nr. 10/1995 - Legea privind calitatea in constructii
- HG 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a executiei constructiilor, completate cu indrumatorul de aplicare MLPAT nr. 77/N/1996
- HG 272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii – Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor
- HG 273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
- HG 766/1997 referitor la Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii se stabilesc urmatoarele faze de lucrari supuse controlului:

Nr. Crt	Faza de lucrare supusa obligatoriu controlului	Participa la control	Documente de atestare a controlului
1.	Predare - primire amplasament	B, E, P	P.V.
2.	Identificarea fisurilor si crapaturilor in zidaria curatata	B, E, P	P.V.L.A.
3.	Identificare si marcare elemente ce urmeaza a fi inlocuite sau consolidate in structura sarpantei si a planseelor	B, E	P.V.L.A.
4.	Receptia structurii sarpantei si planseelor consolidate si tratate	B, E, P	P.V.R.C.
5.	Receptie la terminarea lucrarilor	B, E, P, I	P.V.

NOTATII:

B – beneficiar P – proiectant E – executant I – Inspectia de stat in constructii

P.V. – proces verbal

P.V.L.A. – proces verbal de lucrari ascunse

P.V.R.C. – proces verbal de receptie calitativa



000091