




## PROGRAM DE URMARIRE SI CONTROL A CALITĂȚII EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

pentru investiția: "LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI INTRODUCERE  
IN CIRCUIT TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE"  
Loc. VULCAN, Jud. BRASOV  
- proiect nr. 106/2018 -

- INSTALATII SANITARE INTERIOARE SI RACORDURI APA-CANAL -

Nr. crt.	Denumirea lucrării care se controlează calitativ în faze determinante și pentru care trebuie întocmit proces verbal de control în faze determinante	Documentul scris care se încheie:	Cine participă B - beneficiar E - executant P - proiectant I - inspectorat	Nr. și data documentului încheiat (se completează ulterior)
1	- predarea - primirea frontului de lucru	P.V.	B.E.	
2	- trasare	P.V.	B.E.	
3	- stabilirea traseelor si corelarea cu alte instalații	P.V.	B.E.P.	
4	- certificat de conformitate pentru materialele puse în opereră		E.	
5	- buletine de verificări ale echipamentelor		Laborator	
6	- pozarea conductelor	P.V.L.A.	B.E.	
7	Fază determinantă instalații sanitare int. - proba de presiune si functionare	PVFD	B+E+P+I	
8	Racord apă - proba de presiune și etanșeitate	PVFD	B+E+P+I	
9	Canaliz. menajera - pozarea conductelor si a caminelor	P.V.L.A.	B.E.	
10	Canaliz. pluviala - verificarea cotelor radiatorilor pentru conducte si camine	P.V.L.A.	B.E.	
11	Racord canalizare menajera proba de etanșeitate și eficacitate	PVFD	B+E+P+I	



NOTA

Executantul va anunța în scris celești factori pentru participare cu minim 7 zile înaintea datei la care urmează să se facă verificarea.

**BENEFICIAR**

**PROIECTANT**

LUAT LA CUNOȘTINȚĂ  
EXECUTANT



000203 226